MG

NEW HS 1.5T DCT LUX

TELAIO: LSJW94U96RG040506



Descrizione

Targa	**Data immatricolazione** 20/01/2025	**Odometro** 60281 km
Colore -	**Anno** 2025	**Selleria** -
Numero porte -	**Numero posti** -	**Generation** -

Quadro strumenti

Data ultima manutenzione -	**Chilometraggio ultima manutenzione** 0 km	**Data prossima revisione** -
Data prossima manutenzione -	**Chilometraggio prossima manutenzione** 0 km	**Livello carburante** -

Dettagli della dichiarazione

[redacted]

Meccanica

Problemi rilevati

Motore / Audio	✓ Ok	Tenuta stagna del veicolo	✓ Ok
Echappement chromé / Clarity	✓ Ok		

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione
001	Parabrezza / -	Scheggia	Accettabile




002	Cofano anteriore / -	Scheggia	Accettabile



003	Parte inferiore paraurti / Anteriore Verniciato : Sì	Rotto	Sostituzione



004	Paraurti / Anteriore	Rotto	Sostituzione




005	Porta / Anteriore Sinistro	Ammaccato vernice incisa	Riparazione






006	Maniglia esterna porta / Anteriore Sinistro	Riga	Riparazione



007	Modanatura porta / Anteriore Sinistro	Riga	Accettabile



008	Cerchio in lega / Posteriore Sinistro Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 19 "	Riga	Accettabile



009	Paraurti / Posteriore	Ammaccato vernice incisa	Riparazione






010	Modanatura paraurti / Posteriore	Riga	Accettabile



011	Portello / -	Rientranza	Riparazione




012	Cerchio in lega / Anteriore Destro Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 19 "	Riga	Smart repair

Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	BRIDGESTONE	225/55/19 Estivo	4 mm
Anteriore Destro	BRIDGESTONE	225/55/19 Estivo	4 mm
Posteriore Sinistro	BRIDGESTONE	225/55/19 Estivo	6 mm
Posteriore Destro	BRIDGESTONE	225/55/19 Estivo	6 mm

Foto


Anteriore sinistro


Posteriore sinistro


Bagagliaio aperto



Posteriore destro


Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore


Vano passeggeri anteriore


Anteriore destro



Odometro


Navigation


Spare Tyre


Vin



Altro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro




Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Parabrezza / - / Scheggia



Parabrezza / - / Scheggia



Cofano anteriore / - / Scheggia



Parte inferiore paraurti / Anteriore / Rotto



Paraurti / Anteriore / Rotto



Paraurti / Anteriore / Rotto




Porta / Anteriore Sinistro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Anteriore Sinistro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Anteriore Sinistro / Ammaccato vernice incisa



Maniglia esterna porta / Anteriore Sinistro / Riga



Modanatura porta / Anteriore Sinistro / Riga



Cerchio in lega / Posteriore Sinistro / Riga




Parauri / Posteriore / Ammaccato vernice incisa



Parauri / Posteriore / Ammaccato vernice incisa



Parauri / Posteriore / Ammaccato vernice incisa



Modanatura paraurti / Posteriore / Riga



Portello / - / Rientranza



Portello / - / Rientranza



Cerchio in lega / Anteriore Destro / Riga



Cerchio in lega / Anteriore Destro / Riga