BMW

2.0 520D 120KW TOURING AUTO

VIN: WBA31BN0X0CL78692



Description

N° d'immatriculation
2CQE907

Date de 1ère immatriculation
14/10/2022

Odomètre
113777 km

Couleur
SOPHISTOGRAU BRILLANTEFFEKT METALLI

Année modèle
2020

Capitonnage
-

Nombre de portes
5

Nombre de sièges
5

Generation
-

CO2
151

Cylindrée
1995

Type de boîte
Automatique

Motorisation
Thermique

Nombre de vitesses
8

Roues Motrices
Arrière (RWD)

Puissance
140 KW

Equipements véhicule

- Hayon hydraulique
- Jantes alliage
- Climatisation automatique
- Allumage automatique des feux
- Système de navigation
- Régulateur de vitesse
- Radar de proximité arrière
- Radar de proximité avant

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection
PARC HÖDLMAYR TONGEREN

Date de l'inspection
29/10/2026

Date de validation de l'inspection
30/10/2026



Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Hayon / Porte de coffre / -	Rayure	Acceptable
	 		
002	Lunette AR / - [1] Vitre surteintée : Oui	Rayure	Lustrage
	  		
003	Aile / Arrière Gauche [2]	Malfaçon	Peinture
	 		

[1] Sur réserve pour échanger

[2] Différence de teinte

Éléments amovibles

- [x] Cache bagages
- [x] Certificat de Conformité
- [x] Certificat Immatriculation
- [x] Certificat Immatriculation volet propriétaire
- [x] Clé carte
- [x] Double de clé
- [x] Manuel d'utilisation
- [x] Porte documents

Pneus principaux

Avant Gauche	HANKOOK	225/55/17 Été	3 mm
Avant Droit	HANKOOK	225/55/17 Été	3 mm
Arrière Gauche	HANKOOK	225/55/17 Été	5 mm
Arrière Droit	HANKOOK	225/55/17 Été	5 mm

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Commentaires

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos


Avant gauche


Arrière gauche


Coffre ouvert


Arrière droit


Compartiment passager arrière


Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant


Avant droit



Odomètre


Navigation




Vin


Autre


Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Autre




Autre



Autre




Hayon / Porte de coffre / - / Rayure




Hayon / Porte de coffre / - / Rayure



Lunette AR / - / Rayure



Lunette AR / - / Rayure



Lunette AR / - / Rayure



Aile / Arrière Gauche / Malfaçon



Aile / Arrière Gauche / Malfaçon

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.