49. CO_2 emissions/fuel consumption/electric energy consumption:

1. All power trains except pure electric vehicles (if applicable):

NEDC values	CO_2 emissions			Fuel consumption [/100 km]		
	Petrol/Diesel g/km	LPG / CNG g/km	Others g/km	Petrol/Diesel [L]	LPG / CNG [L]/[m³]	Others [L]
Urban conditions	139	----	----	5.3	----	----
Extra-urban conditions	109	----	----	4.1	----	----
Combined	120	----	----	4.6	----	----
Weighted, combined	----	----	----	----	----	----

Deviation factor (if applicable): ---------

Verification factor (if applicable): -

2. Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption (weighted, combined): [Wh/km] ------

Electric range: [km] ------

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s): yes

3.1. General code of the eco-innovation(s): e9 29 37

3.2. Total CO_2 emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.1. NEDC savings (if applicable)

Diesel / Petrol ----

LPG / NG [g/km] ----

Others [g/km] ----

3.2.2. WLTP savings (if applicable)

Diesel / Petrol 1.75

LPG / NG [g/km] ----

Others [g/km] ----

4. All power trains, except pure electric vehicles (if applicable)

WLTP values	CO_2 emissions			Fuel consumption: [/100 km]		
	Petrol/Diesel g/km	LPG / CNG g/km	Others g/km	Petrol/Diesel [L]	LPG / CNG [L]/[m³]	Others [L]
Low	179	----	----	6.8	----	----
Medium	139	----	----	5.3	----	----
High	122	----	----	4.6	----	----
Extra High	140	----	----	5.4	----	----
Combined	139	----	----	5.3	----	----
Weighted, combined	----	----	----	----	----	----

5.1. Pure electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption [Wh/km]: --------

Electric range [km]: -----

Electric range city [km]: -----

5.2. OVC hybrid electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption (EC $_{AC,weighted}$) [Wh/km]: --------

Electric range (EAER) [km]: -----

Electric range city (EAER city) [km]: -----

51. For special purpose vehicles:

Designation in accordance with Annex II, Section 5: ----------

52. Remarks:

NO 16.2.: with trailer axle 2:+20 kg##NO
35.: alt. to pos 35 with deviating val. in pos 49:##205/55 R16 91V#7,0JX16 ET43 ;##205/55 R16 94V XL#7,0JX16 ET43;##205/55 R16 91V#6,5JX16 ET46;##205/55 R16 94V XL#6,5JX16 ET46;##225/40 R18 92Y XL#7,5JX18 ET46;##225/45 R17 91W#7,5JX17 ET46; ##225/45 R17 94V XL#7,5JX17 ET46;##205/50 R17 93H M+S#7,5JX17 ET46;##205/55 R16 91H M+S#7,0JX16 ET43;##205/55 R16 91H M+S#6,5JX16 ET46;##225/40 R18 92V XL M+S#7 ,5JX18 ET46;##

0000.12.002 (07-20)

EC Certificate of C

046CC0132993

www.PS-Team.de

Complete vehicles

The undersigned hereby certify that the vehicle:

HH-DC118

23 SEP 2022

0.1.	Make (Trade name of manufacturer):	SEAT
0.2.	Type:	KL
	Variant:	SFDTTCX1
	Version:	AD7SAD7GC0024BIML1BBF16A8T
0.2.1.	Commercial name:	SEAT LEON SP
0.2.3.1.	Interpolation family's identifier:	IP-MQB37WZ_B1_0425-VSS-1
0.2.3.2.	ATCT family's identifier:	AT-5Q0_0V_0279_000-VSS-1
0.2.3.3.	PEMS family's identifier:	09-VSS-715W_KL_DTTC_AD7_B-000
0.2.3.4.	Roadload family's identifier:	RL-DQ381_7A_19_002-WVW-1
0.2.3.5.	Roadload matrix family's identifier (if applicable):	----------
0.2.3.6.	Periodic regeneration family's identifier:	PR-VW_00237_00_000-TMB-1
0.2.3.7.	Evaporative test family's identifier:	----------
0.4.	Vehicle category:	M1
0.5.	Company name and address of manufacturer:	SEAT, S.A. Autovía A-2, Km. 585 ES-08760 Martorell
0.6.	Location and method of attachment of the statutory plates:	On the right A-pillar, glued or bonded
	Location of the vehicle identification number:	In the engine compartment, right
0.10.	Vehicle identification number:	VSSZZZKL5PR008625
0.11.	Date of manufacture of the vehicle:	2022-07-28

conforms in all respects to the type described in approval e9*2007/46*3167*18 issued on 2022-05-18 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

Martorell, 2022-07-28

Daniel Cortina Munuera
Director Quality Assurance

Martorell, 2022-07-28

Robin Christoph Bräutigam
Head of Technical Conformity

Internal Manufacturer Data

VSSZZZKL5PR008625

1.	Number of axles / wheels:	2 / 4
3.	Powered axles (number, position):	2 Axle 1/2
	Interconnection of powered axles:	cardan shaft
3.1.	Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated:	non-automated
4.	Wheelbase[mm]:	2672
4.1.	Axle spacing [mm]:	2672
5.	Length [mm]:	4642
6.	Width [mm]:	1799
7.	Height [mm]:	1450
13.	Mass in running order [kg]:	1611
13.2.	Actual mass of the vehicle [kg]:	1712
16.	Technically permissible maximum masses:	
16.1.	Technically permissible maximum laden mass [kg]:	2140
16.2.	Technically permissible mass on each axle (1./2.) [kg]:	1090 / 1100
16.4.	Technically permissible maximum mass of the combination [kg]:	4140
18.	Technically permissible maximum towable mass in case of:	
18.1.	Drawbar trailer [kg]:	-----
18.3.	Centre-axle trailer [kg]:	2000
18.4.	Unbraked trailer [kg]:	750
19.	Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]:	80
20.	Manufacturer of the engine:	Volkswagen AG
21.	Engine code as marked on the engine:	DTT
22.	Working principle:	Compression ignition/ 4 stroke
23.	Pure electric:	no
23.1.	Class of Hybrid (electric) vehicle:	----------
24.	Number and arrangement of cylinders:	4; in Line
25.	Engine capacity [cm³]:	1968
26.	Fuel:	diesel
26.1.	Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel/Dual fuel:	mono fuel vehicle
26.2.	Type of dual fuel engine:	---------
27.	Maximum power	
27.1.	Maximum net power [kW at min^{-1}] (internal combustion engine):	110.00 / 3000
27.2.	Maximum hourly output [kW] (electric motor):	-------
27.3.	Maximum net power [kW] (electric motor):	-------
27.4.	Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor):	-------

28.	Gearbox (type):	automatic
	Gear	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
28.1.	Gearbox ratios:	------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
28.1.2.	Final drive ratio:	------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
	Total gear ratios:	------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
29.	Maximum speed [km/h]:	214
30.	Axle(s) track (1./2.) [mm]:	1544 / 1514
35.	Fitted tyre/wheel combination/energyefficiency class of RRC/type category used for CO_2 determination:	
	Axle 1:	225/40 R18 92Y XL / 7,5JX18 ET46 / B / C1
	Axle 2:	225/40 R18 92Y XL / 7,5JX18 ET46 / B / C1
36.	Trailer brake connections:	----------
38.	Code for bodywork:	AC
40.	Colour of vehicle:	RED
41.	Number and configuration of doors:	5 / le. 2, ri. 2, ba. 1
42.	Number of seating positions (including the driver):	5
42.1.	Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary:	---
42.3.	Number of wheelchair user accessible position:	---
46.	Sound level	
	Stationary [dB(A) at min^{-1}]:	74.00 / 3150
	Drive-by [dB(A)]:	69.00
47.	Exhaust emission level:	EURO 6 AP
47.1.	Parameters for emission testing of Vind:	
47.1.1.	Test mass [kg]:	1789
47.1.2.	Frontal area [m²]:	---------

47.1.3. Road load coefficients

47.1.3.0. f0 [N]	47.1.3.1. f1 [N/(km/h)]	47.1.3.2. f2: [N/(km/h)²]
170.598891	0.115000	0.033295

47.2.	Driving cycle:	
47.2.1.	Driving cycle class:	3b
47.2.2.	Downscaling factor (f_{dsc}):	-----
47.2.3.	Capped speed:	no
48.	Exhaust emissions:	715/2007*2018/1832AP

1.2. Test procedure: Type 1 (NEDC average values, WLTP highest values) [mg/km] or WHSC (EURO VI)

Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	NO_x	THC + NO_x	NH_3	Particles	Particles #
	25.9	8.4	--------	33.0	40.7	--------	0.3100	0.08E11
LPG/CNG	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--
Other	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--

2.2. Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	CH_4	NO_x	NH_3	Particles	Particles #
	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--
LPG/CNG	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--
Other	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--

48.1.	Smoke corrected absorption coefficient [m^{-1}]:		0.50
48.2.	Declared maximum RDE values (if	NO_x [mg/km]	Particles (number) with exponent (#/km)
	Complete RDE trip:	80.0	6.00 E11
	Urban RDE trip:	80.0	6.00 E11



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz




Bild 14 : Tür vorne links Türgriff, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 15 : Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 16 : Tür vorne links Türkante, Lackabplatzer



Bild 17 : Seitenteil hinten links Lackierung, zerkratzt, smart repair




Bild 18 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 19 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 20 : Tür vorne rechts Türgriff, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 21 : Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 22 : Unfallschaden hinten rechts Stoßfänger und Heckklappen verkleidung, LI



Bild 23 : Unfallschaden hinten rechts Stoßfänger und Heckklappen verkleidung, LI



Bild 24 : Zusätlicher WInterradsatz Felge vorne links



Bild 25 : Zusätlicher WInterradsatz Felge vorne rechts



Bild 26 : Zusätlicher WInterradsatz Felge hinten links

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	381274
Hersteller	Seat
Model	León
Variante	Xcellence Plus 2.0 TDI
Listenpreis	39.550,41
VIN	VSSZZZKL5PR008625
Erstzulassungsdatum	1.9.2022
Kennzeichen	HH DC118

Schadensfälle der int. Belegnummer: 381274 05.11.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023101045	24.01.2023	| Windschutzscheibe/Reparatur	92,62
2023108683	30.05.2023	| Windschutzscheibe gerissen	960,93
2025118124	19.10.2025	| Windschutzscheibe/Reparatur	109,50
2026112759	15.08.2026	| Heckklappe| Stoßfänger hinten rechts	
2026113476	30.08.2026	| Windschutzscheibe gerissen	1.107,95

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0232 / 513444 / 2026 / B090120000082 vom 30.10.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	16.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 135 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Grube von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	22.09.2022	Letzte Zulassung	22.09.2022
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	SEAT
Typ / Verkaufsbez.	Leon Sportstourer 2.0 TDI 4Drive DSG Xcellence Plus	Aufbauart	Kombi
Türen	4	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VSSZZZKL5PR008625	HSN / TSN	7593 / AQG
Schlüssel-Nr.	10192814	Km-Stand abgelesen	68135
Nächste HU §29 StVZO	04 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	110
Hubraum (ccm)	1968	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Allrad	Getriebe / Gänge	DSG / 7
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Rot / Uni
Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 40 R 18 92 Y	Bridgestone / Turanza T 005 * FSL	S /O	5 mm
rechts	225 / 40 R 18 92 Y	Bridgestone / Turanza T 005 * FSL	S /O	5 mm
2 links	225 / 40 R 18 92 Y	Bridgestone / Turanza T 005 * FSL	S /O	5 mm
rechts	225 / 40 R 18 92 Y	Bridgestone / Turanza T 005 * FSL	S /O	5 mm
Notrad				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 40 R 18 92 V	Dunlop / Winter Sport 5 MFS	W /O	7 mm
225 / 40 R 18 92 V	Dunlop / Winter Sport 5 MFS	W /O	7 mm
225 / 40 R 18 92 V	Dunlop / Winter Sport 5 MFS	W /O	7 mm
225 / 40 R 18 92 V	Dunlop / Winter Sport 5 MFS	W /O	7 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Ablagefach in den vorderen Türen, Ablagetasche an den Rückseiten der Vordersitze, Airbag Fahrer und Beifahrer, Airbag: Beifahreraibag-Deaktivierung, Airbag: Kopf-Airbagsystem, vorne und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer, Außenspiegel elektrisch anklappbar inkl. Beifahrerspiegelabsenkung, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, Außenspiegelgehäuse, Stoßfänger und Türgriffe in Wagenfarbe, Blinkleuchten mit LED-Technologie integriert in Außenspiegel, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Chromleisten an den Seitenfenstern (außen) inkl. Dachreling in silber, Dachreling, silber, Dieselpartikelfilter, Differentialsperre, elektronisch XDS, Drehzahlmesser, Elektronische Parkbremse, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC) inkl. Antiblockiersystem (ABS), Fensterheber elektrisch, mit Einklemmschutz und One-Touch-Funktion, Gepäckraumbeleuchtung, Gepäckraumrollo, Geschwindigkeitsbegrenzer, Geschwindigkeitsregelanlage GRA, Getriebe: 7-Gang DSG, Handschuhfach beleuchtet, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, ISOFIX-Kindersitz-Sicherungssystem, dreifach in der 2. Sitzreihe, Keyless Go (Motor Start/Stop Knopf), Klimaanlage "Climatronic", Kopfstützen (2) vorn, Kopfstützen (3) hinten, Kühlergrill im Chrom-Diamant-Design, LED-Technologie für Scheinwerfer, Tagfahrlicht und Heckleuchten, Lackierung: Uni, Lenkrad: Dreispeichenlenkrad in Leder mit Multifunktionsbedienung, Leselampe vorn/hinten, Licht: Voll-LED-Heckleuchten, Mittelarmlehne hinten mit Durchlademöglichkeit, Mittelarmlehne vorne, Müdigkeitserkennung, Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht-Funktion in LED-Technologie, Notruf-Service, Paket: LED-Innenlicht-Paket, Paket: Licht-und-Sicht, Polster: Stoff, Radio: Media System Plus, Radiozubehör: 6 Lautsprecher, Radiozubehör: Bluetooth-Schnittstelle mit integrierter Freisprechanlage und Audio-Streaming, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Radiozubehör: USB-C -Schnittstelle, Reifenkontrollanzeige, Räder: Leichtmetallräder (4) 7,5 J x 18" "Performance III" in Atom Grau, glanzgedreht, Räder: Tyre fit, SEAT CONNECT, Schaltwippen am Lenkrad, Schlüsselloses Schließ- und Öffnungssystem; Kessy Advanced, Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe dunkel getönt, Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatik vorne und hinten, Sitze, Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz mit Höheneinstellung, Sitze: Fernentriegelung zum Umklappen der Rücksitzbanklehne im Kofferraum, Sitze: Lendenwirbelstütze für Beifahrer, Sitze: Lendenwirbelstütze für Fahrer, Sitze: Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, Sitze: Sport-Komfortsitze vorne, Smart Ambient Light, Sonnenblende auf Fahrer und Beifahrerseite mit Make-up Spiegel und Beleuchtung, Spurhalteassistent, Start-Stop-System und Rekuperation, Steckdose: 12-V-Steckdose im Kofferraum, Steckdose: 12-V-Steckdose vorne, Türeinstiegsleisten beleuchtet vorne, Ultraschall-Einparkhilfe hinten, Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion, Variabler Gepäckraumboden, Verzurrösen im Gepäckraum, Virtual Cockpit, Wegfahrsperre elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
PA7	Airbag: Seitenairbags hinten und Knieairbags vorne
PTC	Dach: Panorama-Glas-Schiebedach, elektrisch
PQN	Entfall der Modellbezeichnung am Heck
P20	Paket: Businesspaket INFOTAIN
WL3	Paket: Dinamica - Paket
PDC	Paket: Dynamic-Paket
PDL	Paket: Fahrassistenz-Paket XL für Navigationssystem
PW1	Paket: Winter-Paket
PAQ	PreCrash Assist
PNB	Radiozubehör: BeatsAudio Soundsystem
PB2	Radiozubehör: Connectivity Box im Ablagefach der Mittelkonsole
PG6	Räder: Reserverad als Notrad
PCI	Rückfahrkamera
PQC	Schlüsselloses Schließ- und Öffnungssystem; Kessy Advanced
PPH	Standheizung, mit Fernbedienung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 371 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Unfallschaden hinten rechts
   Stoßfänger und Heckklappen
   verkleidung, LI, lackieren mit
   Lackaufbau (Bild 22, 23)
2. Zusätzlicher WInterradsatz Felge vorne
   links, smart repair (Bild 24)
3. Zusätzlicher WInterradsatz Felge vorne
   rechts, smart repair (Bild 25)

4. Zusätlicher WInterradsatz Felge hinten links, smart repair (Bild 26)
5. Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 21)
6. Tür vorne rechts Türgriff, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 20)
7. Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 18, 19)
8. Seitenteil hinten links Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 17)
9. Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 15)
10. Tür vorne links Türgriff, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 14)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur
Tür vorne links Türkante, Lackabplatzer, Gebrauchsspur