DEKRA Automotive Solutions

Zustandsbericht


STELLANTIS

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUPHNE1 R4085434	Erstzulassung	29.03.2024	Außenfarbe	Kristall Silber
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	CRONOS	Laufleistung	19 261 km
Modell	CORSA F 1.2 TURBO S/S 74KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden		Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	Frankenbach Hess. Lichtenau				



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓
Antenne	✓


Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Ersatzschlüssel	✗
Schlüssel	✓
Inspektion	✗

Reifen

Michelin 195/55/16 H Sommerreifen 3.0 mm

Michelin 195/55/16 H Sommerreifen 3.0 mm



Michelin 195/55/16 H Sommerreifen 4.0 mm

Michelin 195/55/16 H Sommerreifen 4.0 mm

Außenschäden

3

Bauteil	Stoßfänger
Position	Vorne
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

4

Bauteil	Stoßfänger
Position	Hinten
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

5



Bauteil	Kotflügel
Position	Hinten rechts
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

6



Bauteil	Tür
Position	Hinten rechts
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

7



Bauteil	Tür
Position	Vorne rechts
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

Innenschäden

2



Bauteil	Ersatzschlüssel
Position	-
Beschreibung	Fehlende Elemente
Anmerkungen	-

Sonstiges

1



Bauteil	Inspektion
Position	-
Beschreibung	Fehlende Elemente
Anmerkungen	-

8

Bauteil	Lackvorbereitung
Position	-
Beschreibung	Lackierung
Anmerkungen	-