INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	4550NKR / WBA41FR030FW18542 / FW18542

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	420D GRAN CO G26	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	420d Gran Co G26	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	16.042

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] CARPETA MANUALES

[X] MANUAL PROPIETARIO

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

4550NKR | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	GOODYEAR	245/45/18	100	Y	-
DI	GOODYEAR	245/45/18	100	Y	-
RP					-
TD	GOODYEAR	245/45/18	100	Y	-
TI	GOODYEAR	245/45/18	100	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL TARRAGONA
Fecha Inspección:	16/09/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:	NEUMÁTICOS BAJA PRESIÓN RESERVA DE DAÑOS ZONA DELANTERA		

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838

C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

Daños no valorables:

4550NKR | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Llanta rueda tr iz	OBSERVACIÓN-	

4550NKR | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Rejilla central paragolpes dl	-	REEMPLAZAR	1.17 h.			0,00	139,82	10,00	170,88 €
2. Emblema paragolpes dl - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.08 h.			0,00	50,46	10,00	48,49 €
3. Anagrama acabado aleta dl iz	-	REEMPLAZAR	0.08 h.			0,00	58,05	10,00	55,32 €
4. Anagrama acabado aleta dl dr	-	REEMPLAZAR	0.08 h.			0,00	58,05	10,00	55,32 €
5. Emblema tr	-	REEMPLAZAR	0.08 h.			0,00	70,65	10,00	66,66 €
6. Anagrama tr modelo	-	REEMPLAZAR	0.17 h.			0,00	45,42	10,00	47,42 €
7. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		1.50 h.		0,00	0,00		57,75 €
8. Piloto tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.42 h.		0,00	0,00		16,17 €
9. Paragolpes tr (zona sup)	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.58 h.	1.83 h.	7,75	0,00		100,53 €
10. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.50 h.	1.83 h.	7,75	0,00		97,45 €
11. Carcasa retrovisor dr	Pintar Superficial Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.	0.08 h.	0,34	0,00		9,96 €
12. Moldura estribo dr	Pintar Reparado Pieza desmontada	DESMONTAR Y MONTAR		0.75 h.	1.67 h.	7,07	0,00		100,24 €
13. Moldura estribo iz	Pintar Reparado Pieza desmontada	DESMONTAR Y MONTAR		0.75 h.	1.67 h.	7,07	0,00		100,24 €
14. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	REPARAR	2.00 h.		1.67 h.	7,07	0,00		148,36 €
15. Aleta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	1.00 h.		1.08 h.	4,57	0,00		84,65 €
16. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.50 h.		2.17 h.	9,19	0,00		111,98 €
17. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.50 h.		1.83 h.	7,75	0,00		97,45 €
18. Aleta tr dr c/estribo	Reparado Combinada	REPARAR	0.20 h.		1.92 h.	8,13	0,00		89,75 €
19. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		1.58 h.		0,00	0,00		60,83 €
20. Portón tr	Pintar Reparado Pieza montada	-			4.17 h.	17,66	0,00		178,20 €
21. Aleta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	-			1.08 h.	4,57	0,00		46,15 €
22. Piloto intermitente retrovisor dr	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
23. Capó dl	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
24. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
25. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
26. Puerta dl iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

4550NKR | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
27. Aleta tr iz c/estribo	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
29. Retrovisor dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.33 h.		0,00	0,00		12,70 €
TOTAL INSPECCIÓN								**(IVA no incluido)**	**2195,5 €**

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

4550NKR | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	12,44 h.	478,91 €
Total material pintura	-	88,92 €
Total Mano de Obra Pintura	21,00 h.	808,46 €
Total Recambios	-	380,21 €
Descuento recambios aplicado	-	42,25 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	439,00 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)


4550 NKR


4550 NKR


420d
E 4550 NKR


420d
4550 NKR






260 km/h
200
150
120
90
60
30
0
0 km/h
130 km
0
1
9:51
Valores desd. inic. viaje
1.3
l/h
Total 16042 km
1.8 km
20
Power %
75
50
25
0
P
Nivel de líquido
de lavado muy bajo.
+ 18.5 °C





Capó abierto
Para abrir por completo el capó pulse la palanca 2 veces. Antes de circular, cerrar el capó. Para más información, consulte el manual de instrucciones.
Manual de instrucciones
Cerrar mensaje
17.5°
20.0°






BMW
TwinPower Turbo
BMW
3095
BMW
5164 7422287 11


WBA41FR030FW18542





ConnectedDrive


P
Pérdida pres. neum.
Deténg. con cuidado
Zona Logística Puerto Tarragona
9:53
Buscar aquí
Tarragona
17.5°
AUTO OFF
32 m
25 m
20.0°
AUTO OFF
MAX
REAR



GOODYEAR


GOODYEAR
5.21


5.93


B M W
GOODYEAR


GOODYEAR
DOT
BMW
M






0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




E
4550 M


4550
E





