



Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	**Allane SE HCBE**		
Berichtsnummer :	**0000000950368-DE968**	**Amtl. Kennzeichen :**	**R-VT 264E**
Referenznummer:	**31271579**		

Fahrzeugdaten

Volvo XC60 (03.2017->) Inscription Expression Recharge Plug-In Hybrid AWD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**LYVUZH1V0PB281374**	Laufleistung abgelesen:	**53118 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**12.07.2023 / 2022**	Besichtigungsdatum/-ort:	**12.10.2026 91469 Hagenbüchach**
Fahrzeugart:	**PKW**	Aufbauart:	
Kraftstoff:	**Hybr.B/E ext. aufl.**	Getriebe Art:	**automatic**
Navi.-Datenträger:	**-**	Hubraum / Leistung:	**1969 ccm / 186 kW (253 PS)**
Antriebsart:	**Allrad**	Lackfarbe:	**SILVER DAWN / Metallic**
Lackart:	**Metallic**	Türen / Sitzplätze:	**5 / 5**
Anzahl Schlüssel:	**2**	Nächste HU / AU:	**2028 / 2028**
Polster Art:	**Stoff**	Serviceheft verfügbar:	**Ja**
Farbe Innenausstattung:	**Grau**	Serviceheft gepflegt:	**Ja**
Raucherfahrzeug:	**Nein**	Letzter Service km / am:	**51303 / 08.09.2026**
Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Zustand aussen:	**2 - Gut**	Zustand innen:	**2 - Gut**

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Winterreifen**	**Aluminium original**
1. Achse - links / Zust.	**Michelin**	**235/60/R19/-- 4 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Michelin**	**235/60/R19/-- 4 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Michelin**	**235/60/R19/-- 4 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Michelin**	**235/60/R19/-- 4 mm**
Verkehrssicherheit:	**Verkehrssicher**	

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Winterreifen**	**Aluminium**
1. Achse - links / Zust.	**Continental**	**235/60/R18/-- 5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Continental**	**235/60/R18/-- 5 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Continental**	**235/60/R18/-- 4 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Continental**	**235/60/R18/-- 4 mm**
Verkehrssicherheit:	**Verkehrssicher**	

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) Vorbereitung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Applikationen an den Seitenfenstern Chrom
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Weitwinkel
- Außentemperaturanzeige
- Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Dachreling Aluminium-Optik
- Digital-Paket
- Digitale Instrumentierung 12,3"-Display 2. Generation
- Einparkhilfe hinten (mit Bremsfunktion)
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektromotor 107 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKA)
- Fahrassistenz-System: Automatische Stabilitätskontrolle ESC
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: City-Safety-System (Autonomer Notbrems-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Connected Safety
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)

- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeits-Warner (Driver-Alert-Control, DAC)
- Fahrassistenz-System: Run-off Road Protection
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung (Oncoming Lane Mitigation)
- Fahrassistenz-System: Straßenrand-Erkennung (Road Edge Detection)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (Road Sign Information, RSI)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - Geartronic (8-Stufen)
- Heckscheibe heizbar
- Heckspoiler
- Hybrid 293 kW (Motor 2,0 Ltr. - 186 kW)
- Infotainment-System: Android (DAB+) mit High Performance Sound
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Eisenerz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Keyless Drive
- Keyless-Start
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfortsitze vorn Textil
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten elektr. umklappbar
- Ladekabel (7,0 m) mit Schukostecker (Mode 2)
- Ladekantenschutz (Aluminium)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- LM-Felgen
- Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP)
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Mittelarmlehne vorn mit Getränkehalter
- Modellpflege
- Motorsound-System (Audible Vehicle Alert System, AVAS)
- Nebelschlussleuchte
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2865 mm
- Reifen-Reparaturset
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz gezüchtet
- Rücksitzlehnen klappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)
- Seitenairbag vorn
- Sensor Scheibenbeschlagerkennung
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze vorn neigungsverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger vorn mit Chrom-Applikationen
- Subwoofer
- Tagfahrlicht LED
- Taschenhaken im Gepäckraum
- USB-Anschlüsse (2) im Fond

- Volvo on Call
- Wegfahrsperre
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Winter-Paket
- Frontscheibe heizbar
- Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming
- Komfortsitze vorn Textil Premium
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen (8,0 m)
- Fahrassistenz-Paket
  Fahrassistenz-Paket: Driver Assistance, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung und Einleitung der Notbremsung, Fahrassistenz-System: Abstandswarner, Fahrassistenz-Paket: Driver Awareness, Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (Blind Spot Informations System, BLIS), Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Abschwächung, Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic Alert, CTA)
- Metallic-Lackierung
- Anhängerkupplung semi-elektrisch
- Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt
- Standheizung
- Türsicherungssystem hinten elektrisch
- Kraftstofftank: 71 Ltr.
- Ionisator zur Luftreinigung (erweiterte Reinigung der Innenraumluft)
- Sitzheizung hinten

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Eingeschränkt durchgeführt** Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	**Nicht möglich** Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	**Nicht prüfbar** Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	**Nicht festgestellt** Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	**Lichtanlage:**	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung	✓	**Sitzheizung:**	In Ordnung	✓
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	**Motorlauf:**	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlange konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung
Sitzheizung:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden

Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Smart Repair
2.	Felge Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair

Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
3.	Zusätzlicher Radsatz Felge Außen rechts hinten	Kratzer	Smart Repair
4.	Sitz Innenraum links vorne	Verschmutzt	Reinigen

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole




Serviceheft/Nachweis




Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



1. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



2. Felge Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



2. Felge Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



3. Zusätzlicher Radsatz Felge Außen rechts hinten
Kratzer - Smart Repair



4. Sitz Innenraum links vorne
Verschmutzt - Reinigen



4. Sitz Innenraum links vorne
Verschmutzt - Reinigen



4. Sitz Innenraum links vorne
Verschmutzt - Reinigen



4. Sitz Innenraum links vorne
Verschmutzt - Reinigen



4. Sitz Innenraum links vorne
Verschmutzt - Reinigen



4. Sitz Innenraum links vorne
Verschmutzt - Reinigen



4. Sitz Innenraum links vorne
Verschmutzt - Reinigen



4. Sitz Innenraum links vorne
Verschmutzt - Reinigen



4. Sitz Innenraum links vorne
Verschmutzt - Reinigen