Informe de tasación



HYUNDAI I30

1.0 TGDI 48V KLASS 5P BER

VIN	TMAH351BAPJ213489
Primera matriculación	29/8/2023
Kilometraje del vehículo	136.484 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	5/10/2026 11:34:52	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann MADRID-2

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	HYUNDAI	Primera matriculación	29/8/2023
Modelo	I30	Tipo de carrocería	Berlina
VIN	TMAH351BAPJ213489	Tipo de combustible	Hibrido

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	No
Ficha Ténica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Libro de mantenimiento presente
Manual de instrucciones	Sí		

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	5,0 mm	Goodyear	205/55 R 16 91 V	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	5,0 mm	Goodyear	205/55 R 16 91 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	6,0 mm	Bridgestone	205/55 R 16 91 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	6,0 mm	Bridgestone	205/55 R 16 91 V	Verano	Aluminio	No aplica

Informe de tasación

DAÑO

Interior




1 | Indicador de advertencia

Tipo de daño	Encendido
Modo de reparación	Control

Exterior





2 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar





3 | Puerta maletero Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar

Informe de tasación

Fotos comerciales







