DEKRA-Nr: 0312 / 057472 / 2026 / B092250000061 vom 27.10.2026

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen **BO C3000E** **FIN** **TMAJE812DNJ054225**

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	15.10.2021	Letzte Zulassung	15.10.2021
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Hyundai
Typ / Verkaufsbez.	Tucson (NX)(12.2020->) / Tucson 1.6 T-GDI Prime Plug-In Hybrid 4WD (E6d)	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMAJE812DNJ054225	HSN / TSN	1349 / AGH
DAT €uropa-Code®	013450752220001	DAT Marktindex	DE001 6214
Km-Stand abgelesen	43693	Nächste HU §29 StVZO	10 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.	Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb
Leistung (kW)	132	Hubraum (ccm)	1598
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Gänge	Automatik / 6
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Teal Blue / MET / TG8
Polster / Farbe	Leder / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Bewertung zum Stichtag 27.10.2026 (Besichtigung 27.10.2026)

Listenneupreis nach DAT €uropa-Code® und Marktindex ohne Sonderausstattungen			**49.600,00 EUR**
Listenneupreis für zusätzlich berücksichtigte Sonderausstattungen			**3.767,54 EUR**
Listenneupreis gesamt			**53.367,54 EUR**
Richtwert nach DAT €uropa-Code® und Marktindex			**23.033,64 EUR**
Bezugsfahrstrecke in km: 78000			
Laufleistung / Laufleistungsdifferenz: 43693 / -34307			
Laufleistungskorrektur		+	2.067,47 EUR
Erstzulassungskorrektur		+	592,47 EUR
Basiswert durch DAT Ermittlung			**25.693,58 EUR**
Gesamtwert der Ausstattungen		+	1.200,78 EUR
Grundwert durch DAT Ermittlung			**26.894,36 EUR**
Zu-/Abschlag der montierten Reifen (Differenz zur Serienbereifung)		+	16,28 EUR
Zwischensumme I			**26.910,64 EUR**
Zwischensumme II			**26.910,64 EUR**
Reparaturkosten (mit 128,30 EUR MwSt.)		-	803,58 EUR
Händlerverkaufswert DAT (mit 4.168,35 EUR MwSt.)	**26.100,00 EUR**		**26.107,05 EUR**
Handelsspanne (mit 558,67 EUR MwSt.)	3.500,00 EUR	-	3.499,03 EUR
Händlereinkaufswert DAT (mit 3.609,68 EUR MwSt.)	**22.600,00 EUR**		**22.608,02 EUR**

DEKRA Automobil GmbH
Handwerkstraße 15
D-70565 Stuttgart
Telefon (07 11) 78 61-0
Telefax (07 11) 78 61-22 40
www.dekra.com

Sitz Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart, HRB-Nr. 21039
USt-IdNr. DE811297970 Steuernummer 99045/03694
Commerzbank AG BIC: DRESDEFF600
IBAN: DE84 6008 0000 0901 0051 00
BW-Bank BIC: SOLADEST
IBAN: DE74 6005 0101 0002 0195 25

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Stefan Kölbl
Geschäftsführer:
Guido Kutschera (Vorsitzender)
Friedemann Bausch
Jann Fehlauer

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	NP	Abw.	%	VK	
4313	Assistenz-Paket Plus	979,37*			507,31	
42300	Fahrwerksdämpfung elektronisch geregelt (ASD / ECS)	979,37*			507,31	
11000	Metallic-Lackierung	609,28*			62,71	
16712	Panorama-Schiebedach	1.199,52*			123,45	
	Summe Sonderausstattung	**3.767,54**				**1.200,78 EUR**

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto	
1. Gepäckraumrollo verformt, erneuern (Bild 9, 10)	382	51.8	-197,88	
2. Alufelge glanzgedreht hinten rechts zerkratzt, erneuern (Bild 16, 17)	928	51.8	-480,70	
3. Tür vorne links Einstieg, zerkratzt, smart repair (Bild 7, 8)	125	100	-125,00	
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	**1.435**			**-803,58 EUR**

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 11)
Verkleidung Heckklappe, verschrammt, Gebrauchsspur
Kotflügel vorne links, eingedellt, Gebrauchsspur (Bild 15)
Kühlergrill, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 13)
Heckdeckel Kante, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 14)
Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 12)
Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur

Der Sachverständige
Arian Jelveh

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonal von vorne




Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Ladekabel beim E-Fahrzeug



Bild 7 : Tür vorne links Einstieg, zerkratzt, smart repair



Bild 8 : Tür vorne links Einstieg, zerkratzt, smart repair




Bild 9 : Gepäckraumrollo verformt



Bild 10 : Gepäckraumrollo verformt




Bild 11 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 12 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 13 : Kühlergrill, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 14 : Heckdeckel Kante, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 15 : Kotflügel vorne links, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 16 : Alufelge glanzgedreht hinten rechts zerkratzt



Bild 17 : Alufelge glanzgedreht hinten rechts zerkratzt

DEKRA-Nr: 0312 / 057472 / 2026 / B092250000061 vom 27.10.2026

DEKRA Automobil GmbH
Martener Hellweg 50, 44379 Dortmund

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Dortmund
Martener Hellweg 50
44379 Dortmund
Telefon 0231 / 9954-0
Fax 0231 / 9954-249
E-Mail dortmund.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Arian Jelveh
Tel. direkt 02319954-0

Bewertungsgutachten

Kennzeichen **BO C3000E** **FIN** **TMAJE812DNJ054225**

Vertragsnummer	37103173
Auftragsnummer	ELSRM007038
Rahmenkostenstelle	RDA
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	05.10.2026, elektronisch
Besichtigung	27.10.2026 um 08:45 Uhr DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Dortmund, Martener Hellweg 50, 44379 Dortmund

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 27.10.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	**18.991,60 EUR**	**22.600,00 EUR**
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	**21.932,77 EUR**	**26.100,00 EUR**

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 05.10.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte elektronisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 27.10.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 27.10.2026 um 08:45 Uhr durch Herrn Arian Jelveh bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Dortmund, Martener Hellweg 50, 44379 Dortmund, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 110 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Christiane Maria SANDER, Auf Dem Knust 7, 44865 Bochum
Kennzeichen	BO C3000E
Tag der Erstzulassung	15.10.2021
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	15.10.2021

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	10 / 2028

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Hyundai
Typ / Verkaufsbezeichnung	Tucson (NX)(12.2020->) / Tucson 1.6 T-GDI Prime Plug-In Hybrid 4WD (E6d)
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	1349 / AGH
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMAJE812DNJ054225
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Teal Blue / MET
Lackierung	TG8
Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.
Motorart / Zylinderanzahl	Hybridantrieb / 4
Leistung / Hubraum	132 kW / 1598 cm^3
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 6
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	43.693 Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S /O	6 mm
	rechts	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S /O	6 mm
2	links	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S /O	6 mm
	rechts	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S /O	6 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 31.10.2026			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

- Letzter Service nicht im Wartungsheft abgestempelt, Service wurde am 12.10.2026 in einer Vertragswerkstatt durchgeführt. Reparaturrechung lag vor.

Serienausstattung

8 Lautsprecher, Ablagetasche an Vordersitzlehnen, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Aktives Bremslicht (ESS), Alarmanlage, Ambiente-Beleuchtung, Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA), Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Audiosystem: Radio RDS, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel lackiert, Belüftung Innenraum (Multi-Air-Modus), Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bremsassistent, Dachreling, Dachspoiler, Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital), Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent, Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung, Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA), Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten, Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode), Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic), Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage), Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent, Familien-Paket, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Frontscheibe Verbundglas, Funktions-Paket, Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM), Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter), Getriebe Automatik - (6-Stufen), Getränkehalter hinten, Getränkehalter vorn, Gurtstraffer, Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert), Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Hybrid 195 kW (Motor 1,6 Ltr. - 132 kW T-GDI), Induktionsladeschale für Smartphone, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten

verstellbar, LED-Grilldesign-Paket, LM-Felgen 7,5x19, Ladekabel mit Typ 2-Stecker, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar, Lenkrad (Leder), Lenkrad heizbar, Lenkrad mit Schaltwippen, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Leseleuchte, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn, Motor 1,6 Ltr. - 132 kW (System: 195 kW) T-GDI Hybrid, Motorhaubenisolierung, Navigations-Paket, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch (EPB), Plug-in Hybrid, Prime-Paket, Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2680 mm, Reifen 235/50 R19 ..H, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Rücksitzlehne umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire), Scheibenbeschlagerkennung / Regelung, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenairbag vorn, Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag), Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitz-Paket, Sitzbezug / Polsterung: Leder, Smart-Key, Smart-Sense-Plus-Paket, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Sound-System KRELL, Start-Stop-Knopf, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Steckdose (12V-Anschluß) vorn, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, USB-Anschluss Mittelkonsole, USB-Anschluss hinten, Verglasung Akustikglas, Verglasung getönt, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite, Wegfahrsperre (elektronisch), Wireless SmartLink (Apple CarPlay), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Assistenz-Paket Plus, Fahrwerksdämpfung elektronisch geregelt (ASD / ECS), Metallic-Lackierung, Panorama-Schiebedach

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist lückenhaft. Letzte Wartung erfolgte am 12.10.2026 bei Kilometerstand 43.270.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Gepäckraumrollo verformt, erneuern (Bild 9, 10); Alufelge glanzgedreht hinten rechts zerkratzt, erneuern (Bild 16, 17); Tür vorne links Einstieg, zerkratzt, smart repair (Bild 7, 8);

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 11); Verkleidung Heckklappe, verschrammt, Gebrauchsspur; Kotflügel vorne links, eingedellt, Gebrauchsspur (Bild 15); Kühlergrill, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 13); Heckdeckel Kante, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 14); Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 12); Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Arian Jelveh

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.