Vehicle info

Make	BMW	Gearbox	Automatic
Model	i3 42,2kWh (I01)	Fuel type	Electric
Mileage	12,637	kW	125
VIN	WBY8P210307K86912	cc	0
First registration date	9/7/2022	Customer	BMW Austria Leasing GmbH Minderwertgutachten



Documents and maintenance

Type of maintenance	Maintenance digital
Registration certificate original	No
Next maintenance date	7/1/2028

Maintenance date	Mileage
7/31/2026	11,226 km

Options according to the inspector

Type of Tow bar	No Tow bar	Type of Lining	Lining fabrics

Exterior

Part	Damage type	Repair mode
2 | Door FL	Scratch(es)	Touch up

Missing Parts

Part	Damage type	Repair mode
3 | Aerial	Missing	Replace

Acceptable Damages

Part	Damage type	Repair mode
1 | Door seal FL	Tear	No repair

Damages

Exterior






2 | Door FL

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Touch up
Cause	Use/wear

Missing Parts



3 | Aerial

Damage type	Missing
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear

Acceptable Damages





1 | Door seal FL

Damage type	Tear
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Checks and data fields

Repainting present	No	Number of charging cables (normal)	1
Number of charging cables (rapid charge)	1	Number of keys total	2
Type of Emergency Tool	Repair kit present	Type of Luggage cover	Boot cover present
Number of doors	5	Number of seats	4
Interior colour	Dark Grey	Tyre repair kit	Yes
First aid kit	Yes		

Tires

Mounted Tires

Location	Position	Tire season	Type of rims	Dimensions	Manufacturer	Tread
Front	Left	Summer	Aluminium	175/55 R 20 89 T	Bridgestone	5.0 mm
Front	Right	Summer	Aluminium	175/55 R 20 89 T	Bridgestone	5.0 mm
Rear	Left	Summer	Aluminium	195/50 R 20 93 T	Bridgestone	4.0 mm
Rear	Right	Summer	Aluminium	195/50 R 20 93 T	Bridgestone	4.0 mm


Commercial photos




















READY
12637 km
5863.5 km
83 km



Service Historie
19.04.2022 BMW i
24.06.2024 BMW i
31.07.2026 BMW i

Fahrzeugstatus
Bremsflüssigkeit
Nächster Wechsel spätestens zum angegebenen Termin.

Fahrzeugstatus
Fahrzeug-Check
Nächste Sichtprüfung zum angegebenen Termin oder nach der ggf. angegebenen Fahrstrecke.



Batterie-Zertifikat
Diagnosedatum: 03/11/2026
97%
Gesundheitszustand (SOH)*
BMW i3 120Ah
VIN : WBY8P210307K86912
Kilometerstand : 12.637 km
www.get-moba.com
CARA

Persönliche Daten löschen
Daten werden gelöscht ...
Dieser Schritt kann bis zu 2 Min. dauern. Fahrzeug nicht bewegen, bis der Vorgang beendet ist.


























Made in
Germany
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*1213
WBY8P210307K86912
1710 kg
1- 770 kg
2- 965 kg




EQUIPMENT BY MANUFACTURER

1 Mikrofon fahrerseitig in Dachhimmel. Drahtlose Verbindung für geeignete	10mm Tieferlegung mit sportlicher Fahrwerksabstimmung	19" BMW i Leichtmetallräder Sternspeiche 427 Reflexsilber
2-sitzig inklusive ISOFIX-Bügel je Seite hinter Sitzblende. Zweiteilige Ablageschale	2-teilig. Zusätzlich eDrive-Schriftzug. Beide auf Heckklappe.	20" BMW i Leichtmetallräder Doppelspeiche 431 Jetblack glanzgedreht mit Mischbereifung
20" LM Rad Doppelspeiche 431	3 Tasten fix vorbelegt	3-phasiges Ladekabel
4 Sitzplätze	4 Stück	4 Verzurrösen im Kofferraum
4. Taste mit Öffnung Heck	Ablagefach in Türverkleidung	Ablagefach und Getränkehaltereinsatz in Mittelkonsole
Ablagenpaket	AC- Laden	AC-Laden Professional
Aeroflap-Schweller links und rechts in Schwarz Hochglanz	AGM-Batterie 20 Ah	Airbag für Fahrer und Beifahrer
aktuelle Fahrstufen (D-P-N-R) werden mittels mehrfarbiger Leuchten im	Akustischer Fussgängerschutz	Akustischer Fußgängerschutz
Antiblockiersystem (ABS)	Armlehne vorne	Außenspiegelanklappung mechanisch
Außenspiegeleinstellung elektrisch	Außentemperaturanzeige	Automatikgetriebe mit Gangwahlschalter an der Lenksäule
Battery Certificate	beleuchtet	Blinkleuchten hinten in LED-Technik im Heckleuchtensegment d Heckklappe.
Blinkleuchten in Außenspiegelgehäuse integriert in LED-Technik	Blinkleuchten in LED-Technik	Bluetooth und 6,5" hochauflösendem Farbbildschirm
BMW Drive Recorder	BMW EfficientDynamics	BMW i Interieurdesign Atelier
Bordliteratur deutsch	Bremsleuchte integriert	Comfort Paket Advanced
Connected Drive Services	Connected eDrive Services	ConnectedDrive Services beinhaltet das mobile Internetportal BI Online (inkl. Zugriff auf E-Mails,
DAB-Tuner	DAB-Tuner (DAB+ fähig)	Dachhaltegriffe
DC-Laden	Deaktivierung Airbag Beifahrer	die Fahrdynamik-Eigenschaften und Effizienz des Fahrzeugs
Doppeltuner inklusive Funktionalität DAB+ für analogen und digitalen Radioempfang.	Dunkle Instrumententafel	Dynamische Stabilitäts Control (DSC)
E-Motor	Einstiegsleisten	Elektrische Fensterheber vorn
Elektronische Wegfahrsperre (EWS)	EU-spezifische Zusatzumfänge	Fahrerlebnisschalter inkl. ECO PRO Modus
Fahrzeugverbreiterung über Radverkleidung in Schwarz Hochglanz	feststehend	Fluid Black mit Akzent BMW i Blau
Fondkopfstützen klappbar und höhenverstellbar	Freisprecheinrichtung	Frontscheibe mit Graukeil
Funkfernbedienung mit frei programmierbarer Taste	Fußmatten in Velours	Fussmatten Velours
Gangwahlschalter an Lenksäule	Garantie 2 Jahre	Gepäckraumabdeckung
Gepäckraumleuchte in Gepäckraumseitenwand rechts	Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion	Getränkehalter
Getränkehalter, Aufnahme an Mittelkonsole, Getränkehalter abnehmbar.	Gurtwarnung für Fahrer und Beifahrer	Handschuhfach
Heck- und Frontscheibenwischer	Heckleuchten in LED- Technik	Heckscheibenheizung mit Abschaltautomatik
Heckspoiler	hinten	Hochvoltbatterie
in Türverkleidung vorn	Initiierung eines Pannenhilfe-Rufs. Automatische oder manuelle Servicebedarfsüber-	Innen-/Aussensp. mit Abblendautomatik
Innenlicht im Dachhimmel	Instrumentenkombination mit farbigem 5,7"-TFT-Display	Instrumententafelträger und Türverkleidung in Nawaro aus den nachwachsenden Fasern der Kenaf-Pflanze
Integriertes Differentialgetriebe	Intelligenter Notruf	Interieuroberfläche andesitsilber matt
Interieuroberflächen Andesitsilber matt	Kältemittel R1234yf	Kilometertacho
klappbar	Kleiderhaken	Klimaanlage inkl. Mikrofilter und Umlufttaste
Klimaautomatik	Komfort-Paket	Kopfairbag vorne und hinten Curtain-Kopfschutzsystem
Kopfstützen Vordersitze aufgesetzt	LADEKABEL (MODE 2)	Ladeklappe in Seitenwand hinten
Lautsprecher	LED- Scheinwerfer	Leder

Lederlenkrad	Lenkradkranz	Lenksäulenverstellung mechanisch
Lichtfarbe Orange	Lichtumfänge	Make-up-Spiegel mit Abdeckklappe
mit Einklemmschutz	mittig	Modellschriftzug i3
Multifunktion für Lenkrad	Navigationssystem Business	Neigung mechanisch einstellbar
nicht verstellbar	Oberfläche Carbon	Panoramaglasscheiben in Fondtüren
Park Distance Control (PDC)	Park Distance Control (PDC) hinten	Radio Professional inkl. MP3-Decoder
Radschraubensicherung	rechts - Zugang Strombeladungsdose (Push- Push-Funktion).	Regensensor
Regensensor und automatische Fahrlichtsteuerung	Reifendruck-Kontrolle	Reifendruckanzeige
Reifenpannenset	Reifenreparatur-Set	Remote Services
Rückfahrkamera	Rücksitzbank	Rücksitzlehne 2-teilig
Schnellladen Gleichstrom	schwarz	Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer
Seitenaufprallschutz	Seitenscheiben	Servotronic
Sitzheizung Fahrer/Beifahrer	Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer inkl. aktiver Luftklappensteuerung	Sitzverstellung manuell Fahrer und Beifahrer
Sportpaket	Sprachversion deutsch	Stabantenne
Standard-Ladekabel	Stärkere Stromversorgung	Steckdose (12 V) in Mittelkonsole
Stoff Polster	Stoffkombination "Neutronic"	Stoßfänger in Wagenfarbe
Telematikdienst mit manuellem und automatischem Notruf	Teleservices	Türgriffe in Wagenfarbe
umklappbar im Verhältnis 50:50 teilbar	Uni-Lackierung Fluid Black mit Akzent BMW i Blau	USB- und AUX-In-Anschluss in Mittelkonsole
verstellbar in Höhe und Länge	vorn	vorn inklusive Auflichtfunktion
vorn und hinten	Wärmepumpe	Wärmepumpe, wie die Klimaanlage im Sommer nutzt das innovative Wärmepumpensystem zusätzlich auch im
Warndreieck und Verbandskasten	Warndreieck und Verbandstasche	Werkzeugtasche
zur Ein-		

HINWEISE ZUM GUTACHTEN

ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes ist die ÖNORM V5080. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Dieses Gutachten wurden in Verantwortung von Ing. Martin Lennes, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, erstellt.
- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

BEMERKUNGEN