# EC Certificate of Conformity




49. $CO_2$ emissions/fuel consumption/electric energy consumption:

1. All power trains except pure electric vehicles (if applicable):

| NEDC values | $CO_2$ emissions | | | Fuel consumption [/100 km] | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Petrol/Diesel g/km | LPG / CNG g/km | Others g/km | Petrol/Diesel [L] | LPG / CNG [L]/[m³] | Others [L] |
| Urban conditions | 140 | ---- | ---- | 6.1 | ---- | ---- |
| Extra-urban conditions | 97 | ---- | ---- | 4.2 | ---- | ---- |
| Combined | 112 | ---- | ---- | 4.9 | ---- | ---- |
| Weighted, combined | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

Deviation factor (if applicable): ----

Verification factor (if applicable): ----

2. Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption (weighted, combined): [Wh/km] ----

Electric range: [km] ----

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s): no

3.1. General code of the eco-innovation(s): ----

3.2. Total $CO_2$ emissions savings due to the eco-innovation(s): ----

3.2.1. NEDC savings (if applicable)

Diesel / Petrol ----

LPG / NG [g/km] ----

Others [g/km] ----

3.2.2. WLTP savings (if applicable)

Diesel / Petrol ----

LPG / NG [g/km] ----

Others [g/km] ----

4. All power trains, except pure electric vehicles (if applicable)

| WLTP values | $CO_2$ emissions | | | Fuel consumption: [/100 km] | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Petrol/Diesel g/km | LPG / CNG g/km | Others g/km | Petrol/Diesel [L] | LPG / CNG [L]/[m³] | Others [L] |
| Low | 175 | ---- | ---- | 7.7 | ---- | ---- |
| Medium | 133 | ---- | ---- | 5.8 | ---- | ---- |
| High | 117 | ---- | ---- | 5.1 | ---- | ---- |
| Extra High | 140 | ---- | ---- | 6.2 | ---- | ---- |
| Combined | 136 | ---- | ---- | 6.0 | ---- | ---- |
| Weighted, combined | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

5.1. Pure electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption [Wh/km]: ----

Electric range [km]: ----

Electric range city [km]: ----

5.2. OVC hybrid electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption ($EC_{AC,weighted}$) [Wh/km]: ----

Electric range (EAER) [km]: ----

Electric range city (EAER city) [km]: ----

51. For special purpose vehicles:

Designation in accordance with Annex II, Section 5: ----

52. Remarks:

NO 16.2.: with trailer axle 2:+15 kg##NO 35.: alt to pos 35 with deviating val. in pos 49:##225/40 R18 92Y XL#7,5JX18 ET46;##225/45 R17 91W#7,5JX17 ET46;##225/45 R17 94V XL#7,5JX17 ET46;##205/50 R17 93H M+S#7,5JX17 ET46;##205/55 R16 91H M+S#7,0JX16 ET43;##205/55 R16 91H M+S#6,5JX16 ET46;##225/40 R18 92V XL M+S#7,5JX18 ET46;##

Complete vehicles

The undersigned hereby certify that the vehicle

| | | |
|---|---|---|
| 0.1. | Make (Trade name of manufacturer): | SEAT |
| 0.2. | Type: | KL |
| | Variant: | SFDFYAX0 |
| | Version: | FD7MFD7CW0024BIVL1BBA16A8H |
| 0.2.1. | Commercial name: | SEAT LEON SP |
| 0.2.3.1. | Interpolation family's identifier: | IP-MQB37WZ_B1_0575-VSS-1 |
| 0.2.3.2. | ATCT family's identifier: | AT-5Q0_0V_0280_000-VSS-1 |
| 0.2.3.3. | PEMS family's identifier: | 09-VSS-715W_KL_DFYA_FD7_B_1-000 |
| 0.2.3.4. | Roadload family's identifier: | RL-DQ200_7F_20_001-WVW-1 |
| 0.2.3.5. | Roadload matrix family's identifier (if applicable): | ---- |
| 0.2.3.6. | Periodic regeneration family's identifier: | PR-VW_00221_00_000-WVW-1 |
| 0.2.3.7. | Evaporative test family's identifier: | EV-AU_DGW_D_AZAAAA-WVW-1 |
| 0.4. | Vehicle category: | M1 |
| 0.5. | Company name and address of manufacturer: | SEAT, S.A.<br>Autovía A-2, Km. 585<br>ES-08760 Martorell |
| 0.6. | Location and method of attachment of the statutory plates: | On the right A-pillar glued or bonded |
| | Location of the vehicle identification number: | In the engine compartment, right |
| 0.10. | Vehicle identification number: | VSSZZZKL2PR009554 |
| 0.11. | Date of manufacture of the vehicle: | 2022-08-05 |

conforms in all respects to the type described in approval e9*2007/46*3167*18 issued on 2022-05-18 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

Martorell, 2022-08-05

Daniel Cortina Munuera
Director Quality Assurance

Martorell, 2022-08-05

Robin Christoph Bräutigam
Head of Technical Conformity

Internal Manufacturer Data

VSSZZZKL2PR009554

0000.12.002 (07.20)

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Number of axles / wheels: | 2 / 4 |
| 3. | Powered axles (number, position): | 1 Axle 1 |
| | Interconnection of powered axles: | ---------- |
| 3.1. | Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated: | non-automated |
| 4. | Wheelbase[mm]: | 2672 |
| 4.1. | Axle spacing [mm]: | 2672 |
| 5. | Length [mm]: | 4642 |
| 6. | Width [mm]: | 1799 |
| 7. | Height [mm ]: | 1450 |
| 13. | Mass in running order [kg]: | 1432 |
| 13.2. | Actual mass of the vehicle [kg]: | 1564 |
| 16. | Technically permissible maximum masses: | |
| 16.1. | Technically permissible maximum laden mass [kg]: | 1980 |
| 16.2. | Technically permissible mass on each axle (1./2.) [kg]: | 1000 / 1030 |
| 16.4. | Technically permissible maximum mass of the combination [kg]: | 3480 |
| 18. | Technically permissible maximum towable mass in case of: | |
| 18.1. | Drawbar trailer [kg]: | ---- |
| 18.3. | Centre-axle trailer [kg]: | 1500 |
| 18.4. | Unbraked trailer [kg]: | 710 |
| 19. | Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]: | 80 |
| 20. | Manufacturer of the engine: | Volkswagen AG |
| 21. | Engine code as marked on the engine: | DFY |
| 22. | Working principle: | Positive ignition / 4 stroke |
| 23. | Pure electric: | no |
| 23.1. | Class of Hybrid (electric) vehicle: | NOVC-HEV |
| 24. | Number and arrangement of cylinders: | 4; in Line |
| 25. | Engine capacity [cm³]: | 1498 |
| 26. | Fuel: | petrol/hybrid |
| 26.1. | Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel/Dual fuel: | mono fuel vehicle |
| 26.2. | Type of dual fuel engine: | ------ |
| 27. | Maximum power | |
| 27.1. | Maximum net power [kW at min⁻¹] (internal combustion engine): | 110.00 / 5000 |
| 27.2. | Maximum hourly output [kW] (electric motor): | ------- |
| 27.3. | Maximum net power [kW] (electric motor): | 9.40 |
| 27.4. | Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor): | ------- |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. | Gearbox (type): | automatic | | | | | | | |
| | Gear | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 28.1. | Gearbox ratios: | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 28.1.2. | Final drive ratio: | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| | Total gear ratios: | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |

| | | |
|---|---|---|
| 29. | Maximum speed [km/h]: | 218 |
| 30. | Axle(s) track (1./2.) [mm]: | 1544 / 1514 |
| 35. | Fitted tyre/wheel combination/energyefficiency class of RRC/type category used for $CO_2$ determination: | |
| | Axle 1: | 225/40 R18 92Y XL / 7,5JX18 ET46 / B / C1 |
| | Axle 2: | 225/40 R18 92Y XL / 7,5JX18 ET46 / B / C1 |
| 36. | Trailer brake connections: | ---------- |
| 38. | Code for bodywork: | AC |
| 40. | Colour of vehicle: | RED |
| 41. | Number and configuration of doors: | 5 / le. 2, ri. 2, ba. 1 |
| 42. | Number of seating positions (including the driver): | 5 |
| 42.1. | Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary: | --- |
| 42.3. | Number of wheelchair user accessible position: | --- |
| 46. | Sound level | |
| | Stationary [dB(A) at min⁻¹]: | 75.60 / 3750 |
| | Drive-by [dB(A)]: | 67.00 |
| 47. | Exhaust emission level: | EURO 6 AP |
| 47.1. | Parameters for emission testing of Vind: | |
| 47.1.1. | Test mass [kg]: | 1644 |
| 47.1.2. | Frontal area [m²]: | ------- |

47.1.3. Road load coefficients

| 47.1.3.0. f0 [N] | 47.1.3.1. f1 [N/(km/h)] | 47.1.3.2. f2: [N/(km/h)²] |
|---|---|---|
| 124.676186 | 0.173000 | 0.031258 |

| | | |
|---|---|---|
| 47.2. | Driving cycle: | |
| 47.2.1. | Driving cycle class: | 3b |
| 47.2.2. | Downscaling factor ($f_{dso}$): | ----- |
| 47.2.3. | Capped speed: | no |
| 48. | Exhaust emissions: | 715/2007*2018/1832AP |

1.2. Test procedure: Type 1 (NEDC average values, WLTP highest values) [mg/km] or WHSC (EURO VI)

| Petrol / Diesel | CO | THC | NMHC | $NO_x$ | THC + $NO_x$ | $NH_3$ | Particles | Particles # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 161.8 | 21.2 | 18.1 | 17.1 | ------- | ------- | 0.0000 | 0.06E11 |
| LPG/CNG | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | -- |
| Other | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | -- |

2.2. Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

| Petrol / Diesel | CO | THC | NMHC | $CH_4$ | $NO_x$ | $NH_3$ | Particles | Particles # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | -- |
| LPG/CNG | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | -- |
| Other | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | -- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 48.1. | Smoke corrected absorption coefficient [m⁻¹]: | | -------- |
| 48.2. | Declared maximum RDE values (if | $NO_x$ [mg/km] | Particles (number) with exponent (#/km) |
| | Complete RDE trip: | 60.0 | 6.00 E11 |
| | Urban RDE trip: | 60.0 | 6.00 E11 |

IT'S A COPY



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe Fahrzeugschlüssel






Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



SEAT Service
Auf einen Blick. Aus einer Hand.

40260135
15.06.2026
15.06.2026
10259

Christian Eißner
Seite 1 von 2

Marke: Seat
Modell: Leon FR LESC
Kennzeichen: M HU1614

HSN: 7593 F.-Id.-Nr.: VSSZZZKL2PR009554
TSN: ASF00145 HU: 02.2028
EZ: 04.10.2022 Km-Stand: 53.083

| Pos | Nummer | Bezeichnung/Beschreibung | Menge | Einh. | Rab. (%) | E-Preis | Ges. Preis St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 319805767 | Hauptinspektion - Wartung: 60 000 km / 48 Monate<br>*Inspektion ohne Wechsel des Motoröls Longlife-Wartung, gemäß Ausstattungscode QI6 (gemäß OE 01 09 00 24)* | 0,80 | Std. | | 75,00 € | 60,00 € A |
| 2 | 1E13000210 | Zündkerzen erneuern:<br>*(alle 60 000 km/48 Monate) OE 28 70 56 95* | 0,50 | Std. | | 75,00 € | 37,50 € A |
| 3 | 1M09056020 | Bremsflüssigkeit erneuern<br>*(alle 24 Monate) gemäß OE 01 40 00 50* | 1,00 | Psch | | 39,00 € | 39,00 € A |
| 4 | 1N30001000WV0 | Staub- und Pollenfilterelement erneuern<br>*(alle 60 000 km/24 Monate) OE 0025* | 0,10 | Std. | | 75,00 € | 7,50 € A |
| 5 | 474 | Ablaufschlauch Schiebebach prüfen; bei Bedarf reinigen<br>*(alle 30 000 km/24 Monate) OE 60 48 02 60* | 0,10 | Std. | | 75,00 € | 7,50 € A |
| 6 | 318000021 | Sonnendach / Panorama-Schiebedach: Führungsschienen und Ablaufschläuche prüfen/reinigen; Gepäckraum auf Wassereintritt prüfen<br>*(alle 60 000 km/24 Monate) OE 60 05 29 50* | 0,20 | Std. | | 75,00 € | 15,00 € A |
| | | **Zwischensumme** | | | | | **166,50 €** |
| 7 | MN7722 | Motoröl Longlife 0W-20<br>*Viskositätsklasse SAE 0W-20*<br>*ACEA C5-21 / C6-21*<br>*Porsche C20 VOLKSWAGEN 508 00 / 509 00* | 0,50 | Liter | | 13,61 € | 6,81 € A |
| | 03.9901-6411.2 | ATE Bremsflüssigkeit SL6 | 1,00 | Liter | | 11,34 € | 11,34 € A |
| | 95929 | Zündkerze NGK<br>*gemäß 05E 905 602 (Iridium)* | 4,00 | Stk. | 10,00 | 25,60 € | 92,16 € A |

-Mail: kfzservice.eissner@gmail.com
leuer-Nr.: 238 / 216 / 10397
St-IdNr: DE363611419

Inhaber: Kfz-Service Christian Eißner
Bank: Sparkasse Leipzig
IBAN: DE57 8605 5592 1090 3380 62
BIC: WELADE8LXXX

Bild 13 : Wartungsnachweis



Bild 14 : Frontspoiler Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 15 : Frontspoiler Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur




Bild 16 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur




Bild 17 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 18 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 19 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 20 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 21 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 22 : Dachrahmen rechts, eingedellt, Gebrauchsspur




Bild 23 : Dachrahmen rechts, eingedellt, Gebrauchsspur




Bild 24 : Wartungsnachweis

DEKRA-Nr: 0652 / 037684 / 2026 / B077320000354 vom 06.11.2026

# Zustandsbericht / Minderwertgutachten

## Vorgang

| | |
|---|---|
| Auftraggeber | Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching |
| Besichtigung | 05.11.2026 |

## Bemerkungen

**Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.**
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 110 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 1 Nebenschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Erstzulassung | 05.10.2022 | Fahrzeugart | Personenkraftwagen |
| Hersteller | Seat | Typ / Verkaufsbez. | Leon Sportstourer (KL8)(03.2020->) / Leon Sportstourer 1.5 eTSI FR OPF (EURO 6d) |
| Aufbauart | Kombi | Türen | 5 |
| Fahrzeug-Ident.-Nr. | VSSZZZKL2PR009554 | HSN / TSN | 7593 / ASF |
| DAT €uropa-Code® | 017900440080003 | DAT Marktindex | DE008 6321 |
| Km-Stand abgelesen | 59613 | Nächste HU §29 StVZO | 02 / 2028 |
| Energiequelle / Kraftstoff | Hybr.Benzin/E | Zylinderanzahl | 4 / Reihenmotor |
| Leistung (kW) | 110 | Hubraum (ccm) | 1498 |
| Schadstoffklasse: | EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I | Antriebsart | Frontantrieb |
| Getriebe / Gänge | Automatik / 7 | Felgen | Leichtmetall |
| Farbe | "Desire" Rot / Metallic / 2-Schicht / E1, L0X1 | Polster / Farbe | Sitzbezüge in Stoff / Mittelgrau - Lavarot |

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

| Achse | Reifenbezeichnung | Hersteller/Typ | Art | Profiltiefe |
|---|---|---|---|---|
| 1 links | 225 / 40 R 18 92 Y | Bridgestone / Turanza T 005 FSL | S /O | 3 mm |
| rechts | 225 / 40 R 18 92 Y | Bridgestone / Turanza T 005 FSL | S /O | 3 mm |
| 2 links | 225 / 40 R 18 92 Y | Bridgestone / Turanza T 005 FSL | S /O | 3 mm |
| rechts | 225 / 40 R 18 92 Y | Bridgestone / Turanza T 005 FSL | S /O | 3 mm |
| Notrad | | | | |

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

## Serienausstattung

Serie: 6 Lautsprecher, Ablagetasche an Vordersitzlehnen, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Audiosystem mit Touchscreen-Farbdisplay, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung, Außenspiegel grau, Batterie 59 Ah / 320 A, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert, Bordcomputer, Bremsscheiben hinten (272 mm x 10 mm), Bremsscheiben vorn (288 mm x 25 mm), Doppeltonhorn, Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten), Einstiegsleisten beleuchtet, Elektron. Querdifferentialsperre (XDS), Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC), Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (SEAT Drive Profile), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion, Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Handschuhfach beleuchtet, Hinterachse: Verbundlenker, Innenraumlicht-Paket LED, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaanlage Climatronic 3-Zonen, Kofferraumbeleuchtung, Kombiinstrument digital (virtual cockpit), Kopf-Airbag-System, Laderaumboden variabel und herausnehmbar, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar, Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar, Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion, Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten, Mild-Hybrid 110 kW (Motor 1,5 Ltr. - 110 kW eTSI ACT), Mobile Online Dienste Seat Connect, Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht, Notrufsystem, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion, Radioempfang digital (DAB+), Reifenkontroll-Anzeige, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3), Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Seitenairbag, Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag), Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, Service-Umfang: nur Deutschland, Österreich und Schweiz, Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic), Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sport-Fahrwerk, Sport-Komfortsitze vorn, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Steckdose (12V-Anschluß) vorn, Steuer-AV Modell FR, Stoßfänger FR-Design, Tagfahrlicht LED, USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C), Verzurrösen Koffer-/Laderaum, Warnanlage für Sicherheitsgurt-System, Wartung: Longlife-Service, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmeschutzverglasung

## Sonderausstattung

| Code | Bezeichnung |
|---|---|
| 83255 | Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V eTSI ACT Mild-Hybrid (DFYA) |
| 37597 | Ambiente-Beleuchtung Smart Ambient Light |
| 14201 | Anhängerkupplung (Kugelkopf mit elektr. Entriegelung, schwenkbar) |
| 24494 | Audiosystem: BeatsAudio Soundsystem |
| 2719 | Business-Paket Infotain |
| 27805 | Dachhimmel schwarz |
| 4003 | Dynamic-Paket |
| 4537 | Fahrassistenz-Paket XL |
| 25791 | Fahrassistenz-System: Parklenkassistent mit Einparkhilfe vorn und hinten |
| 37205 | Fahrassistenz-System: Pre-Crash-System |
| 20037 | Fensterzierleisten schwarz hochglänzend |
| 789 | Fzg. ohne Modell-Schriftzug |
| 27605 | Gepäckraum-Abtrennung (Netz) |
| 35608 | Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen, sensorgesteuert) |
| 39898 | Induktionsladeschale für Smartphone |
| 2403 | Licht- und Sicht-Paket |

| | |
|---|---|
| 49127 | LM-Felgen 7,5x18 (Performance I, Cosmo Grau, glanzgedreht, FR) |
| 16713 | Panorama Schiebe-/Hebedach elektrisch |
| 68707 | Reserverad als Notrad |
| 39804 | Rückfahrkamera |
| 18018 | Scheinwerfer Voll-LED |
| 35509 | Schließ-/Startsystem Kessy Advanced |
| 26906 | Seitenairbag hinten |
| 3225 | Sitz-Paket Dinamica |
| 11702 | Sonderlackierung Exclusive |
| 29308 | Standheizung mit Fernbedienung |
| 2400 | Winter-Paket |
| 63110 | Reifen 225/40 R18 ..W |


## Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, außergewöhnlich guten Gesamtzustand auf.

| | |
|---|---|
| Wartungsnachweis: | vollständig |
| letzte Wartung: | am 15.06.2026 bei Kilometerstand 53.083 |
| bis Wartung verbleiben: | 4.500 km oder 128 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt) |

## Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



### Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt,
Gebrauchsspur (Bild 16, 17)
Dachrahmen rechts, eingedellt, Gebrauchsspur
(Bild 22, 23)
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur
(Bild 18, 19, 20, 21)
Frontspoiler Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur (Bild 14, 15)