CarcheckAI

OPEL - NOUVEAU GRANDLAND

INFORMATION DU VÉHICULE

Date de génération du PDF 10/02/2026	**Segment** CSUV	**Date d'immatriculation** 10/06/2025
Immatriculation HD413ZN	**Kilométrage** 28 468 km	**VIN** VXKKAHPY3S6026721
Marque OPEL	**Modèle** NOUVEAU GRANDLAND	**Portes** 5
Date de création 10/02/2026		

OPEL - NOUVEAU GRANDLAND

PHOTOS DU VÉHICULE

3/4 AVG



Avant vue basse



3/4 AVD



Côté droit



Arrière



Coffre ouvert



3/4 ARG



Planche de bord



Compteur



Siège AV



Siège AR



Côté gauche



3/4 ARD



Pneu ARD



OPEL - NOUVEAU GRANDLAND

ELEMENTS DU VEHICULE

Voyant carburant /charge allumé



Insuffisant

Kit de réparation avec compresseur



Carnet de service présent



Double des clés manquant

Manquant

PNEUS

Pneu Avant Gauche

MICHELIN - SUMMER - 225/55 R19 - Parallélisme conforme - 5.4 mm

Pneu Avant Droit

MICHELIN - SUMMER - 225/55 R19 - Parallélisme conforme - 5 mm

Pneu Arrière Gauche

MICHELIN - SUMMER - 225/55 R19 - Parallélisme conforme - 5.4 mm

Pneu Arrière Droit

MICHELIN - SUMMER - 225/55 R19 - Parallélisme conforme - 5.5 mm

DOMMAGES

Cache-bagage manquant ou cassé




Cassé

Porte Arrière Droite



Enfoncement(s) - Léger / Faible

Porte Arrière Droite



Enfoncement(s) - Superficiel

Porte Arrière Droite



Rayure(s) - Léger / Faible

Baguette de porte Arrière-Droite



Rayure(s) - Superficiel

Élargisseur d'aile Arrière Droit



Rayure(s) - Moyen

OPEL - NOUVEAU GRANDLAND

JANTES

Roue arrière droite bi-ton



Rayure(s) - Moyen

Roue avant droite bi-ton



Rayure(s) - Moyen

Roue avant gauche bi-ton



Rayure(s) - Léger / Faible