DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Zustandsbericht


STELLANTIS

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUSHNSX SW060899	Erstzulassung	29.08.2025	Außenfarbe	Quarz Silber/Kontrast Grau
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-ZL2264	Laufleistung	19 801 km
Modell	MOKKA B GS 1.2 TURBO S/S 96KW AT8	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	Sandmann Lähden				




Lose Teile

Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Reifen



Goodyear 215/60/17 H
Ganzjahresreifen 5.0 mm

Goodyear 215/60/17 H
Ganzjahresreifen 5.0 mm

Goodyear 215/60/17 H
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Goodyear 215/60/17 H
Ganzjahresreifen 7.0 mm



Außenschäden

1



Bauteil	Tür
Position	Hinten links
Beschreibung	SR Delle
Anmerkungen	-

2



Bauteil	Dach
Position	-
Beschreibung	SR Delle
Anmerkungen	-

3



Bauteil	Heckklappe / Hecktür
Position	-
Beschreibung	SR Delle
Anmerkungen	-

4



Bauteil	Stoßfänger
Position	Hinten
Beschreibung	SR Kratzer
Anmerkungen	-

5




Bauteil	Dachholm
Position	Links
Beschreibung	SR Delle
Anmerkungen	-

6



Bauteil	Dachholm
Position	Rechts
Beschreibung	SR Delle
Anmerkungen	-

7



Bauteil	Motorhaube
Position	-
Beschreibung	SR Delle
Anmerkungen	-