Händlerinformationen / Dealer-information

- behobener Unfallschaden vorne links / repaired accident damage on the front left

Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf



AUDI A4

AUDI A4 Avant 40 TDI S tronic S line

Fahrgestellnummer (FIN)	**WAUZZZF44NA018169**
Kilometerstand (km)	**90.104**
Erstzulassungsdatum	**08.02.2022**
Kraftstoffart	**Diesel**
Getriebe	**Automatik**
Leistung PS	**204 PS**
Leistung kW	**150 kW**
Polsterart	**Teilleder**
Fahrzeugfarbe	**Terragrau Metallic**
Interieurfarbe	**Mikrofaser Dinamica Frequenz/Leder-Kombi**

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	**11632549**	Besichtigt am	**21.10.2026 11:30:52**

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	**Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt**	Anzahl Schlüssel gesamt	**2**
Wartungsnachweise	**Wartung digital**	Nachlackierungen vorhanden	**Nein**
Wartungsnachweis vollständig	**Ja**	Betriebsanleitung	**Ja**
Originalschlüssel	**Ja**		

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	5,0 mm	Hankook	245/25 R 19 93 Y	Sommer	Aluminium
Vorne	Rechts	5,0 mm	Hankook	245/25 R 19 93 Y	Sommer	Aluminium
Hinten	Links	5,0 mm	Hankook	245/25 R 19 93 Y	Sommer	Aluminium
Hinten	Rechts	5,0 mm	Hankook	245/25 R 19 93 Y	Sommer	Aluminium

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	4,0 mm	Pirelli	225/50 R 17 98 V	Winter	Aluminium
-	-	4,0 mm	Pirelli	225/50 R 17 98 V	Winter	Aluminium
-	-	7,0 mm	Pirelli	225/50 R 17 98 V	Winter	Aluminium
-	-	7,0 mm	Pirelli	225/50 R 17 98 V	Winter	Aluminium

KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 | Kontrollleuchte Motor	Leuchtet	Unbekannt	Prüfen
2 | Innenraum	Deformiert	Nicht zutreffend	Keine Reparatur
3 | Motorhaube	Delle(n) und Kratzer	>6 cm - 8 cm	Instandsetzen + lackieren
4 | Alufelge vorne rechts	Kratzer	>15 cm - 20 cm	Ersetzen
5 | Alufelge hinten links	Kratzer	>3 cm - 4 cm	Smart Repair
6 | Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen	Ersetzen

SCHÄDEN

[Unclassified]




1 | Kontrollleuchte Motor

Schadensart	Leuchtet
Schweregrad	Unbekannt
Reparaturmethode	Prüfen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Kommentare: Russpartikeltemperatursensor defekt.





2 | Innenraum

Schadensart	Deformiert
Schweregrad	Nicht zutreffend
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Kommentare: Folgende Schäden durch Reifenlagerung auf Rücksitzbank möglich






3 | Motorhaube

Schadensart	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>6 cm - 8 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




4 | Alufelge vorne rechts

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>15 cm - 20 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




5 | Alufelge hinten links

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Smart Repair
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




6 | Tirefit

Schadensart	Abgelaufen
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

HERSTELLERAUSSTATTUNG

8 Lautsprecher (passiv) vorn und hinten	AdBlue-Tank (12 Liter)	Airbag für Fahrer und Beifahrer
Akzentflächen schwarz matt	Anti-Blockier-System (ABS) inkl. EBV	Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR)
Audi connect Navigation & Infotainment	Audi connect Notruf&Serv m. Remote&Contr	Audi drive select
Audi pre sense city	Audi virtual cockpit plus	Außensp.el.eins.beh.,anklap.,beh.dü.,abb
Außensp.el.einstell.,beheizt,beh.düsen	Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Bordwerkzeug und Wagenheber
Bremsleuchte, dritte hochgesetzt	Dachhimmel Stoff	Dachkantenspoiler S line
Dachreling Schwarz	Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau	Dekoreinlagen Klavierlack schwarz
Dieselpartikelfilter (DPF)	Drehzahlmesser	Einparkhilfe plus mit selektiver Anzeige
Einstiegsleisten m. Alu-Einl., bel., S	Elektromechanische Parkbremse	Elektronische Differentialsperre (EDS)
Elektronische Stabilisierungskontrolle	Fahrer-Informations-System	Fahrwerk: Sportfahrwerk
Fensterheber elektrisch vorn und hinten	Fensterschachtleisten in Schwarz (Gummi)	Frontscheibe in Akustikverglasung
Frontscheibe in Wärmeschutz- u. Akustikv	Funkschlüssel, ohne SafeLock	Fußmatten vorn und hinten
Gepäckraumklappe, automatisch betätigt	Geschwindigkeitsregelanlage u.-begrenzer	Getriebe: S tronic (7-Stufen)
Heckscheibenwischer	Höchstgeschwindigkeit auf 210 km/h begr.	Innenbeleuchtung
Innenspiegel abblendbar	Innenspiegel automatisch abblendend	Interieurelemente in Kunstleder
Kindersicherung	Kindersitzbefestigung ISOFIX	Klimaautomatik
Kofferraumbodenmatte	Komfortklimaautomatik 3-Zonen	Kopfstützen (5)
Lackierung:Metallic i.V.m Sline competi.	Laderaumabdeckung manuell	LED-Heckleuchten
LED-Scheinwerfer	LED-Scheinwerfer Matrix	Lenkrad: Lederlenkrad mit Multifunk.plus
Lenkrad: Lederlenkrad mit Multifunktion	Lenksäule, axial und vertikal einstellba	Licht-/Regensensor
Mild-Hybrid	Mittelarmlehne vorn	MMI Navigation + m. MMI touch
Nichtraucherausführung	Paket Business	Paket Interieur S line
Paket S line competition Plus Avant	Rad: Rollwiderstandsoptimierte Reifen	Räder:LM 5-Y-Sp.,8,0JX18"245/40 R18 S-De
Räder:LM Audi Sport5-V-S.Stern 245/35R19	Radio: MMI Radio plus	Radiozubehör: Audi sound system
Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB	Reifendruck-Kontrollanzeige	Reifenreparaturset
Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem	Servolenkung, elektromechanisch	Sitz: Sportsitze vorn
Sitzbezüge in Stoff Index	Sitzbezüge Mik.Dinam.F./Leder-K. S-Prä.	Sitze: Normalsitze vorn
Sitze: Rücksitzlehne umklappbar	Sitze: Vordesitze manuell einstellbar	Sitzheizung vorn
Spurverlassenswarnung	Start-Stop-System	Telefon: Audi smartph.interf. i.V.m Navi
Verbandmaterial mit Warndreieck	Verglasung: Privacy-Verglasung	Wegfahrsperre elektronisch
Wendeladeboden	Zentralverriegelung "Keyless-Go" ohne Sa	

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
2 Hauptschlüssel vorgelegt
Wartungsnachweis: digital

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

FAHRZEUGBILDER



