



Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	**Allane SE HCBE**		
Berichtsnummer :	**0000000950628-DE968**	**Amtl. Kennzeichen :**	**EN-DK 297**
Referenznummer:	**31276769**		

Fahrzeugdaten

Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (BM 118)(06.2019->) CLA 200 (118.687)

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**W1K1186871N307345**	Laufleistung abgelesen:	**76070 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**11.05.2022 / 2022**	Besichtigungsdatum/-ort:	**12.10.2026 61130 Heldenbergen**
Fahrzeugart:	**PKW**	Aufbauart:	**Kombilimousine**
Kraftstoff:	**Superbenzin**	Getriebe Art:	**Automatik**
Navi.-Datenträger:	**-**	Hubraum / Leistung:	**1332 ccm / 120 kW (163 PS)**
Antriebsart:	**Frontantrieb**	Lackfarbe:	**MOUNTAINGRAU - MET.**
Lackart:	**Metallic**	Türen / Sitzplätze:	**5 / 5**
Anzahl Schlüssel:	**2**	Nächste HU / AU:	**10.2026 / 10.2026**
Polster Art:	**Leder/Stoff**	Serviceheft verfügbar:	**Ja**
Farbe Innenausstattung:	**Schwarz**	Serviceheft gepflegt:	**Ja**
Raucherfahrzeug:	**Nein**	Letzter Service km / am:	**100364 / 24.10.2025**
Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Zustand aussen:	**2 - Gut**	Zustand innen:	**2 - Gut**

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Aluminium**
2. Achse - links / Zust.		**/// 6 mm**
2. Achse - rechts / Zust.		**/// 6 mm**
1. Achse - links / Zust.		**/// 6 mm**
1. Achse - rechts / Zust.		**/// 6 mm**
Verkehrssicherheit:		

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Hinterachse: Vierlenker
- Karosserie: 5-türig
- Keyless Go Startanlage
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Knieairbag Fahrerseite
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Licht- und Sicht-Paket
- LM-Felgen
- LM-Felgen 6,5x17 (5-Doppelspeichen mattschwarz)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Motor 1,3 Ltr. - 120 kW KAT
- Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Reifen 205/55 R17 ..W
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Tagfahrlicht LED
- Tempomat
- Touchpad (Mittelkonsole)
- USB-Anschluss im Fond
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Diebstahlschutz-Paket Plus
- Keyless-Go-Paket
  Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Keyless Go Startanlage
- Night-Paket
- Spiegel-Paket
- Ausstattungs-Paket: Business
- Sitz-Komfort-Paket
- Parkassistent-Paket Plus
- Infotainment-Paket High-End
- Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Surround-System Burmester
- Multifunktions-Telefonie
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Head-up-Display
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Mittelarmlehne hinten
- Fußmatten AMG
- Zusatzheizung (Standheizung)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder 2-farbig
- LM-Felgen 7,5x19 (AMG, Vielspeichen, schwarz und glanzgedreht)
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Ambiente-Beleuchtung
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Klimaautomatik
- Leder-Paket
  Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Metallic-Lackierung
- Multibeam LED
- Sitze vorn: Klimatisierung
  Sitzheizung vorn

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Eingeschränkt durchgeführt** Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	**Nicht möglich** Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	**Nicht prüfbar** Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	**-** -

Bestehender Unfallschaden:	**Nicht festgestellt** Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	**Lichtanlage:**	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	**Sitzheizung:**	Eingeschränkt geprüft	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	**Motorlauf:**	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlange konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Reifendaten nicht lesbar !

Schaden

Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Tür Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair
2.	Stoßfänger Vorne	Riss	Instandsetzen und Lackieren
3.	Felge Vorne - Links	Kratzer	Smart Repair
4.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Smart Repair
5.	Heckklappe	Kratzer	Smart Repair
6.	Tür Vorne - Rechts	Kratzer	Smart Repair
7.	Seitenwand - Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair
8.	Tür Vorne - Links	Kratzer	Smart Repair
9.	Kotflügel Vorne - Rechts	Kratzer	Smart Repair

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



1. Tür Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



1. Tür Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



1. Tür Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



2. Stoßfänger Vorne
Riss - Instandsetzen und Lackieren



2. Stoßfänger Vorne
Riss - Instandsetzen und Lackieren



3. Felge Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



3. Felge Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



4. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



4. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



4. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair




4. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



5. Heckklappe
Kratzer - Smart Repair



5. Heckklappe
Kratzer - Smart Repair



6. Tür Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



7. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



7. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



8. Tür Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



8. Tür Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



9. Kotflügel Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



9. Kotflügel Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair

allane mobility group
22346/24802

Standplatz:

04.11.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	**MERCEDES CLA CLA 200 Shooting Brake Kombi5-türig 1332 ccm 163 PS / 120 KW bleifrei 7-Gang Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	EN -DK 0297	Fahrgestell-Nummer:	W1K1186871N307345
Vertrags-Nummer:	70368077	Erstzulassung:	11.05.2022
Internes KZ:	14969912	Kilometer-Stand:	76070

Unfall/Schaden: Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.

Ausstattung:

MERCEDES CLA CLA 200 Shooting Brake Kombi 5-türig 1332 ccm 163 PS / 120 KW bleifrei 7-Gang Automatik

Lackierung: Mountaingrau Metallic Polsterung: Leder bahiabraun/schwarz (Sportsitze) Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 30.365,00

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

18" AMG LM-Räder ENTFALL	0,00
18" AMG LM-Räder im 5-Doppelspeichen-Design aerodynamisch optimiert, tremolitgrau lackiert und glanz	0,00
18-Zoll-Bremsanlage	0,00
19" AMG Leichtmetallräder	950,00
4-Wege-Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer	210,00
7G-DCT automatisiertes Doppelkupplungsgetriebe	1.760,00
AMG Fußmatten	0,00
AMG Line Exterieur & Interieur	2.990,00
Ablagefach in Mittelkonsole mit Rollo	35,00
Adaptiver Fernlicht-Assistent Plus	0,00
Aktiver Park-Assistent mit PARKTRONIC	0,00
Ambientebeleuchtung (64 Farben)	295,00
Anhängevorrichtung mit ESP Anhängerstabilisierung	800,00
Armlehne im Fond	165,00
Burmester® Surround-Soundsystem (Momentan nur für CLA 45 4MATIC+ und CLA 45 S 4MATIC+ verfügbar. Für	725,00
Business-Paket	1.650,00
EASY-PACK Heckklappe	0,00
Festplatten-Navigation	0,00
HANDS-FREE ACCESS	0,00
Head-up Display	990,00
Innenhimmel Stoff schwarz	0,00
KEYLESS-GO	0,00
KEYLESS-GO Komfort-Paket	750,00
Kabelloses Ladesystem für mobile Endgeräte (Momentan nicht lieferbar. Voraussichtlich wieder verfügb	0,00
Klimatisierungsautomatik THERMOTRONIC mit 2 Klimazonen	510,00
Komfortfahrwerk mit Tieferlegung	0,00
Konnektivitäts-Paket Navigation	0,00
Lackierung Metallic	750,00
Leder bahiabraun/schwarz (Sportsitze)	0,00
Leder-Paket	1.150,00
MBUX Augmented Reality für Navigation (Momentan nicht als Bestandteil vom MBUX High-End-Paket (DN2)	0,00
MBUX High-End-Paket	1.490,00
MULTIBEAM LED	1.250,00
Media-Display	0,00
Mountaingrau Metallic	0,00
Multifunktions-Sportlenkrad in Leder Nappa	0,00
Multifunktions-Telefonie (Momentan nicht lieferbar. Voraussichtlich wieder verfügbar ab 1. Quartal 2	490,00
Night Paket	450,00
Park-Paket mit 360°-Kamera	665,00
Polsterung Leder zweifarbig	100,00
Scheibenwaschanlage beheizt	115,00
Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer	0,00

allane mobility group

Sitzklimatisierung vorne	600,00
Sitzkomfort-Paket	0,00
Sitzlehnen im Fond klappbar (40:20:40)	0,00
Smartphone Integration	0,00
Spiegel-Paket	420,00
Sportsitze	0,00
Standheizung inklusive Standlüftung im Sommer	1.100,00
TIREFIT mit Reifenfüllkompressor	50,00
Totwinkel-Assistent	450,00
URBAN GUARD Fahrzeugschutz Plus	640,00
Verkehrszeichen-Assistent	0,00
Volldigitales Instrumenten-Display	0,00
Vorrüstung für Navigationsdienste	0,00
Vorrüstung für digitale Schlüsselübergabe	0,00
Wegfall Typkennzeichen auf Kofferraumdeckel	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)	**51.915,00**
Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	**61.778,85**
Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	61.778,85

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

allane mobility group

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MERCEDES CLA CLA 200 Shooting Brake Kombi5-türig 1332 ccm 163 PS / 120 KW bleifrei 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	120 / 163	Hubraum:	1332
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	125
durchschn. Verbrauch/100 Km:	5,500	Tankinhalt:	43
Max. Km/h:	226	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,700
Leergewicht (kg):	1445	zul. Gewicht (kg):	2010

* Angaben ohne Gewähr

allane mobility group

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: **70368077**
Amtliches Kennzeichen: EN -DK 0297

Übersicht erstellt am: 04.11.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES CLA CLA 200 Shooting Brake Kombi5-türig 1332 ccm 163 PS / 120 KW bleifrei 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	*SNR*	*Verursacher*	*Beschädigung*	*Reparatur erfolgt **	*Gutachten vorhanden **
24.09.2026	9060015411	Eigenverschulden	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen: _____

Datum und Unterschrift Käufer

allane mobility group

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: **70368077**
Amtliches Kennzeichen: EN -DK 0297

Übersicht erstellt am: 04.11.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES CLA CLA 200 Shooting Brake Kombi5-türig 1332 ccm 163 PS / 120 KW bleifrei 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	*Km-Stand*	*Art der Wartung*
16.05.2023	26198	Inspektion und Wartung
26.06.2023	28319	TÜV/AU (MwSt-frei)
20.03.2024	50254	Inspektion und Wartung
15.02.2025	76149	Bremsflüssigkeitswechsel
15.02.2025	76149	Inspektion und Wartung
21.05.2025	84878	TÜV/AU (MwSt-frei)
24.10.2025	100364	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer