49. CO_2 emissions/fuel consumption/electric energy consumption:

1. All power trains except pure electric vehicles (if applicable):

NEDC values	CO_2 emissions			Fuel consumption [/100 km]		
	Petrol/Diesel g/km	LPG / CNG g/km	Others g/km	Petrol/Diesel [L]	LPG / CNG [L]/[m³]	Others [L]
Urban conditions	124	----	----	5.4	----	----
Extra-urban conditions	100	----	----	4.4	----	----
Combined	109	----	----	4.8	----	----
Weighted, combined	----	----	----	----	----	----

Deviation factor (if applicable): ---------

Verification factor (if applicable): -

2. Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption (weighted, combined): [Wh/km] ------

Electric range: [km] ------

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s): yes

3.1. General code of the eco-innovation(s): e9 29 37

3.2. Total CO_2 emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.1. NEDC savings (if applicable)

Diesel / Petrol ----

LPG / NG [g/km] ----

Others [g/km] ----

3.2.2. WLTP savings (if applicable)

Diesel / Petrol 1.92

LPG / NG [g/km] ----

Others [g/km] ----

4. All power trains, except pure electric vehicles (if applicable)

WLTP values	CO_2 emissions			Fuel consumption: [/100 km]		
	Petrol/Diesel g/km	LPG / CNG g/km	Others g/km	Petrol/Diesel [L]	LPG / CNG [L]/[m³]	Others [L]
Low	165	----	----	7.3	----	----
Medium	132	----	----	5.8	----	----
High	118	----	----	5.2	----	----
Extra High	140	----	----	6.1	----	----
Combined	135	----	----	5.9	----	----
Weighted, combined	----	----	----	----	----	----

5.1. Pure electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption [Wh/km]: --------

Electric range [km]: -----

Electric range city [km]: -----

5.2. OVC hybrid electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption ($EC_{AC,weighted}$) [Wh/km]: --------

Electric range (EAER) [km]: -----

Electric range city (EAER city) [km]: -----

51. For special purpose vehicles:

Designation in accordance with Annex II, Section 5: ----------

52. Remarks:

NO 16.2.: with trailer axle 2:+0 kg##NO

35.: alt. to pos 35 with deviating val. in pos 49:##205/55 R17 91V#6,5JX17 ET48;
##205/60 R16 92H#6,0JX16 ET45;##215/45 R18 89V#7,0JX18 ET47;##195/60 R16 89H M+S
#6,0JX16 ET45;##

EC Certificate of Conformity

046CC0130803

www.PS-Team.de

Complete vehicles

The undersigned hereby certify that the vehicle:

0.1.	Make (Trade name of manufacturer):	SEAT
0.2.	Type:	KJ
	Variant:	XDLAA
	Version:	FD7SFD7CW0094BI2A1AAFA8H
0.2.1.	Commercial name:	ARONA
0.2.3.1.	Interpolation family's identifier:	IP-MQB27SZ_A1_0549-VSS-1
0.2.3.2.	ATCT family's identifier:	AT-2Q0_0V_0210_000-VSS-1
0.2.3.3.	PEMS family's identifier:	09-VSS-715W_KJ_DLAA_FD7_A_X-000
0.2.3.4.	Roadload family's identifier:	RL-DQ200_7F_17_012-WVW-1
0.2.3.5.	Roadload matrix family's identifier (if applicable):	----------
0.2.3.6.	Periodic regeneration family's identifier:	PR-VW_00219_00_000-WVW-1
0.2.3.7.	Evaporative test family's identifier:	EV-AW_DGW_D_ALACAA-WVW-1
0.4.	Vehicle category:	M1
0.5.	Company name and address of manufacturer:	SEAT, S.A. Autovía A-2, Km. 585 ES-08760 Martorell
0.6.	Location and method of attachment of the statutory plates:	On the right B-pillar, glued or bonded
	Location of the vehicle identification number:	In the engine compartment, right
0.10.	Vehicle identification number:	VSSZZZKJZNR125225
0.11.	Date of manufacture of the vehicle:	2022-06-01

conforms in all respects to the type described in approval e9*2007/46*3134*36 issued on 2022-01-26 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

Martorell, 2022-06-01

Daniel Cortina Munuera
Director Quality Assurance

Martorell, 2022-06-01

Robin Christoph Bräutigam
Head of Technical Conformity

Internal Manufacturer Data

VSSZZZKJZNR125225

1.	Number of axles / wheels:	2 / 4
3.	Powered axles (number, position):	1 Axle 1
	Interconnection of powered axles:	----------
3.1.	Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated:	non-automated
4.	Wheelbase[mm]:	2552
4.1.	Axle spacing [mm]:	2552
5.	Length [mm]:	4153
6.	Width [mm]:	1780
7.	Height [mm]:	1532
13.	Mass in running order [kg]:	1239
13.2.	Actual mass of the vehicle [kg]:	1257
16.	Technically permissible maximum masses:	
16.1.	Technically permissible maximum laden mass [kg]:	1640
16.2.	Technically permissible mass on each axle (1./2.) [kg]:	890 / 800
16.4.	Technically permissible maximum mass of the combination [kg]:	2740
18.	Technically permissible maximum towable mass in case of:	
18.1.	Drawbar trailer [kg]:	-----
18.3.	Centre-axle trailer [kg]:	1100
18.4.	Unbraked trailer [kg]:	610
19.	Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]:	55
20.	Manufacturer of the engine:	Volkswagen AG
21.	Engine code as marked on the engine:	DLA
22.	Working principle:	Positive ignition / 4 stroke
23.	Pure electric:	no
23.1.	Class of Hybrid (electric) vehicle:	----------
24.	Number and arrangement of cylinders:	3; in Line
25.	Engine capacity [cm³]:	999
26.	Fuel:	petrol
26.1.	Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel/Dual fuel:	mono fuel vehicle
26.2.	Type of dual fuel engine:	--------
27.	Maximum power	
27.1.	Maximum net power [kW at min⁻¹] (internal combustion engine):	81.00 / 5500
27.2.	Maximum hourly output [kW] (electric motor):	-------
27.3.	Maximum net power [kW] (electric motor):	-------
27.4.	Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor):	-------

28.	Gearbox (type):	automatic							
	Gear	----	----	----	----	----	----	----	----	----
28.1.	Gearbox ratios:	------	------	------	------	------	------	------	------	------
28.1.2.	Final drive ratio:	------	------	------	------	------	------	------	------	------
	Total gear ratios:	------	------	------	------	------	------	------	------	------

29.	Maximum speed [km/h]:	190
30.	Axle(s) track (1./2.) [mm]:	1505 / 1485
35.	Fitted tyre/wheel combination/energyefficiency class of RRC/type category used for CO_2 determination:	
	Axle 1:	205/55 R17 91V / 6,5JX17 ET48 / A / C1
	Axle 2:	205/55 R17 91V / 6,5JX17 ET48 / A / C1
36.	Trailer brake connections:	----------
38.	Code for bodywork:	AB
40.	Colour of vehicle:	BLACK
41.	Number and configuration of doors:	5 / le. 2, ri. 2, ba. 1
42.	Number of seating positions (including the driver):	5
42.1.	Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary:	---
42.3.	Number of wheelchair user accessible position:	---
46.	Sound level	
	Stationary [dB(A) at min⁻¹]:	75.10 / 3750
	Drive-by [dB(A)]:	66.00
47.	Exhaust emission level:	EURO 6 AP
47.1.	Parameters for emission testing of Vind:	
47.1.1.	Test mass [kg]:	1332
47.1.2.	Frontal area [m²]:	-------

47.1.3. Road load coefficients

47.1.3.0. f0 [N]	47.1.3.1. f1 [N/(km/h)]	47.1.3.2. f2: [N/(km/h)²]
106.490990	0.132000	0.035467

47.2.	Driving cycle:	
47.2.1.	Driving cycle class:	3b
47.2.2.	Downscaling factor (f_{dec}):	-----
47.2.3.	Capped speed:	no
48.	Exhaust emissions:	715/2007*2018/1832AP

1.2. Test procedure: Type 1 (NEDC average values, WLTP highest values) [mg/km] or WHSC (EURO VI)

Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	NO_x	THC + NO_x	NH_3	Particles	Particles #
	153.0	22.8	20.4	43.1	--------	--------	0.3000	0.03E11
LPG/CNG	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--
Other	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--

2.2. Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	CH_4	NO_x	NH_3	Particles	Particles #
	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--
LPG/CNG	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--
Other	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--

48.1.	Smoke corrected absorption coefficient [m⁻¹]:	--------	
48.2.	Declared maximum RDE values (if	NO_x [mg/km]	Particles (number) with exponent (#/km)
	Complete RDE trip:	60.0	6.00 E11
	Urban RDE trip:	60.0	6.00 E11



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Füllflasche abgelaufen



Bild 14 : Unfallschaden hinten links



Bild 15 : Unfallschaden hinten links



Bild 16 : Unfallschaden hinten links



Bild 17 : Unfallschaden hinten links

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	4788984
Hersteller	Seat
Model	Arona
Variante	FR 1.0 TSI
Listenpreis	24.029,41
VIN	VSSZZZKJZNR125225
Erstzulassungsdatum	1.9.2022
Kennzeichen	M HU1145

Schadensfälle der int. Belegnummer: 4788984 06.11.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026116352	12.10.2026	| Stoßfänger hinten links	770,59

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0303 / 028736 / 2026 / B078461001202 vom 13.10.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	13.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 130 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	15.09.2022	Letzte Zulassung	15.09.2022
Hersteller	SEAT	Typ / Verkaufsbez.	Arona 1.0 TSI OPF DSG FR
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VSSZZZKJZNR125225
HSN / TSN	7593 / ARJ	Schlüssel-Nr.	40851918
Km-Stand abgelesen	29635	Nächste HU §29 StVZO	09 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	/ Reihenmotor
Leistung (kW)	81	Hubraum (ccm)	999
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Schwarz / Uni
Polster / Farbe	Stoff / Grau		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	205 / 55 R 17 95 V	Hankook / Kinergy 4S 2 H750 FR	A /O	5 mm
	rechts	205 / 55 R 17 95 V	Hankook / Kinergy 4S 2 H750 FR	A /O	5 mm
2	links	205 / 55 R 17 95 V	Hankook / Kinergy 4S 2 H750 FR	A /O	6 mm
	rechts	205 / 55 R 17 95 V	Hankook / Kinergy 4S 2 H750 FR	A /O	6 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 30.05.2026			

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 12-V-Steckdose vorne, Ablagefach in den vorderen Türen, Airbags, Ambientebeleuchtung (zweifarbig) in den vorderen Türen, Außenspiegel elektrisch einstellbar, Außenspiegelgehäuse in Dachfarbe, Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe, Außentemperaturanzeige, Beleuchtung im Ablagefach der Mittelkonsole und Fußraum vorne, Berganfahrassistent (HHC), Blinkleuchten in den Außenspiegeln, Bordcomputer, Chromleisten an den Seitenfenstern, Dachhimmel in Schwarz, Dachreling und Designelement in der C-Säule in Chromfarben, Differentialsperre, elektronisch (XDS), Drehzahlmesser, Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurte, vorne und hinten, Drittes Bremslicht im Heckspoiler integriert, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fensterheber elektrisch mit Einklemmschutz und One-Touch-Funktion, Gepäckraumabdeckung, Geschwindigkeitsbegrenzer, Geschwindigkeitsregelanlage, Getriebe: 7-Gang-DSG Automatik Getriebe, Getränkehalter, 2 vorne, Heckleuchten in LED-Technologie, Heckscheibe beheizbar mit Zeitabschaltung, Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung, ISOFIX-Kindersitz-Sicherungssystem, Kindersicherung an den hinteren Türen, Kofferraum beleuchtet, Kopfstützen in Höhe einstellbar, vorne und hinten, LED-Technologie für Scheinwerfer und Tagfahrlicht, Lackierung: Fahrzeugdach lackiert in Midnight Schwarz Metallic, Magnetic Grau Metallic oder Weiß, Lackierung: Uni mit Fahrzeugdach in abweichende Farbe, Lenkrad: Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung, Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Nappaleder, Lichtsensor, Multikollisionsbremse, Müdigkeitserkennung, Nebelscheinwerfer, Notruf-Service, Ottopartikelfilter, Paket: Klima-Komfort-Paket, Pollenfilter, Polster: Stoff, Radio: 8,25"-Media-System, Radio: Digitaler Radioempfang DAB+, Reifenkontrollanzeige, Räder: 4 Leichtmetallräder "Dynamic 26/3", Räder: Tyre fit, SEAT Drive Profile, Scheibenwischer vorne mit Intervallschaltung, Servolenkung, elektromechanisch, Sitze: Beifahrersitz mit Höheneinstellung, Sitze: Fahrersitz mit Höheneinstellung, Sitze: Rücksitzlehne 1/3 zu 2/3 geteilt umlegbar, Sitze: Sportsitze vorne im "FR"-Design, Spurhalteassistent, Start-Stopp-Technologie, Stoßfänger in Wagenfarbe, Türgriffe in Wagenfarbe, Ultraschall-Einparkhilfe hinten, Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion und Fußgängererkennung, Wegfahrsperre, elektronisch, Wählhebel in Leder, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Komfortschließung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
PQN	Entfall der Modellbezeichnung am Heck
P3Z	Lackierung: Fahrzeugdach in Wagenfarbe
PZ2	Navigation: Navigationsdaten Europa inkl. MAPCARE (auf SD-Karte) für Navigationssystem
PST	Paket: Ablagen-Paket
PW1	Paket: Winter
ZN1,R3C	Radio: 9,2"-Media-System mit Navigationssystem und Full Link
PXX	Voll-LED-Scheinwerfer
PB1	Wireless Charger in V.mit Navigationssystem und Parklenkassistent

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
bis Wartung verbleiben:	12.700 km oder 241 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Füllflasche abgelaufen, erneuern (Bild 13)
2. Unfallschaden hinten links, instandsetzen (Bild 14, 15, 16, 17)