# Ford

PUMA 1.0 ECOBOOST 125 CV ST-LINE HYBRID

TELAIO: WF02XXERK2RR19768



## Descrizione

| | | |
|---|---|---|
| **Targa** | **Data immatricolazione** | **Odometro** |
| ( | 19/04/2024 | 75133 km |
| **Colore** | **Anno** | **Selleria** |
| - | - | - |
| **Numero porte** | **Numero posti** | **Generation** |
| - | - | - |
| **Carrozzeria** | **Tipo cambio** | **Alimentazione** |
| Due Volumi | Manuale | Benzina |

## Dettagli della dichiarazione

**Data dichiarazione**
26/10/2026

**Data approvazione perizia**
27/10/2026

## Meccanica

**Problemi rilevati**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Motore / Audio | ✓ Ok | Tenuta stagna del veicolo | ✓ Ok |
| Echappement chromé / Clarity | ✓ Ok | | |

## Danni & Operazioni

| # | Elemento | Danno | Operazione |
|---|---|---|---|
| 001 | Paraurti / Anteriore | Scheggia | Accettabile |



| Tempo Carrozzeria | Tempo Verniciatura | Importo ricambio |
|---|---|---|
| - | - | - |
| **Importo Carrozzeria** | **Importo Verniciatura** | **ImportoMaterialiDiConsumo** |
| - | - | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 002 | Modanatura parafango / Anteriore Sinistro | Riga | Riparazione |



| Tempo Carrozzeria | Tempo Verniciatura | Importo ricambio |
|---|---|---|
| | | - |
| **Importo Carrozzeria** | **Importo Verniciatura** | **ImportoMaterialiDiConsumo** |
| | | |

003 Porta / Anteriore Sinistro Graffio Smart repair



| Tempo Carrozzeria | Tempo Verniciatura | Importo ricambio |
|---|---|---|
| | | - |
| **Importo Carrozzeria** | **Importo Verniciatura** | **ImportoMaterialiDiConsumo** |
| | | |

004 Porta / Posteriore Sinistro Riga Riparazione



| Tempo Carrozzeria | Tempo Verniciatura | Importo ricambio |
|---|---|---|
| | | - |
| **Importo Carrozzeria** | **Importo Verniciatura** | **ImportoMaterialiDiConsumo** |
| | | |

005 Modanatura porta / Posteriore Sinistro Riga Riparazione



| Tempo Carrozzeria | Tempo Verniciatura | Importo ricambio |
|---|---|---|
| - | | - |
| **Importo Carrozzeria** | **Importo Verniciatura** | **ImportoMaterialiDiConsumo** |
| - | | |

006 Modanatura parafango / Posteriore Sinistro Riga Riparazione



| Tempo Carrozzeria | Tempo Verniciatura | Importo ricambio |
|---|---|---|
| | | - |
| **Importo Carrozzeria** | **Importo Verniciatura** | **ImportoMaterialiDiConsumo** |
| | | |

007 Parafango / Posteriore Sinistro Rientranza Riparazione



| Tempo Carrozzeria | Tempo Verniciatura | Importo ricambio |
|---|---|---|
| | | - |
| **Importo Carrozzeria** | **Importo Verniciatura** | **ImportoMaterialiDiConsumo** |
| | | |

008 Tappeto vano bagagli / - Rotto Sostituzione



| Tempo Carrozzeria | Tempo Verniciatura | Importo ricambio |
|---|---|---|
| | | |
| **Importo Carrozzeria** | **Importo Verniciatura** | **ImportoMaterialiDiConsumo** |
| | - | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 009 | Gancio ripiano cappelliera / Posteriore Sinistro | Mancante | Sostituzione |



| Tempo Carrozzeria | Tempo Verniciatura | Importo ricambio |
|---|---|---|
| | | |
| **Importo Carrozzeria** | **Importo Verniciatura** | **ImportoMaterialiDiConsumo** |
| | - | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 010 | Modanatura parafango / Posteriore Destro | Riga | Riparazione |



| Tempo Carrozzeria | Tempo Verniciatura | Importo ricambio |
|---|---|---|
| | | - |
| **Importo Carrozzeria** | **Importo Verniciatura** | **ImportoMaterialiDiConsumo** |
| | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 011 | Porta / Posteriore Destro | Riga | Riparazione |



| Tempo Carrozzeria | Tempo Verniciatura | Importo ricambio |
|---|---|---|
| | | - |
| **Importo Carrozzeria** | **Importo Verniciatura** | **ImportoMaterialiDiConsumo** |
| | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 012 | Modanatura porta / Posteriore Destro | Riga | Riparazione |



| Tempo Carrozzeria | Tempo Verniciatura | Importo ricambio |
|---|---|---|
| - | | - |
| **Importo Carrozzeria** | **Importo Verniciatura** | **ImportoMaterialiDiConsumo** |
| | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 013 | Modanatura porta / Inferiore Posteriore Destro | Riga | Riparazione |



| Tempo Carrozzeria | Tempo Verniciatura | Importo ricambio |
|---|---|---|
| | | - |
| **Importo Carrozzeria** | **Importo Verniciatura** | **ImportoMaterialiDiConsumo** |
| | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 014 | Modanatura parafango / Anteriore Destro | Riga | Riparazione |



| Tempo Carrozzeria | Tempo Verniciatura | Importo ricambio |
|---|---|---|
| | | - |
| Importo Carrozzeria | Importo Verniciatura | ImportoMaterialiDiConsumo |
| | | |

015 Esterni completi / - Rientranza da Grandine Smart repair



| Tempo Carrozzeria | Tempo Verniciatura | Importo ricambio |
|---|---|---|
| - | - | - |
| Importo Carrozzeria | Importo Verniciatura | ImportoMaterialiDiConsumo |
| - | - | - |

016 Modanatura fendinebbia / Anteriore Destro Rotto Sostituzione



| Tempo Carrozzeria | Tempo Verniciatura | Importo ricambio |
|---|---|---|
| | | |
| Importo Carrozzeria | Importo Verniciatura | ImportoMaterialiDiConsumo |
| | - | - |

## Elementi rimovibili

- [x] Copribagagli
- [x] Pneumatico ruota di scorta

## Set pneumatici principale

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Anteriore Sinistro** | GOODYEAR | 215/55/17 W<br>All Seasons | 4 mm |
| **Anteriore Destro** | GOODYEAR | 215/55/17 W<br>All Seasons | 4 mm |
| **Posteriore Sinistro** | GOODYEAR | 215/55/17 W<br>All Seasons | 3 mm |
| **Posteriore Destro** | GOODYEAR | 215/55/17 W<br>All Seasons | 3 mm |

## Commenti

Vo sporco,bagnato e malstoccato

## Foto



Anteriore sinistro



Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore



Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro




Odometro



Navigation



Spare Tyre




Vin



Altro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro




Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Paraurti / Anteriore / Scheggia



Paraurti / Anteriore / Scheggia



Modanatura parafango / Anteriore Sinistro / Riga



Modanatura parafango / Anteriore Sinistro / Riga



Porta / Anteriore Sinistro / Graffio



Porta / Anteriore Sinistro / Graffio



Porta / Posteriore Sinistro / Riga



Porta / Posteriore Sinistro / Riga



Modanatura porta / Posteriore Sinistro / Riga



Modanatura porta / Posteriore Sinistro / Riga



Modanatura parafango / Posteriore Sinistro / Riga



Modanatura parafango / Posteriore Sinistro / Riga



Parafango / Posteriore Sinistro / Rientranza



Parafango / Posteriore Sinistro / Rientranza



Tappeto vano bagagli / - / R



Tappeto vano bagagli / - / Rotto



Gancio ripiano cappelliera / Posteriore Sinistro / Mancante



Gancio ripiano cappelliera / Posteriore Sinistro / Mancante



Modanatura parafango / Posteriore Destro / Riga




Modanatura parafango / Posteriore Destro / Riga



Porta / Posteriore Destro / Riga




Porta / Posteriore Destro / Riga



Modanatura porta / Posteriore Destro / Riga



Modanatura porta / Posteriore Destro / Riga



Modanatura porta / Inferiore Posteriore Destro / Riga



Modanatura porta / Inferiore Posteriore Destro / Riga



Modanatura parafango / Anteriore Destro / Riga



Modanatura parafango / Anteriore Destro / Riga



Esterni completi / - / Rientranza da Grandine



Esterni completi / - / Rientranza da Grandine



Esterni completi / - / Rientranza da Grandine



Esterni completi / - / Rientranza da Grandine



Esterni completi / - / Rientranza da Grandine



Esterni completi / - / Rientranza da Grandine



Esterni completi / - / Rientranza da Grandine



Esterni completi / - / Rientranza da Grandine



Esterni completi / - / Rientranza da Grandine



Modanatura fendinebbia / Anteriore Destro / Rotto



Modanatura fendinebbia / Anteriore Destro / Rotto

# VEHICLE REPORT

IT · 03/11/2026
2026-11-03 15:39

VIN: Targa: Merchant:

## VEHICLE DETAILS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Targa | | First Registration | **2024-04-19** |
| Marca | N/A | Mileage | N/A |
| Modello e Allestimento | | Keys | N/A |
| VIN | | Owners | **1** |
| Merchant | | Seats | **5** |
| Branch | | Previous Use | **AUTOVEICOLO DI TERZI DA LOCARE SENZA CONDUC. AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE** |
| KW | **91.9** | VAT | N/A |
| CC | **0** | Country | **IT** |
| Fuel | **BENZ-ELETTR** | Euro | **EURO6** |
| GPL | **Non presente** | Cambio | **Non presente** |
| Gancio | N/A | | |

## CAR PHOTOS (53)


*Front right*


*Front left*


*Left side front*


*Left side rear*


*Front left*


*Rear*


*Left side rear*



*Rear fender left*


*Rear fender left*


*Left side front*


*Tailgate*


*Trunk*


*Left side front*


*Left side rear*


*Front left*


*Front left*


*Hood*


*Interior rear*


*Trunk*


*Navigation on.*



*Speedometer with started engine*


*Interior rear*


*Interior front*


*Left side front*


*Trunk*


*Rear*


*Interior front*


*Rear fender right*


*Rear fender left*


*Left side front*


*Engine compartment*


*Rear fender right*


*Speedometer with started engine*


*Front fender left*


*Rear fender left*


*Left side front*



Rear fender left



Front fender left



Left side rear



Trunk



Trunk



Rear fender left



Rear fender left




Roof.



Hood



Hood



Hood



Hood



Roof



Roof.



Roof.



Front left



Left side front