Vehiculo: 9040NDM

Modelo: HYUNDAI I20 1.0 TGDI MHEV KLASS 5P DRAGON RED
Bastidor: NLHBN51G1SZ643644 Kilometros: 26841
Empresa: MOBUS RENT SLU
Solicitud: 26472
Fecha: 19/10/2026
Lugar: MOBUS TORRELLANO
Taller: GM MOBUS 39MO
Precio H.M.O.: 39.00 € Dto: 0%
Precio H.PIN.: 39.00 € Dto: 0%

N.Peritacion : 000088213

Hoja	Fecha Peritacion
1	19/10/2026

Peritacion de Vehiculo

Relacion de Operaciones

Descripcion	Grado	Daño	P.Chp.	T.Chp.	P.Pnt	T.Pnt	M.Pnt	T.Ext	Total
PUERTA TRAS DCH	Leve	Reparar	39.00	0.20	39.00	2.20	55.77	0.30	161.07
TAPA ESPEJO DERECHO	No Valorable	Reparar	39.00		39.00				
ALETA DELANTERA DCHA	Limpieza	Pulir	39.00		39.00	0.50			19.5
PUERTA DEL DCH	Leve	Reparar	39.00	0.20	39.00	2.30	58.31	0.30	167.51
PARAGOLPES DELANTERO	Leve	Pintar	39.00		39.00	2.20	55.77		141.57
MANECILLA PUERTA DEL IZQ	Leve	Pintar	39.00		39.00	0.30	7.61		19.31
PUERTA DEL IZQ	Ret/Pincel	Ret/Pincel	39.00		39.00	0.20	5.07		12.87
CONSTANTE PINTURA	C. Material	C. Material	39.00		39.00	1.00			39

TOTAL
560.83 €

Resumen de Peritacion

Materiales	Faltantes	Forfait	T.Chapa	T.Pint	M.Pint	T.Extra	Dtos	Base Imp	IVA 21%	Tot Peritacion
0 €	0 €	0 €	0.4 Hrs	8.7 Hrs	182.53 €	0.6 Hrs	0 €	560.83	117.77	678.6 €


Mas Informacion

Observaciones

Imagenes de Peritacion



















Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar
Gestacar


MANECILLA PUERTA DEL IZQ
Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar
Gestacar


Gestacar
Gestacar


Gestacar
Gestacar


Gestacar
Gestacar


Gestacar
Gestacar


Gestacar
Gestacar


Gestacar
Gestacar


Gestacar
Gestacar