allane mobility group

22346/24802

Standplatz ONLINE-VERKAUF

07.10.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	**KIA EV6 77,4 kWh 239 kW Allradantrieb Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 325 PS / 239 KW Elektrisch Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	FS -JK 0360E	Fahrgestell-Nummer:	KNAC381CPN5077652
Vertrags-Nummer:	1549173	Erstzulassung:	27.09.2022
Internes KZ:	15360224	Kilometer-Stand:	63686

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

KIA EV6 77,4 kWh 239 kW Allradantrieb Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 325 PS / 239 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)	**0,00**
Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):	
Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)	**0,00**
Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	**0,00**
Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	0,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

allane mobility group

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	KIA EV6 77,4 kWh 239 kW Allradantrieb Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 325 PS / 239 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2024		
kW / PS:	239 / 325	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	185	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	5,200
Leergewicht (kg):	2090	zul. Gewicht (kg):	2530

* Angaben ohne Gewähr

allane mobility group

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: **1549173**
Amtliches Kennzeichen: FS -JK 0360E

Übersicht erstellt am: 07.10.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

KIA EV6 77,4 kWh 239 kW Allradantrieb Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 325 PS / 239 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	*SNR*	*Verursacher*	*Beschädigung*	*Reparatur erfolgt **	*Gutachten vorhanden **

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen: _____

Datum und Unterschrift Käufer

allane mobility group

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: **1549173**
Amtliches Kennzeichen: FS -JK 0360E

Übersicht erstellt am: 07.10.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

KIA EV6 77,4 kWh 239 kW Allradantrieb Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 325 PS / 239 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	*Km-Stand*	*Art der Wartung*

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer





Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	**Allane SE HCBE**		
Berichtsnummer :	**0000000946401-DE926**	**Amtl. Kennzeichen :**	**FS-JK 360E**
Referenznummer:	**31251881**		

Fahrzeugdaten

Kia EV6 (CV)(2021->) Basis 4WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**KNAC381CPN5077652**	Laufleistung abgelesen:	**63686 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**27.09.2022 / 2022**	Besichtigungsdatum/-ort:	**24.09.2026 Dieselstraße 3, 85386 Eching**
Fahrzeugart:	**PKW**	Aufbauart:	**Limousine**
Kraftstoff:	**Elektro**	Getriebe Art:	**Automatik**
Navi.-Datenträger:	**Festplattenlaufwerk**	Hubraum / Leistung:	**0 ccm / 239 kW (325 PS)**
Antriebsart:	**Allrad**	Lackfarbe:	**(ABP) AURORASCHWARZ MET**
Lackart:	**Metallic**	Türen / Sitzplätze:	**5 / 5**
Anzahl Schlüssel:	**2**	Nächste HU / AU:	**10.2027 / 10.2027**
Polster Art:	**Leder**	Serviceheft verfügbar:	**Ja**
Farbe Innenausstattung:	**Schwarz**	Serviceheft gepflegt:	**Ja**
Raucherfahrzeug:	**Nein**	Letzter Service km / am:	**58612 / 26.06.2026**
Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Zustand aussen:	**2 - Gut**	Zustand innen:	**2 - Gut**

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Aluminium**
1. Achse - links / Zust.	**Nexen**	**235/55/R19/105V 4.2 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Nexen**	**235/55/R19/105V 4.2 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Nexen**	**235/55/R19/105V 4.2 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Nexen**	**235/55/R19/105V 4.2 mm**
Verkehrssicherheit:	**Verkehrssicher**	

Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart Allradantrieb
- Audio-Navigationssystem KIA (12,3"-Display)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektromotor 239 kW (cont. 81 kW)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA)
- Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW)
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Heckleuchten LED
- HV-Batterie 77,4 kWh
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer
- Karosserie 5-türig
- Keyless-Start
- Kindersicherung
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Lenkrad mit Multifunktion
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Mobile Online Dienste UVO Connect / Kia Connect
- Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)
  Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2900 mm
- Rückfahrkamera
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED
- Schließ-/Startsystem Smart-Key
- Schnellladevorrichtung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder
- Sitzheizung vorn

- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar
- Sonderlackierung Runway Rot Metallic
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Air-Paket
  Einparkhilfe vorn und hinten, Sitzbezug / Polsterung: vegane Leder-Optik schwarz, Heckklappenöffnung elektr., Kindersicherung (sensorgesteuert), Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar, elektrisch, Ambiente-Beleuchtung, Adapter zum Anschluss von 230V-Geräten an der Ladebuchse, Induktionsladeschale für Smartphone, Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Abbiege-Assistent / Querverkehrs-Assistent (FCA-JX), Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent (BCA-R), Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occopant Alert, ROA), Fahrassistenz-System: Autobahnassistent II (Highway Driving Assist, HDA II)
- Assistenz-Paket
  Monitor für Totwinkel-Assistent, Kamerasystem Around View, Fahrassistenz-System: Remote Parklenkassistent (Remote Smart Parking Assist, RSPA), Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision), Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent (BCA-R)
- Komfort-Paket
  Sitzheizung hinten, Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory), Sitze vorn mit Relax-Funktion, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar, Sitzbelüftung vorn
- Metallic-Lackierung
- Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage
  Standheizung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Eingeschränkt durchgeführt** Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	**Nicht durchgeführt** Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	**Nicht prüfbar** Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	**Keine feststellbar** Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.

Lackschichtendickenmessung:	**-**
	-
Bestehender Unfallschaden:	**Nicht festgestellt** Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Sitzheizung:**	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Sonnendach/ Verdeck:**	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Motorlauf:**	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlange konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden

Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Kotflügel Vorne - Rechts	Nachlackiert	Ohne Reparatur
2.	Tür Vorne - Rechts	Nachlackiert	Ohne Reparatur
3.	Tür Hinten - Rechts	Nachlackiert	Ohne Reparatur
4.	Seitenwand - Hinten - Links	Delle	Sanft Instandsetzen
5.	Tür Vorne - Links	Kratzer	Smart Repair
6.	Windschutzscheibe	Steinschlag	Smart Repair
7.	Motorhaube	Rost	Smart Repair

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Kotflügel Vorne - Rechts
Nachlackiert - Ohne Reparatur



1. Kotflügel Vorne - Rechts
Nachlackiert - Ohne Reparatur



2. Tür Vorne - Rechts
Nachlackiert - Ohne Reparatur



2. Tür Vorne - Rechts
Nachlackiert - Ohne Reparatur



3. Tür Hinten - Rechts
Nachlackiert - Ohne Reparatur



3. Tür Hinten - Rechts
Nachlackiert - Ohne Reparatur



4. Seitenwand - Hinten - Links
Delle - Sanft Instandsetzen



4. Seitenwand - Hinten - Links
Delle - Sanft Instandsetzen




5. Tür Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



5. Tür Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



6. Windschutzscheibe
Steinschlag - Smart Repair




6. Windschutzscheibe
Steinschlag - Smart Repair



7. Motorhaube
Rost - Smart Repair



7. Motorhaube
Rost - Smart Repair



7. Motorhaube
Rost - Smart Repair