



A104 - D26090417075

Audi Q3 (F3B)(11.2018->)

VIN	WAUZZZF30N1050589
Immatriculation	GD-390-CK
Kilométrage	39496 KM
Première immatriculation	23/11/2021
Couleur carrosserie	BLEU



Compteur



Immatriculation



VIN

Annexe Photographies des dommages Extérieur

Pare-chocs

Type	Rayures griffures (PC peint)
Mode de réparation	RPP - Réparation Peinture uniquement





Spoiler

Type	Rayures griffures
Mode de réparation	F - Forfait





Aile arrière gauche

Type	Rayures griffures
Mode de réparation	RPP - Réparation Peinture uniquement







Porte arrière gauche

Type	Rayures griffures
Mode de réparation	MEM - Réparation Peinture uniquement







Hayon

Type	Rayures griffures
Mode de réparation	RPP - Réparation Peinture uniquement







Trappe à carburant D

Type	Griffes - Rayures
Mode de réparation	RPP - Réparation Peinture uniquement





Aile arrière droit

Type	Rayures griffures
Mode de réparation	RPP - Réparation Peinture uniquement





Porte arrière droit

Type	Rayures griffures
Mode de réparation	RPP - Réparation Peinture uniquement







Porte avant droit

Type	Rayures griffures
Mode de réparation	RPP - Réparation Peinture uniquement







Aile avant droit

Type	Enfoncements étendus
Mode de réparation	F - Réparation Tôlerie + Peinture








Moulure d'aile AVD

Type	Rayures griffures
Mode de réparation	F - Forfait









spécifiques



















Ph... m...













DE IN HUNGARY



