INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	5310NKL / WBA41GN0205561915 / 5561915

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X2 SDRIVE20D U10	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X2 SDRIVE20D U10	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	20.498

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[-] MANUAL PROPIETARIO

[X] CARPETA MANUALES

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

5310NKL | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	CONTINENTAL	245/45/19	102	Y	-
DI	CONTINENTAL	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	CONTINENTAL	245/45/19	102	Y	-
TI	CONTINENTAL	245/45/19	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	09/09/2026	RaC:	HERTZ DE ESPAÑA
Comentarios:			

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838

C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

Daños no valorables:

5310NKL | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
.	.	.

5310NKL | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. tope bandeja derecho	-	REEMPLAZAR				0,00	8,00	10,00	7,20 €
2. baliza	-	REEMPLAZAR				0,00	68,25	10,00	61,42 €
3. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,48	10,00	26,53 €
4. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.25 h.			0,00	559,02	40,00	422,03 €
5. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	72,38	10,00	65,14 €
6. Juego fijación luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	3,68	10,00	3,31 €
7. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	25,95	10,00	23,35 €
8. Neumático dl dr - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.50 h.			0,00	177,00	10,00	178,55 €
9. Paragolpes dl (zona dr)	Pintar Sustitución Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		1.75 h.	0.42 h.	1,78	0,00		85,32 €
10. Paragolpes dl (zona iz)	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		0.25 h.	0.75 h.	3,18	0,00		41,68 €
11. Paragolpes tr	Pintar (zona inf) Sustitución	DESMONTAR Y MONTAR		0.92 h.	0.29 h.	1,23	0,00		47,81 €
12. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar (zona inf) Sustitución	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.	0.29 h.	1,23	0,00		18,94 €
13. Retrovisor dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		1.04 h.		0,00	0,00		40,04 €
14. Retrovisor iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		1.04 h.		0,00	0,00		40,04 €
15. Spoiler portón/capó tr	tr Sustitución Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		0.50 h.	0.33 h.	1,40	0,00		33,35 €
16. Moldura estribo dr	Pintar Sustitución Pieza desmontada	DESMONTAR Y MONTAR		0.42 h.	0.50 h.	2,12	0,00		37,54 €
17. Moldura contorno aleta dl dr	Pintar Sustitución Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.	0.33 h.	1,40	0,00		20,65 €
19. Moldura contorno aleta tr iz	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.	0.42 h.	1,78	0,00		24,49 €
20. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.58 h.	10,93	0,00		117,96 €
21. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.40 h.		2.58 h.	10,93	0,00		125,66 €
22. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.30 h.		2.33 h.	9,87	0,00		111,12 €
23. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.30 h.		2.33 h.	9,87	0,00		111,12 €
24. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
25. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
26. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.13 h.		0,00	0,00		5,00 €
27. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.13 h.		0,00	0,00		5,00 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

5310NKL | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
28. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.13 h.		0,00	0,00		5,00 €
29. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.13 h.		0,00	0,00		5,00 €
30. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.13 h.		0,00	0,00		5,00 €
31. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.13 h.		0,00	0,00		5,00 €
32. Portón tr	Pintar Reparado Pieza montada	-			1.50 h.	6,35	0,00		64,10 €
33. Carcasa retrovisor dr	Pintar Sustitución Combinada	-			0.25 h.	1,06	0,00		10,68 €
34. Carcasa retrovisor iz	Pintar Sustitución Combinada	-			0.25 h.	1,06	0,00		10,68 €
35. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-			5.42 h.	22,95	0,00		231,62 €
36. Paragolpes dl	Pintar Sustitución Combinada	-			0.92 h.	3,90	0,00		39,32 €
37. Pilares - Hueco Puerta dl iz	-	PINTAR				23,40	0,00		23,40 €
38. Pilares - Hueco Puerta dl dr	-	PINTAR				23,40	0,00		23,40 €
39. Pilares - Hueco Puerta Tr dr	-	PINTAR				23,40	0,00		23,40 €
40. Pilares - Hueco Puerta Tr iz	-	PINTAR				23,40	0,00		23,40 €
41. Anagrama tr acabado	-	SIN ESPECIFICAR	0.20 h.			0,00	0,00		7,70 €
42. Anagrama tr motor	-	SIN ESPECIFICAR	0.20 h.			0,00	0,00		7,70 €
43. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
44. Paragolpes tr (zona iz)	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
45. Anagrama tr modelo	-	SIN ESPECIFICAR	0.20 h.			0,00	0,00		7,70 €
46. Emblema tr	-	Recuperación Emblemas	0.10 h.			0,00	0,00		3,85 €
47. Techo	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
48. Paragolpes tr (zona dr)	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
49. Moldura retrovisor puerta dr	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		19,25 €
50. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
51. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
52. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
54. Moldura dr paragolpes dl	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		19,25 €
55. Emblema capó dl	-	Recuperación Emblemas	0.10 h.			0,00	0,00		3,85 €
56. Aleta dl iz	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
TOTAL INSPECCIÓN								**(IVA no incluido)**	**2717,47 €**

* Faltantes en color naranja

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

(IVA no incluido)

5310NKL | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	12,14 h.	467,32 €
Total material pintura	-	184,64 €
Total Mano de Obra Pintura	21,49 h.	827,32 €
Total Recambios	-	681,68 €
Descuento recambios aplicado	-	262,08 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	556,50 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)


5310 NKL


5310 NKL


X2
5310 NKL


X2
5310 NKL






260 km/h
200
150
120
90
60
30
0
0 km/h
(P)
Values since Individual
1.8
l/h
Total 20498 km
10231.7 km
Power % 100
75
CONTENT
LAYOUT
Door open.
558 km
0
1
13:39
10
P
+25.5 °C
WARM-UP


CHECK CONTROL
Tailgate open
Please close.
Close message


MEDIA
TEL
NAV
My destinations
Search
BikiniFM
13:40
LOW
LOW
MAX
REAR
VOL
MY MODES
AUTO H
R
N
D/S
P






BMW

Made in
Germany
X2 sDrive20d
475

0.22

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2018/858*00371
WBA41GN0205561915
2220 kg
4020 kg
1- 1145 kg
2- 1130 kg

BMW AG DE-80788 MÜNCHEN

5 A0C 986






No signal
13:41
MEDIA
TEL
NAV
Search
LOW
LOW


ContiEcoContact 6
48 F








EcoContact 6Q
BMW


235/45 R19 V XL
EcoContact 6Q
ContiSeal


245/45 R19 Y XL


Continental
245/45 R19 Y XL





Manheim
COX AUTOMOTIVE



Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim
CON AUTOMOTIVE
0 CM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Manheim
CDX AUTOMOTIVE


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
Cox Automotive


Manheim
CON AUTOGESTIÓN


BMW
Manheim


Manheim
COX AUTOMOTIVE


BMW
Manheim


Manheim
CON AUTOMOTIVE


E
53


Manheim


Manheim


Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim


NKL
Manheim
COX AUTOMOTIVE


NKL
Mannheim


Manheim
COX AUTOMOTIVE
TREADWEAR 320 TRACTION A
245/45


TREADWEAR 320 TRACTION A TEMPERATURE A
245/45 R19 Y XL
EXTRA LOAD
Manheim
COX AUTOMOTIVE
BMW


Manheim
CDX AUTOMOTIVE


Manheim
COLAUTOMOTIVE


Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim
COX AUTOMOTIVE


INFLATION PRESSURE 350 KPA (51 PSI)
Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim


Manheim
0 CM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim


Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim


Manheim
COX AUTOMOTIVE


SAFETY WARNING
Manheim
COX AUTOMOTIVE
BMW


Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim
COX AUTOMOTIVE
0 CM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10