Händlerinformationen / Dealer-information

- beh. Schaden: Kotflügel vorne rechts

Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf



AUDI Q5

AUDI Q5 50 TFSIe quattro S tronic S line

Fahrgestellnummer (FIN)	**WAUZZZFY9N2060673**
Kilometerstand (km)	**70.161**
Erstzulassungsdatum	**04.05.2022**
Kraftstoffart	**Hybrid Benzin**
Getriebe	**Automatik**
Leistung PS	**265 PS**
Leistung kW	**195 kW**
Polsterart	**Leder und Alcantara**
Fahrzeugfarbe	**Daytonagrau Perleffekt**
Interieurfarbe	**Microfaser Dinamica Frequenz/Leder schwa**

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	**11588231**	Besichtigt am	**15.10.2026 13:00:01**

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	**Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt**	Anzahl Schlüssel gesamt	**2**
Wartungsnachweise	**Wartung digital**	Nachlackierungen vorhanden	**Nein**
Originalschlüssel	**Ja**	Betriebsanleitung	**Ja**

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	5,0 mm	Dunlop	235/60 R 18 107 H	Winter	Aluminium
Vorne	Rechts	7,0 mm	Dunlop	235/60 R 18 107 H	Winter	Aluminium
Hinten	Links	7,0 mm	Dunlop	235/60 R 18 107 H	Winter	Aluminium
Hinten	Rechts	5,0 mm	Dunlop	235/60 R 18 107 H	Winter	Aluminium

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	5,0 mm	Continental	235/55 R 19 101 W	Sommer	Aluminium
-	-	5,0 mm	Continental	235/55 R 19 101 W	Sommer	Aluminium
-	-	7,0 mm	Continental	235/55 R 19 101 W	Sommer	Aluminium
-	-	7,0 mm	Continental	235/55 R 19 101 W	Sommer	Aluminium

KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 | Wartung	Wartung fällig	Fehlt	Ausführen
2 | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Fehlt	Fehlt	Ersetzen
3 | Windschutzscheibe	Steinschlag	>3 cm - 4 cm	Ersetzen
4 | Tür vorne links	Kratzer	>2 cm - 3 cm	Lackieren
5 | Zusätzliche Räder	Kratzer	>10 cm - 15 cm	Ersetzen
6 | Tirefit	Fehlt	Fehlt	Ersetzen
7 | Stoßfänger hinten	Kratzer	>6 cm - 8 cm	Lackieren
8 | Tür vorne rechts	Kratzer	>2 cm - 3 cm	Lackieren

SCHÄDEN

[Unclassified]




1 | Wartung



Schadensart	**Wartung fällig**
Schweregrad	**Fehlt**
Reparaturmethode	**Ausführen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**




2 | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)

Schadensart	**Fehlt**
Schweregrad	**Fehlt**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

Kommentare: Nachweis fehlt


3 | Windschutzscheibe

Schadensart	**Steinschlag**
Schweregrad	**>3 cm - 4 cm**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**




4 | Tür vorne links

Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**>2 cm - 3 cm**
Reparaturmethode	**Lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**





5 | Zusätzliche Räder

Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**>10 cm - 15 cm**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**




6 | Tirefit

Schadensart	Fehlt
Schweregrad	Fehlt
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





7 | Stoßfänger hinten

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>6 cm - 8 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




8 | Tür vorne rechts

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

HERSTELLERAUSSTATTUNG

Airbag für Fahrer und Beifahrer	Airbag:Seitenairbags v/h u. Kopfairbags.	Akustisches Fahrzeug-Warnsystem
Akzentflächen schwarz matt	Allradantrieb "quattro" m. ultra-Technol	Anti-Blockier-System (ABS) inkl. EBV
Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR)	Audi conn.Notr.&Serv.inkl.Remote&Control	Audi connect Schlüssel
Audi drive select	Audi pre sense city	Außenspiegel elektr. einstell- und behe.
Außenspiegel verst., beh., abbl., ankl.	Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Bergabfahrassistent
Dachhimmel in Stoff	Dachhimmel in Stoff schwarz	Dachkantenspoiler
Dachreling schw. m. Dachträgererkennung	Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet	Dekoreinlagen Micrometallic silber
Drehzahlmesser	e-tron Ladesystem kompakt	Einparkhilfe hinten
Einparkhilfe plus	Einstiegsleisten m. Alu-Einl., bel., S	Elektromechanische Parkbremse
Elektronische Differentialsperre (EDS)	Elektronische Stabilisierungskontrolle	Fahrer-Informations-System mit Farbdispl
Fahrersitz elektrisch einstellbar	Fensterheber elektrisch vorn und hinten	Fernlichtassistent
Frontscheibe in Wärmeschutz- u. Akustikv	Frontscheibe Klimak.-Akustikver.,beheizb	Funkschlüssel (ohne Safe-Lock)
Fußmatten vorn und hinten	Gepäckraumklappe, el. öffnend u. shließ.	Geschwindigkeitsregelanlage u.-begrenzer
Getriebe: S tronic (7-Stufen)	Halteassistent	Haushaltsstecker Typ E/F
Head-up Display	Heckscheibe beheizbar	Heckscheibenwischer
Hybrid-Antriebssystem PHEV	Industriestecker CEE 16A/400V l+g	Innenbeleuchtung
Innenspiegel abblendbar	Kindersicherung manuell	Kindersitzbefestigung ISOFIX (Fondsitze)
Klimaautomatik	Komfortklimaautomatik 3-Zonen	Komfortschlüs. mit sensor. Gepäckraument
Kopfstützen (3) hinten	Kopfstützen für Fahrer und Beifahrer	Lackierung: Perleffekt
Lackierung: Uni	Ladekabel Mode 3	Ladekantenschutz in Edelstahl
LED-Heckleuchten	LED-Scheinwerfer	Lenkrad: Lederlenkrad mit Multifunk.plus
Lenkrad: Lederlenkrad mit Multifunktion	Licht-/Regensensor	Mittelarmlehne vorn
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungs.	Nichtraucherausführung	Ottopartikelfilter
Paket Ambiente-Lichtpaket	Paket Assistenz-Paket Stadt	Paket Business
Paket Interieur S line	Paket: Assistenzpaket Tour	Panorama Glasdach
Rad: Bordwerkzeug (ohne Wagenheber)	Rad: Reifendruck-Kontrollanzeige	Rad: Reifenreparaturset
Räder:LM 5-Arm-Stern,8,0JX18"235/60 R18	Räder:LM 5-Sp.-V 8x19, 235/55 R19	Radio: MMI Radio plus
Radiozubehör: Audi sound system	Radiozubehör: Datenmodul Europa	Radiozubehör: USB-Ladeschnittstellen
Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem	Servolenkung, elektromechanisch	Sicherheitsgurte
Sitzbezüge in Microfaser Din./Leder S-Pr	Sitzbezüge in Stoff Synonym	Sitze: Lendenwirbelstütze vorn elektr.
Sitze: Normalsitze vorn	Sitze: Rücksitzbank plus	Sitze: Vordesitze manuell einstellbar
Sitzheizung vorn	Sonnenblende Fahrer u. Beifahrerseite	Standklimatisierung
Standklimatisierung (Komfort)	Start-Stop-System	Telefon: Audi Smartphone Interface i.V.m
Telefon: Bluetooth-Schnittstelle	Trennetz als Ladegutsicherung	Verbandmaterial mit Warndreieck
Verglasung: Akustikverglasung Türsch. vo	Verglasung: Klarglas	Wärmeschutzverglasung grün
Wegfahrsperre elek. im Schlüssel integr.	Zierleisten schwarz	

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, vereist oder verschmutzt, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)
2 Hauptschlüssel vorgelegt
Wartungsnachweis: digital


Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.


FAHRZEUGBILDER























Windshield replacement



Diese **Scheibe** wurde bereits für Sie getauscht.
Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihrer **Gebotsabgabe!**

This **windshield** has already been replaced for you.
Please consider this when placing your **bid.**

ayvens
SOCIETE GENERALE GROUP