DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

# Rapport d'évaluation


ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

## Détails véhicule

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIN | VR3UDYHZS NJ671970 | Kilométrage | 127 923 km | Energie | Diesel |
| Immatriculation | GH662MQ | Date d'immatriculation | 12/07/2022 | Cylindrée | 1199 |
| Marque | PEUGEOT | Niveau carburant | 0 % | Transmission | Automatique |
| Modèle | 2008-P1-2019 | Genre | VP | Vitesses | 8 |
| Carrosserie | SUV CrossOver | Nb de places | - | Etat du véhicule | Conforme |
| Portes | 5 | Couleur | Blanc | | |

## Détails d'évaluation

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Date d'évaluation | 28/10/2026 | Parc | CAT AMBERIEU | Propriétaire | ARVAL FR |



## Autres informations techniques

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Véhicule Roulant | - OK - | Kit roue secours Complet | ✓ | Manuel d'utilisation | ✓ |
| Moteur fonctionnant | - OK - | | | Carnet de garantie | ✓ |
| Batterie fonctionnelle | - OK - | | | Double clefs | ✓ |
| Boîte de vitesse fonc. | - OK - | | | Carnets de bord | ✗ |


## Options / Equipements

## Pneumatiques

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pirelli 215/60/17 V Eté 5.5 mm | | Pirelli 215/60/17 V Eté 5.5 mm | |
| Pirelli 215/60/17 V Eté 6.0 mm | | Pirelli 215/60/17 V Eté 5.5 mm | |


## Dommages

**1**



| | |
|---|---|
| Elément | Jante alu 17' |
| Position | Avant Gauche |
| Dommages | Rayure |
| Intensité | - |
| Opération | Acceptable (Pour mémoire) |

**2**



| | |
|---|---|
| Elément | Assise de siège mixte |
| Position | Avant Gauche |
| Dommages | Coupé |
| Intensité | - |
| Opération | Echange |

**3**



| | |
|---|---|
| Elément | Carnets de bord |
| Position | - |
| Dommages | Manquant |
| Intensité | - |
| Opération | Acceptable (Pour mémoire) |

**4**



| | |
|---|---|
| Elément | Jante alu 17' |
| Position | Arrière Gauche |
| Dommages | Rayure |
| Intensité | Longueur (cm) > 14 |
| Opération | Forfait réparation |

**5**



| | |
|---|---|
| Elément | Jante alu 17' |
| Position | Arrière Droit |
| Dommages | Rayure |
| Intensité | - |
| Opération | Acceptable (Pour mémoire) |

**6**



| | |
|---|---|
| Elément | Jante alu 17' |
| Position | Avant Droit |
| Dommages | Rayure |
| Intensité | - |
| Opération | Acceptable (Pour mémoire) |

**7**



| | |
|---|---|
| Elément | Porte |
| Position | Avant Gauche |
| Dommages | Enfoncement |
| Intensité | - |
| Opération | Acceptable (Pour mémoire) |

**8**



| | |
|---|---|
| Elément | Porte |
| Position | Arrière Gauche |
| Dommages | Enfoncement |
| Intensité | - |
| Opération | Acceptable (Pour mémoire) |

**9**



| | |
|---|---|
| Elément | Pare-choc complet |
| Position | Arrière Droit |
| Dommages | Rayure |
| Intensité | Longueur (cm) > 4 |
| Opération | Réparation |

**10**



| | |
|---|---|
| Elément | Baguette de Pare-choc |
| Position | Arrière |
| Dommages | Rayure |
| Intensité | Longueur (cm) > 4 |
| Opération | Réparation |

**11**



| | |
|---|---|
| Elément | Porte |
| Position | Avant Droit |
| Dommages | Enfoncement |
| Intensité | - |
| Opération | Smart Repair |

**12**



| | |
|---|---|
| Elément | Pare-brise |
| Position | - |
| Dommages | Eclat vitrage |
| Intensité | Diamètre (mm) > 25 |
| Opération | Echange |

**13**



| | |
|---|---|
| Elément | Coquille de rétroviseur |
| Position | Droit |
| Dommages | Rayure |
| Intensité | - |
| Opération | Acceptable (Pour mémoire) |