Historial del Vehiculo -1635-MKB

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_PERJUICIO	TIPO_DANO	CONCEPTO
1635-MKB	05/10/2023	9881	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	92101G4510 - FARO IZDO. DOBLE OPTICA D/3-20
1635-MKB	05/10/2023	9881	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: CAPOT DELANTERO
1635-MKB	05/10/2023	9881	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: CAPOT DELANTERO
1635-MKB	05/10/2023	9881	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
1635-MKB	05/10/2023	9881	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: CUBIERTA PARAGOLPES DEL. H/2-20
1635-MKB	05/10/2023	9881	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: CUBIERTA PARAGOLPES DEL. H/2-20
1635-MKB	05/10/2023	9881	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	86351G4510 - REJILLA DELANTERA D/3-20
1635-MKB	05/10/2023	9881	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	86366G4500 - SOPORTE EMBLEMA REJILLA DEL. D/3-20
1635-MKB	05/10/2023	9881	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA CARROCERO
1635-MKB	05/10/2023	9881	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	N/C - FARO IZDO. DOBLE OPTICA D/3-20
1635-MKB	05/10/2023	9881	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Cte. M.O. Pintura
1635-MKB	05/10/2023	9881	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA ELECTRICA
1635-MKB	05/10/2023	9881	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Sustitución: CUBIERTA PARAGOLPES DEL. H/2-20
1635-MKB	05/10/2023	9881	RC AUTOS	MATERIALES	
1635-MKB	26/12/2023	17049	MAN	REV 015.000	
1635-MKB	23/04/2024	27681	FFP	SUPL. NEUMATICOS	Pinchazo+equilibrado
1635-MKB	14/08/2024	41468	DP AUTOS	LUNAS	- - VERIFICACIÓN ELECTRÓNICA ESTÁTICA
1635-MKB	14/08/2024	41468	DP AUTOS	LUNAS	
1635-MKB	14/08/2024	41468	DP AUTOS	LUNAS	- - RECALIBRACIÓN ADAS
1635-MKB	14/08/2024	41468	DP AUTOS	LUNAS	86110G4000 - PARABRISAS
1635-MKB	03/09/2024	41521	MAN	REV Long Life 01	Arandela / tapón cárter
1635-MKB	03/09/2024	41521	MAN	REV Long Life 01	Líquido lavaparabrisas
1635-MKB	03/09/2024	41521	MAN	REV Long Life 01	Aceite motor - 00W20 API
1635-MKB	03/09/2024	41521	MAN	REV Long Life 01	Filtro antipolen - Bosch - Rec.Plat. AZELER - Nueva
1635-MKB	03/09/2024	41521	MAN	REV Long Life 01	MANO DE OBRA
1635-MKB	03/09/2024	41521	MAN	REV Long Life 01	Filtro aceite - Bosch - Rec.Plat. AZELER - Nueva
1635-MKB	03/09/2024	41521	MAN	REV Long Life 01	Líquido frenos - DOT3 OEM - Nueva
1635-MKB	03/09/2024	41521	MAN	REV Long Life 01	Serv inspección 30000 KM
1635-MKB	03/09/2024	41521	MAN	REV Long Life 01	Líquido accionamiento embrague - DOT4 OEM - Nueva
1635-MKB	03/09/2024	41521	MAN	REV Long Life 01	Tasas reciclado residuos
1635-MKB	17/02/2025	57601	MAN	REV Long Life 02	Filtro aceite
1635-MKB	17/02/2025	57601	MAN	REV Long Life 02	Líquido frenos - DOT4 OEM - Nueva
1635-MKB	17/02/2025	57601	MAN	REV Long Life 02	Arandela / tapón cárter
1635-MKB	17/02/2025	57601	MAN	REV Long Life 02	M.O. General
1635-MKB	17/02/2025	57601	MAN	REV Long Life 02	Aceite motor - 00W20 API
1635-MKB	17/02/2025	57601	MAN	REV Long Life 02	Rellenar niveles
1635-MKB	17/02/2025	57601	MAN	REV Long Life 02	Serv inspección 60000 KM
1635-MKB	17/02/2025	57601	MAN	REV Long Life 02	Filtro antipolen

1635-MKB	17/02/2025	57601	MAN	REV Long Life 02	Filtro aire
1635-MKB	17/02/2025	57601	MAN	REV Long Life 02	Líquido lavaparabrisas
1635-MKB	17/02/2025	57725	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	ajuste mmg
1635-MKB	17/02/2025	57725	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	86532G4500 - *SOPORTE EMBLEMA REJILLA DEL.
1635-MKB	18/08/2025	72983	NEU	2 NEUMATICOS	DI / PIRELLI / 205/55R16 91V P7CINT / Turismo/ VERANO
1635-MKB	18/08/2025	72983	NEU	2 NEUMATICOS	DD / PIRELLI / 205/55R16 91V P7CINT / Turismo/ VERANO
1635-MKB	18/08/2025	72983	NEU	2 NEUMATICOS	ALINEACION VEHICULOS
1635-MKB	21/08/2025	75213	MAN	REV Long Life 03	Filtro aceite - Nueva
1635-MKB	21/08/2025	75213	MAN	REV Long Life 03	Bujía
1635-MKB	21/08/2025	75213	MAN	REV Long Life 03	Aceite motor - 00W20 API
1635-MKB	21/08/2025	75213	MAN	REV Long Life 03	Tasas reciclado residuos
1635-MKB	21/08/2025	75213	MAN	REV Long Life 03	Serv inspección 75000 KM
1635-MKB	21/08/2025	75213	MAN	REV Long Life 03	Arandela / tapón cárter
1635-MKB	21/08/2025	75213	MAN	REV Long Life 03	M.O. General
1635-MKB	18/12/2025	85349	FFP	SISTEMA FRENADO	kit liq de frenos / embrague)
1635-MKB	18/12/2025	85349	FFP	SISTEMA FRENADO	m.o
1635-MKB	15/05/2026	92863	DP AUTOS	LUNAS	- - VERIFICACIÓN ELECTRÓNICA ESTÁTICA
1635-MKB	15/05/2026	92863	DP AUTOS	LUNAS	86110G4000 - *PARABRISAS
1635-MKB	29/05/2026	94095	MAN	REV 090.000	Líquido frenos - DOT4 OEM - Nueva
1635-MKB	29/05/2026	94095	MAN	REV 090.000	Aceite motor - 00W20 API
1635-MKB	29/05/2026	94095	MAN	REV 090.000	Tasas reciclado residuos
1635-MKB	29/05/2026	94095	MAN	REV 090.000	M.O. General
1635-MKB	29/05/2026	94095	MAN	REV 090.000	Serv inspección 90000 KM
1635-MKB	29/05/2026	94095	MAN	REV 090.000	Arandela / tapón cárter
1635-MKB	29/05/2026	94095	MAN	REV 090.000	Filtro aceite - Nueva
1635-MKB	29/05/2026	94095	MAN	REV 090.000	Filtro antipolen - Nueva

Informe de tasación



HYUNDAI I30

1.0 TGDI 48V KLASS 5P BER

VIN	**TMAH351BAPJ213482**
Primera matriculación	**29/8/2023**
Kilometraje del vehículo	**103.602 km**

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	**15/10/2026 11:22:27**	Descripción de la dirección de inspección	**Hartmann MADRID-2**

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	**HYUNDAI**	Primera matriculación	**29/8/2023**
Modelo	**I30**	Tipo de carrocería	**Berlina**
VIN	**TMAH351BAPJ213482**	Tipo de combustible	**Gasolina**

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	**2**	Documento de matriculación	**No**
Ficha Ténica	**No**	Tipo de libro de mantenimiento	**Libro de mantenimiento presente**
Manual de instrucciones	**Sí**		

NEUMÁTICOS


Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	6,0 mm	Pirelli	205/55 R 16 91 V	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	6,0 mm	Pirelli	205/55 R 16 91 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	5,0 mm	Pirelli	205/55 R 16 91 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	5,0 mm	Pirelli	205/55 R 16 91 V	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑO


Exterior






1 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



2 | Aleta Del Iz

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar






3 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



4 | Aleta Tras Dr

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



5 | Puerta Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar





6 | Aleta Del Dr

Tipo de daño	Esquirla
Modo de reparación	Retoque



7 | Techo

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar

Fotos comerciales







