INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	0139NLG / WBA41GN0305593062 / 5593062

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X2 SDRIVE20D U10	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X2 SDRIVE20D U10	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	20.654

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

[X] CARPETA MANUALES

[X] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] MANUAL PROPIETARIO

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

0139NLG | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	MICHELIN	245/45/19	102	Y	-
DI	MICHELIN	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	MICHELIN	245/45/19	102	Y	-
TI	MICHELIN	245/45/19	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	25/09/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:			

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

Daños no valorables:

0139NLG | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Telemando cierre centralizado	OBSERVACIÓN-	

0139NLG | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Bandeja Despiece - Tirante Izq Bandeja	-	REEMPLAZAR				0,00	6,16	10,00	5,54 €
2. Bandeja Despiece - Pivote iz Bandeja	-	REEMPLAZAR				0,00	8,17	10,00	7,35 €
3. baliza	-	REEMPLAZAR				0,00	30,00	10,00	27,00 €
4. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,48	10,00	26,53 €
5. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.25 h.			0,00	559,02	40,00	422,03 €
6. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	72,38	10,00	65,14 €
7. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	25,95	10,00	23,35 €
8. Emblema tr	-	REEMPLAZAR	0.08 h.			0,00	50,46	10,00	48,49 €
9. Anagrama tr modelo	-	REEMPLAZAR	0.17 h.			0,00	45,42	10,00	47,42 €
10. Neumático dl iz - BRIDGESTONE TUR - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.46 h.			0,00	169,67	10,00	170,41 €
11. Neumático dl dr - BRIDGESTONE TUR - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.46 h.			0,00	169,67	10,00	170,41 €
12. Paragolpes dl (zona dr)	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		1.75 h.	0.75 h.	3,18	0,00		99,43 €
13. Paragolpes dl (zona iz)	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		0.25 h.	0.75 h.	3,18	0,00		41,68 €
14. Paragolpes tr	Pintar (zona inf) Reparado	DESMONTAR Y MONTAR		0.92 h.	0.50 h.	2,12	0,00		56,79 €
15. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar (zona inf) Reparado	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.	0.50 h.	2,12	0,00		27,91 €
16. Moldura contorno aleta dl iz	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.	0.42 h.	1,78	0,00		24,49 €
17. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada	REPARAR	0.50 h.		1.50 h.	6,35	0,00		83,35 €
18. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.58 h.	10,93	0,00		117,96 €
19. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.33 h.	9,87	0,00		107,27 €
20. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.30 h.		2.33 h.	9,87	0,00		111,12 €
21. Portón tr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	1.50 h.		1.50 h.	6,35	0,00		121,85 €
22. Aleta tr dr c/estribo	Reparado	REPARAR	0.20 h.		4.67 h.	19,78	0,00		207,27 €
23. baliza	-	REPARAR				0,00	0,00		0,00 €
24. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
25. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.67 h.		0,00	0,00		25,79 €
26. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.13 h.		0,00	0,00		5,00 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

0139NLG | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
27. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.13 h.		0,00	0,00		5,00 €
28. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.13 h.		0,00	0,00		5,00 €
29. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.13 h.		0,00	0,00		5,00 €
30. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
31. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
32. Capó dl	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
33. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
34. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
35. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
36. Embellecedor iz paragolpes dl	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		19,25 €
37. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								**(IVA no incluido)**	**2820,91 €**

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

0139NLG | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	10,85 h.	417,67 €
Total material pintura	-	75,53 €
Total Mano de Obra Pintura	17,83 h.	686,43 €
Total Recambios	-	882,04 €
Descuento recambios aplicado	-	284,34 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	759,25 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)


0139 NLG


0139 NLG


X2
0139 NLG


0139 NLG




260 km/h
200
150
120
90
60
30
0
0 km/h
219 km
0 1
10:31
Values since Individual
1.0 l/h
Total 20654 km
18896.1 k
10
Power % 100
75
50
25
0
P
Door open.
+19.5 °C


CHECK CONTROL
Bonnet open
To open bonnet pull the lever twice. Close bonnet before start of journey. See Owner's Handbook for further information.
Close message
Owner's Handbook


CHECK CONTROL
Bonnet open
To open bonnet pull the lever twice. Close bonnet before start of journey. See Owner's Handbook for further information.
Close message
Owner's Handbook
LOW
LOW
MAX
REAR
VOL
AUTO H






BMW

Made in
Germany
X2 sDrive20d
300

0.22

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2018/858*00371
WBA41GN0305593062
2220 kg
4020 kg
1- 1145 kg
2- 1130 kg

BMW AG DE-80788 MÜNCHEN

5 A0C 986




BMW




MEDIA
TEL
NAV
My destinations
Search
C. Álamo
Ctra. Buzanca
LOS40
10:32
LOW
LOW


ZERO
ON
OFF
inch/mm


MICHELIN
245/45R19
OFF
ON


inch/mm
6.06
OFF
ON
ZERO
e·PRIMACY

MICHELIN

PRIMACY

42










MICHELIN
PRIMACY
BMW
M


MICHELIN
245/45 R 19
BMW




MICHELIN
e·PRIMACY
BMW




Markham


MICHELIN
Manheim


Manheim

Manheim


Manheim
COX AUTOMOTIVE
e·PRIMACY


MICHELIN
MADE IN GERMANY
Manheim
COLAUTOMOTIVE


BMW
Manheim


Mannheim


E
0139 NLG
Manheim


BMW
Mannheim


0139 NLG
Manheim


Manheim


BMW
Manheim


Manheim
CCRA AUTOMOTIVE


Mannheim


Manheim
BMW


Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim


MICHELIN
Manheim


GONPLAC.COM
0139 NL G
Manheim


Manheim

Mantheim


39 NL G