addvalora
Global Loss Adjusters

División Motor

N/Ref.: 2510909004
Fecha: 16/05/2025

INFORME PERICIAL

DATOS DEL VEHÍCULO			
Matrícula:	0384MRG	**Fecha Matriculación:**	01-01-1999
Nº Chasis:	VR3FPHNS9RY551846	**Kilómetros:**	26174
Marca:	PEUGEOT	**Modelo:**	508 5P Allure PureTech 130 S EAT8

DATOS DE LA INSPECCIÓN			
Parque:	SOTO DEL REAL	**Fecha Peritación:**	14/05/2025

ELEMENTOS	Si/No/NE
Kit Rueda Repuesto	Si
Compresor reparar pinchazos	Si
Botella reparar pinchazos	Si
Bandeja trasera	Si
Varilla de antena	Si

NEUMÁTICOS
Neumático DD MICHELIN 215/55/17 98W 4,3 mm // Neumático DI MICHELIN 215/55/17 98W 4,4 mm // Neumático TD MICHELIN 215/55/17 98W 4,6 mm // Neumático TI MICHELIN 215/55/17 98W

DAÑOS

Elemento	PUERTA D. REPARAR
Posición	Delantero Derecho
Daños	REPARAR

Elemento	LLANTA . DES-MONTAR
Posición	Trasero Derecho
Daños	DES-MONTAR

Elemento	PUERTA D.
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINTURA REPAR.NIVEL2

Elemento	CAPO MOTOR
Posición	N
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3

Elemento	ALETA I.
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3

Elemento	ALETA D.
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3

Elemento	PUERTA I.
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3

Elemento	PUERTA .
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3

Elemento	PUERTA .
Posición	Trasero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3

Elemento	PORTON
Posición	N
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3

Elemento	ALETA .
Posición	Trasero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3

Elemento	DESCUENTO POR PIEZAS
Posición	N
Daños	ADYACENTES 25%

Elemento	PARAGOLPES I.
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINTAR NIVEL 0

Elemento	PARAGOLPES D.
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINTAR NIVEL 0

Elemento	MANETA EXT.PUER.D
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINTAR NIVEL 3

Elemento	CARCASA RETROVISOR
Posición	Izquierdo
Daños	PINTAR NIVEL 3

Elemento	CARCASA RETROVISOR
Posición	Derecho
Daños	PINTAR NIVEL 3

Elemento	MANETA EXT.PUER.
Posición	Trasero Derecho
Daños	PINTAR NIVEL 3

Elemento	PARAGOLPES .
Posición	Trasero
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3

Elemento	TANTO ALZADO DE PINT
Posición	N
Daños	URA

	IMPORTE €
Costes Estimados de la Reparación	979,80 €

FOTOS GENERALES







Apague el vehículo antes
de salir
90
50
26174 km
km/h
P
PEUGEOT










508
PEUGEOT















