3.Fahrzeug mit Oekoinnovation(en) ausgestattet :Ja
3.1.Allgemeiner Code der Oekoinnovation(en) :e2 33 37
3.2.Gesamteinsparungen von CO2 -Emissionen
durch die Oekoinnovation(en)
3.2.1. Einsparungen durch NEFZ (falls zutreffend)
Benzin / Diesel : - LPG/CNG/Ethanol : -
3.2.2. Einsparungen durch WLPT (falls zutreffend)
Benzin / Diesel : 2,04 g/km LPG/CNG/Ethanol : -
4.Alle Antriebsarten,ausser reinen Elektrofahrzeugen
gemaess Verordnung (EU) 2017/1151 (falls zutreffend)

WLTP Werte	Benzin / Diesel	CO2-Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Niedrig	:	171 g/km	:7,5 l/100km
Mittel	:	130 g/km	:5,8 l/100km
Hoch	:	113 g/km	:5 l/100km
Hoechstwert	:	138 g/km	:6,1 l/100km
Kombiniert	:	133 g/km	:5,9 l/100km
Gewichtet, kombiniert	:	-	:-

WLTP Werte	LPG/CNG/Ethanol	CO2-Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Niedrig	:	-	:-
Mittel	:	-	:-
Hoch	:	-	:-
Hoechstwert	:	-	:-
Kombiniert	:	-	:-
Gewichtet, kombiniert	:	-	:-

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare
Hybrid-Elektro-Fahrzeuge gemaess (EU) 2017/1151 (falls anwendbar)
5.1. Vollelektrische Fahrzeuge (falls zutreffend)
Stromverbrauch : -
Elektrische Reichweite : -
Elektrische Reichweite innerorts : -
5.2. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (falls zutreffend)
Stromverbrauch (ECAC, weighted) : -
Elektrische Reichweite (EAER) : -
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city) : -
Sonstiges
51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbe-
stimmung:Bezeichnung gemaess Anhang II Abschnitt5:-
Nr. 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates
52. Anmerkungen (*) :
-
-
Zusaetzliche Reifen-Felgenkombinationen
technische Parameter 35: (*) 215/60R17 (96)H , 7J 17 - 35
35: (*) 215/55R18 (95)H , 7J 18 - 35
-
0.2.1. (*) AL-BA-HR-ME-MK-RS-SI-XK:MEGANE CONQUEST
Andere Laender : ARKANA
Fahrzeug ausgestattet mit 24GHz Abstandsradar :Nein

046CC0125532
www.PS-Team.de

RENAULT

EG - UEBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

GUELTIG FUER VOLLSTAENDIGE FAHRZEUGE M1

Der Unterzeichner Pierre JACQUEMOT

bestaetigt hiermit, dass das Fahrzeug :

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers) :RENAULT
0.2. Typ :RJL
Variante :LH2
Version :NOBUA4510000
0.2.1.Handelsbezeichnung :ARKANA / MEGANE CONQUEST (*)
0.2.3. Kennungen (gegebenenfalls)
0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie :IP-JLA1N0PDW5A_002-VF1-1
0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie :AT-JBA_1332P_0_001-VF1-1
0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie :2-VF1-E38
0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie :RL-JLADW5A_300_000-VF1-1
0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (gegebenenfalls) :-
0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung :-
0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprueffamilie :EV-JLAH5H50C09_000-VF1-1
0.4. Fahrzeugklasse :M1

0.5. Firmename und Anschrift des Herstellers :RENAULT S.A.S.
13-15 Quai Alphonse Le Gallo
92100 Boulogne-Billancourt
France

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder :
Fabrikschild an der linken B-Saeule unten

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer :
An der rechten B-Saeule eingeschlagen

0.9. Name und Anschrift des Bevollmaechtigten des Herstellers :-
0.10.Fahrzeug-Identifizierungsnummer :VF1RJL003UC307204
0.11.Fahrzeugherstellungsdatum :06/01/2022

mit der erteilten Genehmigung :e6*2018/858*00003*06
vom :01/10/2021
beschriebenen Typ in jeder Hinsicht uebereinstimmt
und zur fortwaehrenden Teilnahme am
Strassenverkehr in Mitgliedsstaaten mit :Rechtsverkehr
in denen :Metrische Einheiten
fuer das Geschwindigkeitsmessgeraet verwendet
werden, zugelassen werden kann

Guyancourt
P. JACQUEMOT

13/04/2022
Leiter der Abteilung Homologation

Allgemeine Baumerkmale
1. Anzahl der Achsen :2 und Raeder :4
3. Angetriebene Achsen (Zahl, Lage, Verbindung) :1 vorn
3.1. Das Fahrzeug ist :nicht automatisiert
Hauptabmessungen
4. Radstand :2720 mm
4.1. Achsabstaende
1-2 :- 2-3 :-
5. Laenge :4568 mm
6. Breite :1802 mm
7. Hoehe :1571 mm
Massen
13. Masse in fahrbereitem Zustand :1411 kg
13.2. Tatsaechliche Masse des Fahrzeugs :01445,0 kg
16. Technisch zulaessige Hoechstmassen
16.1. Technisch zulaessige Gesamtmasse im beladenen Zustand :1876 kg
16.2. Technisch zulaessige maximale Masse je Achse
1 :1020 kg 2 :1058 kg
16.4. Technisch zulaessige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination :2776 kg
18. Technisch zulaessige maximale Anhaengemasse bei Befoerderung eines
18.1. Deichselanhaengers :-
18.3. Zentralachsanhaengers :900 kg
18.4. Ungebremsten Anhaengers :705 kg
19. Technisch zulaessige Stuetzlast am Kupplungspunkt :75 kg
Antriebsmaschine
20. Hersteller des Motors :RENAULT
21. Baumusterbezeichnung gemaess Kennzeichnung am Motor :H5H E4
22. Arbeitsweise :Fremdzuendung 4 Takt
23. Reiner Elektroantrieb :Nein
23.1. Art des (Elektro-)Hybridfahrzeugs :NOVC-HEV
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder :4 in Reihe
25. Hubraum :1332 cm3
26. Kraftstoff :Benzin
26.1. Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/ Flexfuelmotor/Zweistoffmotor :Einstoffbetrieb
26.2. Typ (nur Zweistoffmotoren) :-
27. Hoechstleistung
27.1. Hoechste Nutzleistung (Verbrennungsmotor) : 103 kW bei 6000 tr/min
Hoechste Nutzleistung LPG/Ethanol :-
27.3. Hoechste Nutzleistung (Elektromotor) :3,6 kW
27.4. Hoechste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor) :-
28. Getriebe (Typ) :Automatisch
28.1. Uebersetzungsverhaeltnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe auszufuellen)
1:- 2:- 3:- 4:-
5:- 6:- 7:- 8:-
28.1.1. Uebersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls) :- : -
28.1.2. Uebersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls an entsprechender Stelle vervollstaendigen)
1:- 2:- 3:- 4:-
5:- 6:- 7:- 8:-
Hoechstgeschwindigkeit
29. Hoechstgeschwindigkeit :205 km/h
Achsen und Radaufhaengung
30. Spurweite
1 :1562 mm 2 :1584 mm
35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO2-Emissionen (gegebenenfalls)
1 : 215/55 R18 (95) H 7.0 J 18 - 35 (C1)A
2 : 215/55 R18 (95) H 7.0 J 18 - 35 (C1)A
Bremsen
36. Anhaenger-Bremsanschluesse :Mechanisch
Aufbau
38. Code des Aufbaus :AB
40. Farbe des Fahrzeugs :Schwarz
41. Anzahl und Anordnung der Tueren :4 Fluegeltueren seitlich und 1 Tuer hinten
42. Anzahl der Sitzplaetze (einschliesslich Fahrersitz) :5; 2 vorn und 3 hinten
42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind) :-
42.3. Anzahl der fuer Rollstuhlfahrer zugaenglichen Sitzplaetze :-

Umweltvertraeglichkeit
46. Geraeuschpegel
Standgeraeusch :65 dB(A) bei der Motordrehzahl : 2527 tr/min
Fahrgeraeusch :67 dB(A)
47. Abgasnorm EURO :6AP
47.1 Parameter fuer die Emissionspruefung von Vind
47.1.1. Pruefmasse, kg :1526
47.1.2. Querschnittsflaeche , m2 :-
47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsflaeche des Lufteinlasses am Kuehlergrill (gegebenenfalls) (in cm2) :-
47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten
47.1.3.0. f0, N :72,8
47.1.3.1. f1, N/(km/h) :0,662
47.1.3.2. f2, N/(km/h)2 :0,03295
47.2. Fahrzyklus
47.2.1. Fahrzyklusklasse :3b
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (fdsc) :-0,271
47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit :Nein
48. Abgasemissionen
Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gueltigen Aenderungsrechtsakts :715/2007*2018/1832AP
1.2. Pruefverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) oder WHSC (EURO VI) (Benzin/Diesel)

CO	:539,7 mg/km	THC	:13,9 mg/km
NMHC	:9,8 mg/km	NOx	:21,9 mg/km
THC + NOx	:-	NH3	:-
Partikelmasse		:0,08 mg/km	
Partikelzahl		:0,21 E11/km	

LPG/EG/Ethanol

CO	:-	THC	:-
NMHC	:-	NOx	:-
THC + NOx	:-	NH3	:-
Partikelmasse		:-	
Partikelzahl		:-	

2.2. Pruefverfahren: WHTC (EURO VI)
Diesel

CO	:-	NOx	:-
NMHC	:-	THC	:-
CH4	:-	NH3	:-
Partikelmasse		:-	
Partikelzahl		:-	

LPG/EG

CO	:-	NOx	:-
NMHC	:-	THC	:-
CH4	:-	NH3	:-
Partikelmasse		:-	
Partikelzahl		:-	

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) :-
48.2 Ggf. angegebene hoechste RDE-Werte

	NOx	Partikel (Anzahl)
Vollstaendige RDE-Fahrt :	60 mg/km	: 6,0 E11/km
Innerstaedtische RDE-Fahrt :	60 mg/km	: 6,0 E11/km

49. CO2 - Emissionen/Kraftstoffverbrauch/ Stromverbrauch :
1. Alle Antriebsarten ausser reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEFZ Werte Benzin / Diesel	CO2 - Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Innerorts	: -	:-
Ausserorts	: -	:-
Kombiniert	: -	:-
Gewichtet, kombiniert	: -	:-

Abweichungsfaktor (falls zutreffend) : -
Differenzierungsfaktor (falls zutreffend) : -

NEFZ Werte LPG/CNG/Ethanol	CO2 - Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Innerorts	: -	:-
Ausserorts	: -	:-
Kombiniert	: -	:-
Gewichtet, kombiniert	: -	:-

Abweichungsfaktor (falls zutreffend) : -
Differenzierungsfaktor (falls zutreffend) : -
2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend):
Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) : -
Elektrische Reichweite : -



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 8 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 9 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 10 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 11 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 12 : Stoßfänger hinten ausgeblichen



Bild 13 : Heckklappe Kratzer




Bild 14 : Türe hinten links Kratzer + Delle



Bild 15 : Türe hinten links Kratzer + Delle



Bild 16 : Einstieg vorne links Kratzer




Bild 17 : Felge vorne rechts glanzgedreht Korrosion




Bild 18 : Felge hinten rechts glanzgedreht Korrosion




Bild 19 : Felge hinten links glanzgedreht Korrosion




Bild 20 : Felge vorne links glanzgedreht Korrosion

DEKRA-Nr: 0302 / 033833 / 2026 / B080438001890 vom 16.06.2026

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	03.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Zum Bewertungszeitpunkt lag keine Ausstattungsliste vor. Abweichungen in der Ausstattung möglich.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I - Servicescheckheft
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	24.05.2022	Hersteller	RENAULT
Typ / Verkaufsbez.	Arkana TCe 140 EDC INTENS	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VF1RJL003UC307204	HSN / TSN	3333 / BNM
Schlüssel-Nr.	40443036	Km-Stand abgelesen	32555
Nächste HU §29 StVZO	05 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	103
Hubraum (ccm)	1332	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe	Automatik
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Schwarz / Metallic
Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	215 / 55 R 18 95 H	Kumho / Ecsta HS51	S /O	7 mm
	rechts	215 / 55 R 18 95 H	Kumho / Ecsta HS51	S /O	7 mm
2	links	215 / 55 R 18 95 H	Kumho / Ecsta HS51	S /O	7 mm
	rechts	215 / 55 R 18 95 H	Kumho / Ecsta HS51	S /O	7 mm
	Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBV), Airbags: Fahrer- und Beifahrerairbag, Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, Außenspiegel in Wagenfarbe, Bordcomputer, Bremsassistent, Bremsleuchte dritte, Dachhimmel in Grau, Digitales Tachodisplay 7-Zoll, ECO Mode zur Reichweitenoptimierung, Schaltpunktanzeige, Einparkhilfe vorne und hinten, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP), Fensterheber elektrisch vorne und hinten, Fernlichtassistent, Getriebe: 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe EDC, Heckscheibenheizung, Innenrückspiegel, automatisch abblendend, Isofix-Kindersitzbefestigung auf den hinteren Außenplätzen, Keycard Handsfree, Klimaautomatik, Kopfstützen (2), Kopfstützen hinten auf allen Plätzen höhenverstellbar, Lenkrad in Leder, Licht- und Regensensor, MULTI-SENSE mit Ambientebeleuchtung, Navigation: EASY LINK mit 9,3-Zoll-Touchscreen-Navigationssystem mit Kartenmaterial für Europa, Notbremsassistent mit Fußgängererkennung, Ottopartikelfilter, Paket: Safety-Paket, Parkbremse, elektronisch, Polster: Stoffpolsterung INTENS in Anthrazit, Reifendruckkontrollsystem, Räder: Leichtmetallräder 18" "INTENS", bitonal, Räder: Mobilitätsset, 12-V-Kompressor und Reifendichtmittel, Rückfahrkamera, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe stark getönt, Servolenkung, Sicherheitsgurte (3-Punkt) auf allen Plätzen der Rücksitzbank, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Rücksitzbank asymmetrisch umklappbar (1/3 zu 2/3) inkl. klappbarer Armlehne, Sonnenblenden mit beleuchtetem Make-Up-Spiegel, Spurhalteassistent, Tagfahrlicht, Tempopilot, adaptiv ACC, Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeitswarner, Voll-LED-Scheinwerfer, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung, eCall-Notrufsystem

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
ADR00	Autobahn- und Stauassistent (0-160 km/h)
TOMANU	Glas-Schiebedach
	Lackierung: Metallic-Sonderlackierung Onyx-Schwarz

Allgemeinzustand und Wartung

Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 12.05.2026 bei Kilometerstand 31.887

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Türe hinten links Kratzer + Delle, smart repair (Bild 14, 15)
2. Einstieg vorne links Kratzer, smart repair (Bild 16)
3. Felge vorne rechts glanzgedreht Korrosion, erneuern (Bild 17)
4. Felge hinten rechts glanzgedreht Korrosion, erneuern (Bild 18)
5. Felge vorne links glanzgedreht Korrosion, erneuern (Bild 20)
6. Felge hinten links glanzgedreht Korrosion, erneuern (Bild 19)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Heckklappe Kratzer, (Bild 13)
Stoßfänger hinten ausgeblichen, (Bild 12)