Historial del Vehiculo -5787-LRR

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_DANO	CONCEPTO
5787-LRR	30/05/2025	33398	AVERIA MOTOR	Batería telemando c/c
5787-LRR	30/05/2025	33398	AVERIA MOTOR	Caja mariposa
5787-LRR	30/05/2025	33398	AVERIA MOTOR	M.O. General
5787-LRR	24/09/2024	28433	LUNAS	- - RECALIBRACIÓN ADAS
5787-LRR	24/09/2024	28433	LUNAS	32314505 - PARABRISAS
5787-LRR	24/09/2024	28433	LUNAS	- - VERIFICACIÓN ELECTRÓNICA ESTÁTICA
5787-LRR	24/07/2025	34734	ANUAL 4	Jgo escobillas limpia
5787-LRR	24/07/2025	34734	ANUAL 4	Arandela tapón cárter aceite
5787-LRR	24/07/2025	34734	ANUAL 4	Filtro antipolen
5787-LRR	24/07/2025	34734	ANUAL 4	Filtro aceite
5787-LRR	24/07/2025	34734	ANUAL 4	Aceite motor - 00W20
5787-LRR	24/07/2025	34734	ANUAL 4	Líquido frenos
5787-LRR	24/07/2025	34734	ANUAL 4	M.O. General
5787-LRR	24/07/2025	34734	ANUAL 4	Escobilla limpialuna tr
5787-LRR	24/07/2025	34734	ANUAL 4	Rellenar niveles fabricante
5787-LRR	24/07/2025	34734	ANUAL 4	Serv inspección 4º año
5787-LRR	17/07/2025	34387	4 NEUMATICOS	TI / GOODYEAR / 235/55R18 100V EFFICIENTGRIP 2 SUV / 4x4 / VERANO
5787-LRR	17/07/2025	34387	4 NEUMATICOS	DI / GOODYEAR / 235/55R18 100V EFFICIENTGRIP 2 SUV / 4x4 / VERANO
5787-LRR	17/07/2025	34387	4 NEUMATICOS	DD / GOODYEAR / 235/55R18 100V EFFICIENTGRIP 2 SUV / 4x4 / VERANO
5787-LRR	17/07/2025	34387	4 NEUMATICOS	TD / GOODYEAR / 235/55R18 100V EFFICIENTGRIP 2 SUV / 4x4 / VERANO
5787-LRR	17/07/2024	26492	ANUAL 3	Escobilla limpialuna tr
5787-LRR	17/07/2024	26492	ANUAL 3	Serv inspección 3º año
5787-LRR	17/07/2024	26492	ANUAL 3	Aceite motor - 00W20
5787-LRR	17/07/2024	26492	ANUAL 3	Arandela tapón cárter aceite
5787-LRR	17/07/2024	26492	ANUAL 3	Pastillas freno tr
5787-LRR	17/07/2024	26492	ANUAL 3	M.O. General
5787-LRR	17/07/2024	26492	ANUAL 3	Filtro aceite
5787-LRR	17/07/2024	26492	ANUAL 3	Rellenar niveles fabricante
5787-LRR	17/07/2024	26492	ANUAL 3	Filtro antipolen
5787-LRR	11/10/2021	2618	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: SPOILER PARAGOLPES T. CUATRO SALIDAS
5787-LRR	11/10/2021	2618	COLISIÓN CON CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
5787-LRR	11/10/2021	2618	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA ELECTRICA
5787-LRR	11/10/2021	2618	COLISIÓN CON CONTRARIO	31446793 - CJTO. ANTINIEBLA T.D. H/8573
5787-LRR	11/10/2021	2618	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Cte. M.O. Pintura
5787-LRR	11/10/2021	2618	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: BORRADO FALLOS CENTRALITA
5787-LRR	11/10/2021	2618	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: CUBIERTA PARAGOLPES T. INF TEXT C/CTROL DIST APA
5787-LRR	11/10/2021	2618	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Sustitución: CUBIERTA PARAGOLPES T. INF TEXT C/CTROL DIST APA
5787-LRR	11/10/2021	2618	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: CJTO. ANTINIEBLA T.D. H/8573
5787-LRR	11/10/2021	2618	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA CARROCERO
5787-LRR	07/07/2023	16078	SERV INSPECCIÓN SEGUNDO AÑO	Arandela tapón cárter aceite
5787-LRR	07/07/2023	16078	SERV INSPECCIÓN SEGUNDO AÑO	Serv inspección 2º año
5787-LRR	07/07/2023	16078	SERV INSPECCIÓN SEGUNDO AÑO	Aceite motor - 00W20 OEM
5787-LRR	07/07/2023	16078	SERV INSPECCIÓN SEGUNDO AÑO	Filtro aceite
5787-LRR	07/07/2023	16078	SERV INSPECCIÓN SEGUNDO AÑO	Líquido frenos
5787-LRR	07/07/2023	16078	SERV INSPECCIÓN SEGUNDO AÑO	Escobilla limpialuna tr
5787-LRR	07/07/2023	16078	SERV INSPECCIÓN SEGUNDO AÑO	M.O. General
5787-LRR	07/07/2023	16078	SERV INSPECCIÓN SEGUNDO AÑO	Filtro antipolen
5787-LRR	07/07/2023	16078	SERV INSPECCIÓN SEGUNDO AÑO	Rellenar niveles fabricante
5787-LRR	07/07/2023	16078	SERV INSPECCIÓN SEGUNDO AÑO	sigaus - sigaus
5787-LRR	07/07/2023	16078	SERV INSPECCIÓN SEGUNDO AÑO	Jgo escobillas limpia
5787-LRR	05/07/2022	7732	ANUAL 1	Escobilla limpialuna tr
5787-LRR	05/07/2022	7732	ANUAL 1	Filtro antipolen
5787-LRR	05/07/2022	7732	ANUAL 1	Filtro aceite
5787-LRR	05/07/2022	7732	ANUAL 1	MANO DE OBRA
5787-LRR	05/07/2022	7732	ANUAL 1	Tasas reciclado residuos
5787-LRR	05/07/2022	7732	ANUAL 1	Aceite motor
5787-LRR	05/07/2022	7732	ANUAL 1	Rellenar niveles
5787-LRR	05/07/2022	7732	ANUAL 1	Serv inspección 30000 KM
5787-LRR	05/07/2022	7732	ANUAL 1	Jgo escobillas limpia
5787-LRR	05/07/2022	7732	ANUAL 1	Tapón cárter aceite

Informe de tasación



VOLVO XC40

1.5 T4 TWIN RECHARGE INSCRIPTION EX A

VIN	YV1XZBWVFN2647663
Primera matriculación	7/7/2021
Kilometraje del vehículo	43.407 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	18/8/2026 8:16:05	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann MADRID-2

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	VOLVO	Primera matriculación	7/7/2021
Modelo	XC40	Tipo de carrocería	Todocamino
VIN	YV1XZBWVFN2647663	Tipo de combustible	Hibrido

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	No
Ficha Ténica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Libro de mantenimiento presente
Manual de instrucciones	Sí		

ACCESORIOS

Cable de carga	Sí	Número de cables de carga (carga rápida)	1
Número de cables de carga	1		

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	8,0 mm	Goodyear	235/55 R 18 100 V	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	5,0 mm	Goodyear	235/55 R 18 100 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	6,0 mm	Goodyear	235/55 R 18 100 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	6,0 mm	Goodyear	235/55 R 18 100 V	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑO

Interior



1 | Indicador de advertencia

Tipo de daño	Encendido
Modo de reparación	Control

Exterior







2 | Paragolpes Delantero


Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar






3 | Capó


Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar






4 | Aleta Tras Iz


Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



5 | Aleta Tras Dr

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Pintar**





6 | Embellecedor Aleta Tras DR

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Pintar**



7 | Puerta Tras Dr

Tipo de daño	**Abolladuras**
Modo de reparación	**Reparar + Pintar**

Informe de tasación

Fotos comerciales



