Vehiculo: 9043NDM

Modelo: HYUNDAI I20 1.0 TGDI MHEV KLASS 5P PHANTOM BLACK
Bastidor: NLHBN51G5SZ645350 Kilometros: 29501
Empresa: MOBUS RENT SLU
Solicitud: 26472
Fecha: 19/10/2026
Lugar: MOBUS TORRELLANO
Taller: GM MOBUS 39MO
Precio H.M.O.: 39.00 € Dto: 0%
Precio H.PIN.: 39.00 € Dto: 0%

N.Peritacion : 000088214

Hoja	Fecha Peritacion
1	19/10/2026

Peritacion de Vehiculo

Relacion de Operaciones

Descripcion	Grado	Daño	P.Chp.	T.Chp.	P.Pnt	T.Pnt	M.Pnt	T.Ext	Total
ALETA DELANTERA DCHA	Limpieza	Pulir	39.00		39.00	0.50			19.5
CAPOT	Leve	Pintar	39.00		39.00	2.80	70.98		180.18
PARAGOLPES DELANTERO	No Valorable	Pintar	39.00		39.00				
PUERTA TRAS IZQ	Leve	Reparar	39.00	0.30	39.00	2.20	55.77	0.30	164.97
PARAGOLPES TRASERO	No Valorable	Pintar	39.00		39.00				
GUARNECIDO PORTON/MALETA	No Valorable	Pintar	39.00		39.00				
TRIANGULOS EMERGENCIA	No Valorable	Pintar	39.00		39.00				
CONSTANTE PINTURA	C. Material	C. Material	39.00		39.00	1.00			39

TOTAL
403.65 €

Resumen de Peritacion

Materiales	Faltantes	Forfait	T.Chapa	T.Pint	M.Pint	T.Extra	Dtos	Base Imp	IVA 21%	Tot Peritacion
0 €	0 €	0 €	0.3 Hrs	6.5 Hrs	126.75 €	0.3 Hrs	0 €	403.65	84.77	488.42 €

Mas Informacion

Observaciones

Imagenes de Peritacion



















Gestacar



Gestacar



Gestacar


SUZUKI
Gestacar


Gestacar


Gestacar



Gestacar


Gestacar


Gestacar
PARACHOQUES TRASERO
Gestacar


Gestacar
PARACHOQUES TRASERO
Gestacar


PUERTA TRASERA
Gestacar


PUERTA TRASERA
Gestacar


Gestacar
PUERTA TRASERA
Gestacar


PARACHOQUES DELANTERO
Gestacar


PARACHOQUES DELANTERO
Gestacar


TURBO
Gestacar


Gestacar
CAPOT
Gestacar


Gestacar
CAPOT
Gestacar


Gestacar
CAPOT
Gestacar


Gestacar
ALETA DE ANTERA DCHA
Gestacar


Gestacar
ALETA DE ANTERA DCHA
Gestacar