TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Stockumer Str. 202
44225 Dortmund

PROTOKOLLNUMMER: 43874059

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 13.02.2026

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten
Auftrag durch	akf servicelease GmbH Am Diek 50 42277 Wuppertal
Besichtigungsdatum / Ort	12.02.2026 / auction4you GmbH Nikolaus-Otto-Str. 30 52351 Düren
Fahrzeug-Identnummer	VSSZZZKL6SR038094

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Stockumer Str. 202
44225 Dortmund

PROTOKOLLNUMMER: 43874059

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 13.02.2026

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten
Auftrag durch	akf servicelease GmbH Am Diek 50 42277 Wuppertal
Besichtigungsdatum / Ort	12.02.2026 / auction4you GmbH Nikolaus-Otto-Str. 30 52351 Düren
Fahrzeugart	PKW Kombi
Hersteller	Seat
Modell / Verkaufsbezeichnung	Leon Style 2.0 TDI 110 kW Style
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	7593 ASL 00446
Fahrzeug-Identnummer	VSSZZZKL6SR038094
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung	17.01.2025
Nächste HU	01/2028
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor. (Kopie) ZB Teil 1 (Schein) nicht entgegen genommen
Fahrzeug Kennzeichen	Kennzeichen nicht entgegen genommen
Laufleistung	28.134 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	Grey metallic (S7H)
Antriebsart	Frontantrieb
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Leistung	1.968 ccm/ 110 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	4 / EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2
Leergewicht (kg)	1.504
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.040

Maße (L/B/H)	4642 x 1799 x 1450
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Polster / Farbe	Stoff / Grau-Hellgrau
Anzahl Schlüssel	1 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	digitaler Nachweis / unvollständig
Restlauf bis Service	-400 km
Probefahrt	nicht durchgeführt
Vorschaden	Keine Feststellbar
Nachlackierung	Keine Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 205/55 R16 94V	Michelin	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	5 / 5
#2 205/55 R16 94V	Michelin	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	7 / 7

Ersatzrad

Ablauf: 08/2028 Tirefit vorhanden

Zulässigkeit Räder	Alle Achsen zulässig.
Verkehrssicherheit Räder	Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Fahrzeugausstattung

Ausstattung

Klimaautomatik

Navigationsgerät mit Kartenansicht

Radio DAB

Serienausstattung

6 Lautsprecher, Ablagetasche an Vordersitzlehnen, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Audiosystem mit 10,4" Touchscreen-Farbdisplay, Automatik-Sicherheitsgurte vorn und hinten, Außenspiegel Wagenfarbe, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Bluetooth Audio-Streaming, Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert, Bordcomputer, Dachreling schwarz, Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten), Einstiegsleisten beleuchtet, Elektron. Querdifferentialsperre (XDS), Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschw.-Begrenzer, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Handschuhfach beleuchtet, Heckleuchten LED, Heckleuchten Voll-LED mit Lichtband (Infinite Light), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Klimaanlage Climatronic 1-Zonen, Kofferraumbeleuchtung, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten (3-fach), Kopfstützen vorn, LM-Felgen, Laderaumboden variabel und herausnehmbar, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, Leseleuchten vorn und hinten, Mobile Online Dienste Seat Connect, Modellpflege, Motor 2,0 Ltr. - 110 kTDI, Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht, Notrufsystem, Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion, Radioempfang digital (DAB+), Reifen-Reparaturset, Reifenkontroll-Anzeige, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3), Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum, SEAT Media-System Plus, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e, Schalt-/Wählhebelgriff Kunstleder, Schaltpunktanzeige, Seitenairbag, Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag), Servolenkung elektro-mechanisch, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitze vorn höhenverstellbar, Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet), Steckdose (12V-Anschluß) vorn, Tagfahrlicht LED, Türablagefach vorn, USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C), Verzurrösen Koffer-/Laderaum, Warnanlage für Sicherheitsgurt-System, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung / Startanlage Keyless Go (Start-Stop-Knopf), Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Türsicherung

Sonderausstattung

Ablage-Paket, Ablage-Paket, Audio-Navigationssystem, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung, Connectivity-Box, Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung und Abschleppschutz, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Fahrassistenz-Paket M, Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC / PCC) mit vorausschauender Geschw.-Regelung, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Parklenkassistent mit Einparkhilfe vorn und hinten, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto), Gepäcknetz, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen, sensorgesteuert), Heizungsregelung automatisch / elektronisch, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Klimaanlage Climatronic 3-Zonen, Knieairbag Fahrerseite, Kombiinstrument digital (10,25 Zoll), Kombiinstrument digital (virtual cockpit), Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion, Licht- und Regensensor, Licht- und Sicht-Paket, Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home), Matrix-LED-Scheinwerfer, Metallic-Lackierung, Mittelarmlehne vorn, Mobile Online Dienste Seat Connect, Rückfahrkamera, Schließ-/Startsystem Kessy Advanced, Seitenairbag hinten, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, Sitzheizung vorn, Sprachsteuerungs-System, Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts, USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2.Sitzreihe, USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C), Vision-Paket Plus, Winter-Paket

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Heckscheibe - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren
2	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - Smart Repair
3	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Ausrüstung	Fahrzeugschlüssel m. Fernb. - fehlt - kein Abzug

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.

- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Anlagen: 17 Übersichtsfotos, 5 Beschädigungsfotos

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Stockumer Str. 202
44225 Dortmund

PROTOKOLLNUMMER: 43874059

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 13.02.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne




Abbildung 2: Schräg vorne




Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Stockumer Str. 202
44225 Dortmund

PROTOKOLLNUMMER: 43874059

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 13.02.2026



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument




Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: FIN

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Stockumer Str. 202
44225 Dortmund

PROTOKOLLNUMMER: 43874059

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 13.02.2026



Abbildung 13: Laderaum



Abbildung 14: Dokumente




Abbildung 15: Dokumente



Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Stockumer Str. 202
44225 Dortmund

PROTOKOLLNUMMER: 43874059

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 13.02.2026

Beschädigungsfotos



Beschädigung 1: Verglasung: Heckscheibe - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren




Beschädigung 1: Verglasung: Heckscheibe - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



Beschädigung 2: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - Smart Repair



Beschädigung 2: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - Smart Repair



Beschädigung 3: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen