DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Zustandsbericht


STELLANTIS

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUPHPV8 T4037997	Erstzulassung	02.03.2026	Außenfarbe	Grafik Grau
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-KS6144	Laufleistung	21 775 km
Modell	CORSA F GS 1.2 TURBO S/S 74KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	14669 Mosolf Etzin



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✖
Bordwerkzeug	✔
Hutablage	✔


Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Inspektion	✖

Reifen

Goodyear 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 5.0 mm

Goodyear 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 5.0 mm



Goodyear 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 6.0 mm



Außenschäden

2



Bauteil	Nothilfekit Reserverad
Position	-
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

4



Bauteil	Felge glanzgedreht 16"
Position	Hinten links
Beschreibung	Ersetzen
Anmerkungen	-

5



Bauteil	Tür
Position	Vorne links
Beschreibung	Delle
Anmerkungen	-

6



Bauteil	Schweller
Position	Links
Beschreibung	Delle
Anmerkungen	-

7

Bauteil	Stoßfänger
Position	Vorne
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

8

Bauteil	Stoßfänger
Position	Hinten
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

9

Bauteil	Motorhaube
Position	-
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

10


Bauteil	Windschutzscheibe
Position	-
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

11

Bauteil	Kofferraum/Laderaum
Position	-
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

Innenschäden

3



Bauteil	Halterung Aufhängung Hutablage
Position	Hinten rechts
Beschreibung	Ersetzen
Anmerkungen	-

Sonstiges

1



Bauteil	Inspektion
Position	-
Beschreibung	Fehlende Elemente
Anmerkungen	-

12

Bauteil	Lackvorbereitung
Position	-
Beschreibung	Lackierung
Anmerkungen	-