Rapport d'inspection



VOLVO XC40

-

Immatriculation

VIN	YV1XZBBVFM2415524
Kilométrage	78 243 km
Première immatriculation	04/08/2020
Couleur carrosserie	Noir

DÉTAILS DE L'INSPECTION

Adresse d'inspection

Adresse d'inspection

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

Marque	VOLVO	Type de carrosserie	SUV
Modèle	XC40	Nbre portes	5
VIN	YV1XZBBVFM2415524	Nbre sièges	5
Première immatriculation	04/08/2020	Transmission	Avant
Kilométrage	78 243 km	Couleur intérieur	Gris Foncé
Catégorie	Vehicule particulier	Couleur carrosserie	Noir

DOCUMENTS ET CLÉS

Carnet d'entretien	Oui	Manuel d'utilisation	Oui
Nbre clés total	1	Certificat immatriculation (original)	Non
Nbre clés télécommandes	1	Certificat immatriculation (original)	N/A

OPTIONS

Batterie fonctionnante	Oui	Stockage GPS	Oui
Moteur fonctionnant	Oui	Camera de recul	Oui
Véhicule roulant	Oui	Cache bagages	Oui
Niveau carburant	0	Compresseur	Oui
GPS	Oui	Kit réparation	Oui
Stockage GPS	HD	Nature de peinture	Metallisé

PNEUS

Pneus montés

Emplacement	Position	Profondeur des sculptures	Fabricant	Dimensions	Type de pneu	Type de jantes	Runflat
Avant	Gauche	6,6 mm	Pirelli	235/55 R 18 104 V	4 Saisons	Aluminium	Non
Avant	Droite	6,3 mm	Pirelli	235/55 R 18 104 V	4 Saisons	Aluminium	Non
Arrière	Gauche	6,6 mm	Pirelli	235/55 R 18 104 V	4 Saisons	Aluminium	Non
Arrière	Droite	6,5 mm	Pirelli	235/55 R 18 104 V	4 Saisons	Aluminium	Non

Rapport d'inspection

DOMMAGES





Aile AVG

Type de dommage	**Bosse(s)**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**




Porte ARD

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Peindre**






Aileron arrière

Type de dommage	**Bosse(s)**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**




Pare-chocs AV

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Peindre**

Rapport d'inspection





Clef de contact TC (sans insert)

Type de dommage	**Manque**
Mode de réparation	**Forfait**





Cache bagages

Type de dommage	**Déformé / Forcé**
Mode de réparation	**E - Remplacer**





Bas de caisse int ARD

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Peindre**





Jante alum. AVD bi-ton/polychrome

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Réparer/rempl. (montant forfaitaire)**



Rapport d'inspection



Intérieur

Type de dommage	**Tache**
Mode de réparation	**Nettoyer**



Boitier rétroviseur ext D

Type de dommage	**Cassé**
Mode de réparation	**E - Remplacer**



Jt ext lèche-vitre AVD

Type de dommage	**Déchirure**
Mode de réparation	**E - Remplacer**

Rapport d'inspection




Moulure d'aile AVD

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)




Répétiteur G

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	E - Remplacer




Répétiteur D

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	E - Remplacer




Boitier rétroviseur ext G

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	Peindre




Cordon cache-bagage

Type de dommage	Manque
Mode de réparation	E - Remplacer




Grille vent. AR M

Type de dommage	Endommagé
Mode de réparation	E - Remplacer

Rapport d'inspection




Plaque immat AV

Type de dommage	Cassé
Mode de réparation	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)




Porte ARG

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	Lustrage





Capot

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	Lustrage




Aile AVD

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	Acceptable




Porte AVD

Type de dommage	Bosse(s)
Mode de réparation	Acceptable




Coin pare-chocs ARG

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	Acceptable

Rapport d'inspection







Coffre / hayon

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Lustrage**

PHOTOS COMMERCIALES

