MG

MG3 HYBRID+ LUX

TELAIO: LSJWP4392SZ117051



Descrizione

Targa	**Data immatricolazione** 11/03/2025	**Odometro** 34520 km
Colore -	**Anno** 2025	**Selleria** -
Numero porte -	**Numero posti** -	**Generation** -

Quadro strumenti

Data ultima manutenzione -	**Chilometraggio ultima manutenzione** 0 km	**Data prossima revisione** -
Data prossima manutenzione -	**Chilometraggio prossima manutenzione** 0 km	**Livello carburante** -

Meccanica

Problemi rilevati

Motore / Audio	✓ Ok	Tenuta stagna del veicolo	✓ Ok
Echappement chromé / Clarity	✓ Ok		

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione
001	Kit gonfiaggio ruote completo / -	Mancante	Sostituzione



002	Cerchio in lega / Anteriore Sinistro Diametro Cerchio/Pneumatico : 16 "	Graffio	Smart repair



003	Cerchio in lega / Posteriore Sinistro Diametro Cerchio/Pneumatico : 16 "	Graffio	Smart repair



004	Cerchio in lega / Anteriore Destro Diametro Cerchio/Pneumatico : 16 "	Graffio	Smart repair




005	Porta / Posteriore Sinistro	Ammaccato vernice incisa	Riparazione





006	Calotta retrovisore / Anteriore Sinistro	Graffio	Riparazione








007	Sottoporta / Sinistro	Ammaccato vernice incisa	Riparazione






008	Paraurti / Anteriore	Ammaccato vernice incisa	Sostituzione


009	Spoiler / Anteriore	Ammaccato vernice incisa	Sostituzione







010	Parafango / Anteriore Destro	Graffio	Riparazione




011	Calotta retrovisore / Anteriore Destro	Graffio	Riparazione




012	Porta / Anteriore Destro	Ammaccato vernice incisa	Accettabile

013	Paraurti / Posteriore	Ammaccato vernice incisa	Sostituzione



Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	NEXEN	195 / 55 / 16 / All Seasons	5 mm
Anteriore Destro	NEXEN	195 / 55 / 16 / All Seasons	5 mm
Posteriore Sinistro	NEXEN	195 / 55 / 16 / All Seasons	4.2 mm
Posteriore Destro	NEXEN	195 / 55 / 16 / All Seasons	5 mm

Foto


Anteriore sinistro



Posteriore sinistro


Bagagliaio aperto


Posteriore destro


Vano passeggeri posteriore


Cruscotto dal sedile posteriore



Vano passeggeri anteriore


Anteriore destro



Odometro


Navigation


Spare Tyre



Vin



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro




Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Kit gonfiaggio ruote completo / - / Mancante



Cerchio in lega / Anteriore Sinistro / Graffio



Cerchio in lega / Posteriore Sinistro / Graffio




Cerchio in lega / Anteriore Destro / Graffio




Porta / Posteriore Sinistro / Ammaccato vernice incisa




Porta / Posteriore Sinistro / Ammaccato vernice incisa



Calotta retrovisore / Anteriore Sinistro / Graffio



Calotta retrovisore / Anteriore Sinistro / Graffio


Sottoporta / Sinistro / Ammaccato vernice incisa


Sottoporta / Sinistro / Ammaccato vernice incisa



Sottoporta / Sinistro / Ammaccato vernice incisa



Paraurti / Anteriore / Ammaccato vernice incisa



Paraurti / Anteriore / Ammaccato vernice incisa



Paraurti / Anteriore / Ammaccato vernice incisa


Paraurti / Anteriore / Ammaccato vernice incisa



Paraurti / Anteriore / Ammaccato vernice incisa


Paraurti / Anteriore / Ammaccato vernice incisa



Paraurti / Anteriore / Ammaccato vernice incisa


Spoiler / Anteriore / Ammaccato vernice incisa


Spoiler / Anteriore / Ammaccato vernice incisa


Spoiler / Anteriore / Ammaccato vernice incisa



Parafango / Anteriore Destro / Graffio



Parafango / Anteriore Destro / Graffio




Calotta retrovisore / Anteriore Destro / Graffio



Calotta retrovisore / Anteriore Destro / Graffio




Porta / Anteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Anteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Paraurti / Posteriore / Ammaccato vernice incisa



Paraurti / Posteriore / Ammaccato vernice incisa



Paraurti / Posteriore / Ammaccato vernice incisa



Paraurti / Posteriore / Ammaccato vernice incisa



Paraurti / Posteriore / Ammaccato vernice incisa



Paraurti / Posteriore / Ammaccato vernice incisa



Paraurti / Posteriore / Ammaccato vernice incisa



Paraurti / Posteriore / Ammaccato vernice incisa