

Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Ladekabel beim E-Fahrzeug



Bild 7 : Ladekabel



Bild 8 : Stoßfänger hinten verschrammt



Bild 9 : Laderaumverkleidungen verkratzt



Bild 10 : Laderaumverkleidungen verkratzt



Bild 11 : Leichtmetallfelge vorn rechts verschrammt



Bild 12 : Einstieg vorn rechts verkratzt



Bild 13 : Einstieg hinten rechts verkratzt



Bild 14 : Leichtmetallfelge vorn und hinten rechts verschrammt




Bild 15 : Seitenwand rechts verkratzt



Bild 16 : Einstieg hinten rechts innen verkratzt



Bild 17 : Dachholm rechts Delle



Bild 18 : Einstieg vorn links eingedellt



Bild 19 : Stoßfänger Spoiler vorn rechts verschrammt und gebrochen



Bild 20 : Dachholm links eingedellt

DEKRA-Nr: 0203 / 0100026465 / 2026 / B078310001214 vom 09.10.2026



DEKRA Automobil GmbH
Herrlinger Str. 72, 89081 Ulm

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Ulm
Herrlinger Str. 72
89081 Ulm
Telefon 0731 / 9372-0
Fax 0731 / 9372-72
E-Mail ulm.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Achim Betz
Tel. direkt 07319372-27

Zustandsbericht / Minderwertgutachten


Kennzeichen **KT IM90E** **FIN** **TMAJD812DNJ184972**

Vorgang

Kunden-Nr.	0215437671
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	30.09.2026, elektronisch.
Besichtigung	07.10.2026, 10:15 Uhr, durch Herrn Achim Betz bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Ulm, Herrlinger Str. 72, 89081 Ulm, im Beisein von Frau Degle.
Bewertet auf	07.10.2026
Betrifft	Vertragsnummer 16976086 Auftragsnummer ELSRM006854 Rahmenkostenstelle ZUB

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-3.620,00 EUR
	ohne MwSt.	-3.042,01 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-3.325,00 EUR
	ohne MwSt.	-2.794,11 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Nach Angaben wurde die Motorhaube erneuert

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I - Servicescheckheft
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	28.09.2023	Letzte Zulassung	28.09.2023
Hersteller	HYUNDAI	Typ / Verkaufsbez.	TUCSON 1.6 T-GDi Plug-in-Hybrid 4WD
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMAJD812DNJ184972
HSN / TSN	1349 / AGH	Schlüssel-Nr.	40345405
Km-Stand abgelesen	137645	Nächste HU §29 StVZO	09 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.	Zylinderanzahl	/ Hybridantrieb
Leistung (kW)	132	Hubraum (ccm)	1598
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall	Farbe	SILKY BRONZE
Polster	Stoff		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	235 / 50 R 19 103 V	Michelin /	S /O	4 mm
	rechts	235 / 50 R 19 103 V	Michelin	S /O	4 mm
2	links	235 / 50 R 19 103 V	Michelin	S /O	4 mm
	rechts	235 / 50 R 19 103 V	Michelin	S /O	4 mm
	Pannenset				

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: ABS mit EBV, Ablagemöglichkeiten, Adaptives Bremslicht (ESS), Airbag: Center Airbag zwischen Fahrer und Beifahrer, Airbag: Frontairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn, Airbag: Vorhangairbags bis in den Fond reichend, Aktiver Spurhalteassistent (LKA), Alarmanlage, Anfahrhinweis Vorderfahrzeug (LVDA), Anhängerstabilitätshilfe (TSA), Aufmerksamkeitsassistent (DAW), Autonomer Notbremsassistent inkl. Frontkollisionswarner, Außenspiegel elektrisch anklappbar, Außenspiegel elektrisch von innen einstellbar und beheizbar, Außenspiegel mit integrierten Blinkleuchten, Bergabfahrhilfe (DBC), Berganfahrhilfe (HAC), Bordcomputer, Dachreling, Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte, Drehzahlmesser, Drive Modes, Einparkhilfe hinten, Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC), Fahrdynamisches Stabilitätsprogramm (VSM), Fensterheber elektrisch vorne, Fernlichtassistent (HBA), Gepäckraumabdeckung, Geschwindigkeitsregelanlage mit Limiter, Getriebe: 6-Stufen-Automatik, Halogen-Projektionsscheinwerfer, Heckscheibe, beheizbar, Heckscheibenwischer verdeckt unter Dachspoiler, ISOFIX-Kindersitzbefestigung hinten, Innenspiegel manuell abblendbar, Kindersicherung in den hinteren Türen, Klimaautomatik, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, LED-Tagfahrleuchten,

Lackierung: Uni, Lederlenkrad und -schalthebel, Lenkrad in Höhe und Tiefe verstellbar, Lenkrad mit Multifunktion, Lenkrad: Schaltpaddels, Lichtsensor, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Multikollisionsbremse (MCB), Notrufsystem (eCall), Parkbremse elektronisch (EPB) mit Auto Hold, Partikelfilter, Polster: Stoff, Radio: Audiosystem, Radio: Digitaler Radioempfang (DAB+), Radiozubehör: Apple CarPlay, Android Auto, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Räder: Leichtmetallfelgen 7,5 J x 19 mit Bereifung 235/50 R 19, Räder: Reifen-Reparatur-Set, Rückfahrkamera, Scheiben rundum getönt, Servolenkung, Shift-by Wire, Sicherheitsgurte, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz mit verstellbarer Lendenwirbelstütze, Sitze: Rücksitzlehne 40:20:40 geteilt, umklappbar, Spurfolgeassistent (LFA), Steckdose 12 Volt, vorne und im Gepäckraum, USB-Ladeanschluss, vorne, USB-Ladeanschlüsse (2), hinten, Verglasung: Frontscheibe mit Akustik-Film, Verkehrszeichenerkennung, Wegfahrsperre, elektronisch, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 28.08.2026 bei Kilometerstand 136.849
nächste Wartung:	am 28.08.2027 bei Kilometerstand 151.849

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost netto	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert in EUR netto	Minderwert in EUR brutto
1. Stoßfänger hinten verschrammt, erneuern (Bild 8)	450,42	536	45	-202,52	-241
2. Laderaumverkleidungen verkratzt, erneuern (Bild 9, 10)	223,53	266	100	-223,53	-266
3. Leichtmetallfelge vorn und hinten rechts verschrammt, erneuern (Bild 14)	1.495,80	1.780	100	-1.495,80	-1.780
4. Einstieg vorn rechts verkratzt, smart repair (Bild 12)	126,05	150	100	-126,05	-150
5. Einstieg hinten rechts verkratzt, smart repair (Bild 13)	126,05	150	100	-126,05	-150
6. Seitenwand rechts verkratzt, smart repair (Bild 15)	126,05	150	100	-126,05	-150
7. Dachholm rechts Delle, drücken (Bild 17)	126,05	150	100	-126,05	-150
8. Einstieg vorn links eingedellt, smart repair (Bild 18)	84,03	100	100	-84,03	-100
9. Stoßfänger Spoiler vorn rechts verschrammt und gebrochen, erneuern (Bild 19)	284,03	338	100	-284,03	-338
Gesamt	**3.042,01**	**3.620**		**-2.794,11**	**-3.325**

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Dachholm links eingedellt, (Bild 20)

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Achim Betz

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

22346/24802

Standplatz:

29.10.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	**HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid 4WD Auto Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch 6-Gang Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	KT -IM 0090E	Fahrgestell-Nummer:	TMAJD812DNJ184972
Vertrags-Nummer:	16976086	Erstzulassung:	28.09.2023
Internes KZ:	15137344	Kilometer-Stand:	137645

Unfall/Schaden: Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.

Ausstattung:

HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid4WD Auto Sports Utility Vehicle 5-türig1598 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch 6-Ga

Lackierung: Silky Bronze Metallic | Polsterung: Stoff Schwarz | Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)	**36.428,57**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Elektrische Heckklappe	420,17
Funktionspaket	0,00
Hyundai Smart Sense+	0,00
LED-Grilldesign-Paket	0,00
Metallic-Lackierung	546,22
Navigationspaket	0,00
Panorama-Glas-Schiebedach	1.008,40
Silky Bronze Metallic	0,00
Stoff Schwarz	0,00
Trendpaket	4.352,94

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)	**42.756,30**
Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	**50.880,00**
Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	50.880,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid 4WD Auto Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch 6-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	195 / 265	Hubraum:	1598
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	31
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	42
Max. Km/h:	191	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,200
Leergewicht (kg):	1893	zul. Gewicht (kg):	2415

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: **16976086**
Amtliches Kennzeichen: KT -IM 0090E

Übersicht erstellt am: 29.10.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid 4WD Auto Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	*SNR*	*Verursacher*	*Beschädigung*	*Reparatur erfolgt **	*Gutachten vorhanden **
17.08.2026	9060014601	Eigenverschulden	Motorhaube Fahrerseite Kratzer > 10 cm (bis Grundierung) Motorhaube Fahrerseite Delle > 10 cm (mit Lackschaden) Motorhaube Beifahrerseite Kratzer > 10 cm (bis Grundierung) Motorhaube Beifahrerseite Delle > 10 cm (mit Lackschaden)	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: **16976086**
Amtliches Kennzeichen: KT -IM 0090E

Übersicht erstellt am: 29.10.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid 4WD Auto Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	***Km-Stand***	***Art der Wartung***
04.03.2026	105080	Bremsflüssigkeitswechsel
04.03.2026	105080	Inspektion und Wartung
13.06.2026	121867	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer