

Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe Letzter Service




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Alle Fahrzeugschlüssel




Bild 14 : Bordmappe

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	6270587
Hersteller	Mazda
Model	CX-5
Variante	Newground 2.5 E-SkyActiv-G 194 MHEV
Listenpreis	36.504,20
VIN	JMZKF6WMA90414670
Erstzulassungsdatum	1.12.2024
Kennzeichen	HH N8324

Schadensfälle der int. Belegnummer: 6270587 08.11.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026110911	21.05.2026	| Stoßfänger vorne links	3.101,48
2026111750	14.07.2026	| Stoßfänger hinten rechts	1.898,65

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0327 / 012707 / 2026 / B082990000607 vom 02.11.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	02.11.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 70 µm bis 140 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
- Gemäß Angabe reparierter Schaden: Stoßfänger vorne ersetzt, erhöhte Lackstärken gemessen: Türen rechts bis 140µm.
Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Grube von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	06.12.2024	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Mazda	Typ / Verkaufsbez.	CX-5 (KF)(09.2017->) / CX-5 2.5 e-SKYACTIV-G M-Hybrid Newground 2WD (EURO
Aufbauart	Kombilimousine	Türen	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	JMZKF6WMA90414670	HSN / TSN	7118 / AIZ
DAT €uropa-Code®	015500790150008	DAT Marktindex	DE005 6506
Km-Stand abgelesen	28726	Nächste HU §29 StVZO	12 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	143	Hubraum (ccm)	2488
Getriebe / Gänge	Automatik / 6	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Jet Black / Metallic	Polster / Farbe	Kunstleder / Stoff / dunkelgrau

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	225 / 55 R 19 99 V	Toyo / Proxes R 46 A	S /O	6 mm
	rechts	225 / 55 R 19 99 V	Toyo / Proxes R 46 A	S /O	6 mm
2	links	225 / 55 R 19 99 V	Toyo / Proxes R 46 A	S /O	6 mm
	rechts	225 / 55 R 19 99 V	Toyo / Proxes R 46 A	S /O	6 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 2029			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 3. Bremsleuchte, 6 Lautsprecher, Active Info-Display (Instrumentenanzeige digital), Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Airbagsystem Beifahrerseite abschaltbar, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Around View Monitor (360° Umgebungsansicht), Audiobedienung am Lenkrad, Audiosystem: Radio mit CD-Player, Ausstattungs-Paket: Connectivity & Convenience-Paket, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel lackiert, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bremsenergierückgewinnung i-ELOOP, Dachspoiler Wagenfarbe, Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung, Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC), Dynamisches Kurvenlicht (AFS), Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent, Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA), Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion Plus, rückwärts (SCBS R), Fahrassistenz-System: Fahrdynamikregelung G-Vectoring Control, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (HBC), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAA), Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent Plus (BSM), Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (TSR), Fensterheber elektr. vorn und hinten mit Komfortschaltung, Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik - (6-Stufen), Gurtstraffer hinten außen, Gurtstraffer vorn, Handschuhfach beleuchtet, Head-up-Display Advanced, Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen), Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging), Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Kennzeichenbeleuchtung LED, Klimaautomatik, Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten, LCD-Farbdisplay im Rundinstrument, LM-Felgen 7x19 (5-Doppelspeichen, Diamantschliff / Schwarz), Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen), Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung, Leseleuchte vorn, Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home), Make-up-Spiegel beleuchtet, Mazda Karosseriezeiten, Mild-Hybrid 143 kW ACT (Motor 2,5 Ltr. - 143 kW), Mittelarmlehne hinten, Modellpflege (2), Multi-Commander, Multi-Info-Display (Farbe), Nebelscheinwerfer LED, Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS), Parkbremse elektrisch, Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2700 mm, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheibenwischerenteiser vorn, Scheinwerfer LED, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Seitenairbag vorn, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitze vorn höhenverstellbar, Sondermodell Newground, Sprachsteuerung, erweiterter Umfang, Start-Stop-Knopf, Start/Stop-Anlage (i-Stop), Tagfahrlicht, Türgriffe außen Wagenfarbe, USB-Anschluss hinten, USB-Anschluss und AUX-IN-Anschluss, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmeschutzverglasung getönt, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zylinderabschaltung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
90438	Motor 2,5 Ltr. - 143 kW ACT Mild-Hybrid
11000	Metallic-Lackierung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 29.01.2026 bei Kilometerstand 16.689

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.