



A102 - D26100820297

Volvo XC40 (2017->)


VIN	YV1XZBBVFN2701075
Immatriculation	GC-832-XZ
Kilométrage	104070 KM
Première immatriculation	12/11/2021
Couleur carrosserie	ROUGE



Compteur



Immatriculation



VIN

Annexe Photographies des dommages Extérieur

Pneu arrière gauche

Type	Non renseigné
Mode de réparation	E - Echange





Pneu arrière droit

Type	Non renseigné
Mode de réparation	E - Echange





Joint de coffre

Type	DECHIRURE
Mode de réparation	E - Echange





Double de clé

Type	MANQUE/ CASSE
Mode de réparation	F - Forfait



Jante Polychrome AVG

Type	Rayures jante polychrome
Mode de réparation	MEM - Mémoire





Coque de rétroviseur D peinte

Type	Griffes - Rayures
Mode de réparation	RPP - Réparation Peinture uniquement


UniCar


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
UniCa

Mode de réparation	F - Forfait



KIT DE REPARATION (CARTOUCHE DE FLUIDE)

Type	Manquant ou Vide
Mode de réparation	F - Forfait



Annexe Photographies des dommages contrôles spécifiques









Planche de photographies commerciales





