BMW

BMW 5 TOURING (G31)(2017->) 530 D M SPORT MILD-HYBRID 210 KW (MOTOR 3,0 LTR. - 210 KW DIESEL) 5-TÜRIG

VIN: WBA11AJ020CM88689



Beschreibung

	Zulassungsdatum 19/04/2023	**Laufleistung** 95127 km
Farbe BLACK SAPPHIRE METALLIC	**Jahr** 2020	**Polster** -
Anzahl der Türen 5	**Anzahl der Sitze** 5	**Generation** -
Karosserietyp Kombi	**CO2** 156	**Hubraum** 2993
Getriebe Automatisch	**Motortyp** Verbrennung	**Kraftstoff** Diesel
Anzahl Gänge 8	**Antriebsstrang** Hinterradantrieb (RWD)	**Max. Leistung** 210 KW

Bewertungsdetails

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Sicherheitskit / -	Fehlt	Ersetzen
			
002	Warnleuchte Bremssystem	Defekt	Prüfen
			
003	Felge / Vorne Rechts	Kratzer	Ersetzen

A e Beträge s nd a s Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
D eser Inspekt onsber cht kann personenbezogene Daten m S nne der DSGVO (EU 2016/679) entha ten. D ese Daten werden aussch eß ch zum Zweck der Abw ck ung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sow e der Bearbe tung dam t verbundener Kosten verarbe tet. Der Zugr ff st auf autor s erte Konzerngese schaften, re evante D enst e ster und Geschäftskunden beschränkt, sowe t erforder ch. Jede andere Nutzung oder We tergabe muss den ge tenden Datenschutzgesetzen entsprechen; e ne We tergabe an n cht autor s erte Dr tte st untersagt.





004	Felge / Hinten Rechts	Kratzer	Ersetzen






005	Türeinstieg / Vorne Rechts	Kratzer	Lackieren




006	Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten	Kratzer	Smart Repair




007	Türeinstieg / Hinten Links	Kratzer	Lackieren





008	Stoßfänger / Vorne	Steinschlag	Akzeptabel
009	Motorhaube / Vorne	Steinschlag	Akzeptabel
010	Windschutzscheibe / Vorne	Steinschlag	Akzeptabel

A e Beträge s nd a s Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
D eser Inspekt onsber cht kann personenbezogene Daten m S nne der DSGVO (EU 2016/679) entha ten. D ese Daten werden aussch eß ch zum Zweck der Abw ck ung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sow e der Bearbe tung dam t verbundener Kosten verarbe tet. Der Zugr ff st auf autor s erte Konzerngese schaften, re evante D enst e ster und Geschäftskunden beschränkt, sowe t erforder ch. Jede andere Nutzung oder We tergabe muss den ge tenden Datenschutzgesetzen entsprechen; e ne We tergabe an n cht autor s erte Dr tte st untersagt.

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- [x] Bordmappe
- [ ] Hutablage
- [x] Laderaumabdeckung
- [ ] Schnellladungkabel (Type 2, Mode 3)
- [ ] Ersatzrad
- [ ] In-Car-Werkzeuge
- [ ] Langsamladungkabel (Type 2, Mode 2)
- [ ] Serviceheft
- [ ] Füllflasche Nothilfekit
- [ ] Kompressor Nothilfe
- [ ] Pannenset
- [ ] Wagenheber

Hauptreifensatz


Vorne Links	PIRELLI	245 / 45 / 18 / Winter	6 mm
Vorne Rechts	PIRELLI	245 / 45 / 18 / Winter	6 mm
Hinten Links	PIRELLI	245 / 45 / 18 / Winter	6 mm
Hinten Rechts	PIRELLI	245 / 45 / 18 / Winter	6 mm

Kommentar

Fahrzeug nass

A e Beträge s nd a s Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
D eser Inspekt onsber cht kann personenbezogene Daten m S nne der DSGVO (EU 2016/679) entha ten. D ese Daten werden aussch eß ch zum Zweck der Abw ck ung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sow e der Bearbe tung dam t verbundener Kosten verarbe tet. Der Zugr ff st auf autor s erte Konzerngese schaften, re evante D enst e ster und Geschäftskunden beschränkt, sowe t erforder ch. Jede andere Nutzung oder We tergabe muss den ge tenden Datenschutzgesetzen entsprechen; e ne We tergabe an n cht autor s erte Dr tte st untersagt.

Bilder




Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts




Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation



Vin




Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige

A e Beträge s nd a s Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
D eser Inspekt onsber cht kann personenbezogene Daten m S nne der DSGVO (EU 2016/679) entha ten. D ese Daten werden aussch eß ch zum Zweck der Abw ck ung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sow e der Bearbe tung dam t verbundener Kosten verarbe tet. Der Zugr ff st auf autor s erte Konzerngese schaften, re evante D enst e ster und Geschäftskunden beschränkt, sowe t erforder ch. Jede andere Nutzung oder We tergabe muss den ge tenden Datenschutzgesetzen entsprechen; e ne We tergabe an n cht autor s erte Dr tte st untersagt.



Sonstige



Sicherheitskit / - / Fehlt



Warnleuchte Bremssystem / Defekt




Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer




Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Türeinstieg / Vorne Rechts / Kratzer



Türeinstieg / Vorne Rechts / Kratzer



Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten / Kratzer



Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten / Kratzer



Türeinstieg / Hinten Links / Kratzer

A e Beträge s nd a s Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
D eser Inspekt onsber cht kann personenbezogene Daten m S nne der DSGVO (EU 2016/679) entha ten. D ese Daten werden aussch eß ch zum Zweck der Abw ck ung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sow e der Bearbe tung dam t verbundener Kosten verarbe tet. Der Zugr ff st auf autor s erte Konzerngese schaften, re evante D enst e ster und Geschäftskunden beschränkt, sowe t erforder ch. Jede andere Nutzung oder We tergabe muss den ge tenden Datenschutzgesetzen entsprechen; e ne We tergabe an n cht autor s erte Dr tte st untersagt.



Türeinstieg / Hinten Links / Kratzer



Türeinstieg / Hinten Links / Kratzer

A e Beträge s nd a s Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
D eser Inspekt onsber cht kann personenbezogene Daten m S nne der DSGVO (EU 2016/679) entha ten. D ese Daten werden aussch eß ch zum Zweck der Abw ck ung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sow e der Bearbe tung dam t verbundener Kosten verarbe tet. Der Zugr ff st auf autor s erte Konzerngese schaften, re evante D enst e ster und Geschäftskunden beschränkt, sowe t erforder ch. Jede andere Nutzung oder We tergabe muss den ge tenden Datenschutzgesetzen entsprechen; e ne We tergabe an n cht autor s erte Dr tte st untersagt.