Informe de tasación



VOLVO V60 CROSS COUNTRY

2.0 B4 (D) AWD CROSS C ULTIMATE AUTO

VIN	YV1ZZK5V9P2112463
Primera matriculación	2/8/2023
Kilometraje del vehículo	178.502 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	26/10/2026 12:44:05
Descripción de la dirección de inspección	Hartmann Automotive Professionals SL FLEET CENTER VALENCIA

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	VOLVO	Primera matriculación	2/8/2023
Modelo	V60 CROSS COUNTRY	Tipo de carrocería	Berlina
VIN	YV1ZZK5V9P2112463	Tipo de combustible	Hibrido

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	N/A
Ficha Ténica	No	Documento de matriculación	No
Manual de instrucciones	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Libro de mantenimiento presente

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	3,0 mm	Pirelli	215/55 R 18 99 V	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	3,0 mm	Pirelli	215/55 R 18 99 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	4,0 mm	Pirelli	215/55 R 18 99 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	4,0 mm	Pirelli	215/55 R 18 99 V	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑO

Interior



1 | Indicador de advertencia

Tipo de daño	Encendido
Modo de reparación	Control

Exterior





2 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar




3 | Puerta Delant Iz


Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



4 | Aleta Del Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar






5 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



6 | Puerta Tras Dr

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Pintar**



7 | Llanta alu Del Iz pulido

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Precio Cerrado**



8 | Llanta alu Del Dr pulido

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Precio Cerrado**

Fotos comerciales







