# Informe de tasación




## DACIA SANDERO

### ESSENTIAL 74KW (100CV) ECO-G

| | |
|---|---|
| VIN | UU1DJF00369252698 |
| Primera matriculación | 5/9/2022 |
| Kilometraje del vehículo | 172.514 km |

## DETALLES DE LA INSPECCIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha de la inspección | 20/10/2026 9:46:24 | Descripción de la dirección de inspección | Hartmann MADRID-2 |

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Marca | DACIA | Primera matriculación | 5/9/2022 |
| Modelo | SANDERO | Tipo de carrocería | Berlina |
| VIN | UU1DJF00369252698 | Tipo de combustible | Gas |

## DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Núm llaves | 2 | Documento de matriculación | N/A |
| Ficha Ténica | No | Documento de matriculación | No |
| Manual de instrucciones | Sí | Tipo de libro de mantenimiento | Libro de mantenimiento presente |

## NEUMÁTICOS

### Neumáticos montados

| Ubicación | Posición | Banda de rodadura | Fabricante | Dimensiones | Temporada de neumáticos | Tipo de llantas | Neumáticos Runflat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delantera | Izquierda | 6,0 mm | Goodyear | 185/65 R 15 88 H | Verano | Acero | No aplica |
| Delantera | Derecha | 6,0 mm | Goodyear | 185/65 R 15 88 H | Verano | Acero | No aplica |
| Trasera | Izquierda | 6,0 mm | Goodyear | 185/65 R 15 88 H | Verano | Acero | No aplica |
| Trasera | Derecha | 6,0 mm | Goodyear | 185/65 R 15 88 H | Verano | Acero | No aplica |

## DAÑO

### Interior





#### 1 | Interior


| | |
|---|---|
| Tipo de daño | Sucio |
| Modo de reparación | Limpiar 360 |




#### 9 | Guarnic Tapa Tras

| | |
|---|---|
| Tipo de daño | Rayado |
| Modo de reparación | Aceptable |

### Exterior







#### 2 | Paragolpes Delantero

| | |
|---|---|
| Tipo de daño | Rayado |
| Modo de reparación | Pintar |



#### 3 | Moldura Parachoques Del Dr

| | |
|---|---|
| Tipo de daño | Rayado |
| Modo de reparación | Aceptable |



### 4 | Parabrisas

| | |
|---|---|
| Tipo de daño | Esquirla |
| Modo de reparación | Reemplazar |




### 5 | Capó

| | |
|---|---|
| Tipo de daño | Rayado |
| Modo de reparación | Aceptable |




### 6 | Aleta Tras Iz

| | |
|---|---|
| Tipo de daño | Golpe(s) y arañazo(s) |
| Modo de reparación | Reparar + Pintar |



### 7 | Puerta Tras Iz

| | |
|---|---|
| Tipo de daño | Golpe(s) y arañazo(s) |
| Modo de reparación | Reparar + Pintar |



### 8 | Caja Retrov Ext IZ

| | |
|---|---|
| Tipo de daño | Rayado |
| Modo de reparación | Aceptable |






### 10 | Paragolpes Tras

| | |
|---|---|
| Tipo de daño | Rayado |
| Modo de reparación | Pintar |







### 11 | Carrocería

| | |
|---|---|
| Tipo de daño | **Residuos de pegamento** |
| Modo de reparación | **Aceptable** |



### 12 | Tapacubos Rueda Tras IZ

| | |
|---|---|
| Tipo de daño | **Falta** |
| Modo de reparación | **Reemplazar** |




### 13 | Tapacubos Rueda Del IZ

| | |
|---|---|
| Tipo de daño | **Falta** |
| Modo de reparación | **Reemplazar** |



### 14 | Tapacubos Rueda Del DR

| | |
|---|---|
| Tipo de daño | **Falta** |
| Modo de reparación | **Reemplazar** |



### 15 | Tapacubos Rueda Tras DR

| | |
|---|---|
| Tipo de daño | **Falta** |
| Modo de reparación | **Reemplazar** |

## Fotos comerciales



