



Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	**Allane SE HCBE**		
Berichtsnummer :	**0000000949942-DE968**	**Amtl. Kennzeichen :**	**BS-EB 333**
Referenznummer:	**31262137**		

Fahrzeugdaten

Kia Picanto (JA)(2017->) Edition 7

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**KNAB351AAPT081243**	Laufleistung abgelesen:	**19914 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**25.09.2023 / 2022**	Besichtigungsdatum/-ort:	**08.10.2026 38112 Braunschweig**
Fahrzeugart:	**PKW**	Aufbauart:	
Kraftstoff:	**Superbenzin**	Getriebe Art:	**Schaltgetriebe**
Navi.-Datenträger:	**-**	Hubraum / Leistung:	**1197 ccm / 62 kW (84 PS)**
Antriebsart:	**Frontantrieb**	Lackfarbe:	**Weiß**
Lackart:	**-**	Türen / Sitzplätze:	**5 / 5**
Anzahl Schlüssel:	**2**	Nächste HU / AU:	**2028 / 2028**
Polster Art:	**Stoff**	Serviceheft verfügbar:	**Ja**
Farbe Innenausstattung:	**Schwarz**	Serviceheft gepflegt:	**-**
Raucherfahrzeug:	**Nein**	Letzter Service km / am:	**- / -**
Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Zustand aussen:	**2 - Gut**	Zustand innen:	**2 - Gut**

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Stahl mit Radkappe**
1. Achse - links / Zust.	**Kumho**	**135/65/R14/88H 6 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Kumho**	**135/65/R14/88H 6 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Kumho**	**135/65/R14/88H 6 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Kumho**	**135/65/R14/88H 6 mm**
Verkehrssicherheit:	**Verkehrssicher**	

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernentriegelung Tankklappe
- Fußmatten
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Getränkehalter
- Gurtstraffer (vorn)
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Kühlergrill, Rahmen Silber
- Laderaumabdeckung
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Modellpflege
- Motor 1,2 Ltr. - 62 kW KAT
- Radio & Klima-Paket
- Reifen-Reparaturset
- Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schaltpunktanzeige
- Seitenairbag
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonderlackierung Klarweiß
- Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel
- Start/Stop-Anlage (ISG)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht

- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Wärmeschutzverglasung
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Emotion-Paket
- Drive-Assist-Paket Advanced

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Eingeschränkt durchgeführt** Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	**Nicht möglich** Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	**Nicht prüfbar** Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	**Nicht festgestellt** Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	**Lichtanlage:**	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	**Sitzheizung:**	In Ordnung	✓
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	**Motorlauf:**	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlange konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.

Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Radkappe - Vorne - Rechts	Kratzer	Erneuern
2.	Stoßfänger Vorne	Kratzer	Smart Repair
3.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Smart Repair



Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
4.	Fußraum Innenraum links vorne	Verschmutzt	Reinigen

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Radkappe - Vorne - Rechts
Kratzer - Erneuern



1. Radkappe - Vorne - Rechts
Kratzer - Erneuern



2. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Smart Repair



2. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Smart Repair



3. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



3. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



4. Fußraum Innenraum links vorne
Verschmutzt - Reinigen



4. Fußraum Innenraum links vorne
Verschmutzt - Reinigen



4. Fußraum Innenraum links vorne
Verschmutzt - Reinigen



4. Fußraum Innenraum links vorne
Verschmutzt - Reinigen



4. Fußraum Innenraum links vorne
Verschmutzt - Reinigen



4. Fußraum Innenraum links vorne
Verschmutzt - Reinigen



4. Fußraum Innenraum links vorne
Verschmutzt - Reinigen



4. Fußraum Innenraum links vorne
Verschmutzt - Reinigen



4. Fußraum Innenraum links vorne
Verschmutzt - Reinigen

22346/24802

Standplatz:

04.11.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	**KIA Picanto 1.2 Edition 7 Schrägheclimousine5-türig 1197 ccm 84 PS / 62 KW bleifrei 5-Gang Manuell**

Amtliches Kennzeichen:	BS -EB 0333	Fahrgestell-Nummer:	KNAB351AAPT081243
Vertrags-Nummer:	31633085	Erstzulassung:	25.09.2023
Internes KZ:	15113522	Kilometer-Stand:	19914

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

KIA Picanto 1.2 Edition 7 Schrägheclimousine 5-türig 1197 ccm 84 PS / 62 KW bleifrei 5-Gang Manuell

Lackierung: Schneeweiß Uni | Polsterung: Sitzbezüge Stoff | Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)	**12.092,44**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Advanced-Driving-Assist-Paket	590,00
Emotion-Paket	410,01
Schneeweiß Uni	0,00
Sitzbezüge Stoff	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)	**13.092,45**
Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	**15.580,02**
Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	15.580,02

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	KIA Picanto 1.2 Edition 7 Schrägheclimousine5-türig 1197 ccm 84 PS / 62 KW bleifrei 5-Gang Manuell		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	62 / 84	Hubraum:	1197
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	5
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	127
durchschn. Verbrauch/100 Km:	5,600	Tankinhalt:	35
Max. Km/h:	173	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	12,50
Leergewicht (kg):	983	zul. Gewicht (kg):	1415

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: **31633085**
Amtliches Kennzeichen: BS -EB 0333

Übersicht erstellt am: 04.11.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

KIA Picanto 1.2 Edition 7 Schrägheclimousine5-türig 1197 ccm 84 PS / 62 KW bleifrei 5-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	*SNR*	*Verursacher*	*Beschädigung*	*Reparatur erfolgt **	*Gutachten vorhanden **

---

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen: _____

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: **31633085**
Amtliches Kennzeichen: BS -EB 0333

Übersicht erstellt am: 04.11.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

KIA Picanto 1.2 Edition 7 Schrägheclimousine5-türig 1197 ccm 84 PS / 62 KW bleifrei 5-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	***Km-Stand***	***Art der Wartung***

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer