Renault

ICONIC E-TECH HYBRIDE 200

VIN: VF1RHN00472692970



Description

N° d'immatriculation GW-005-JN	**Date de 1ère immatriculation** 15/04/2024	**Odomètre** 87286 km
Couleur -	**Année modèle** -	**Capitonnage** -
Nombre de portes -	**Nombre de sièges** -	**Generation** -

Equipements véhicule

Allumage automatique des essuie-glaces	Allumage automatique des feux	Caméra de recul
Climatisation automatique	Jantes alliage	Radar de proximité arrière
Radar de proximité avant	Régulateur de vitesse	Rétroviseur rabattable électriquement
Rétroviseurs dégivrants	Sellerie chauffante	Sellerie réglable électriquement
Système de navigation	Hayon hydraulique	

Voyants de tableau de bord allumés

Voyant maintenance

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection MITRY-MORY - GCA (WALON)	**Date de l'inspection** 27/08/2026	**Date de validation de l'inspection** 28/08/2026

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Voyant maintenance	Manquant Niveau de maintenance : Niveau 1	Acceptable
			
002	Cache bagages / -	Manquant	Acceptable
			
003	Jante / Avant Gauche Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 20 " / Surface : Poli	Rayure	Réparation
			
004	Jante / Avant Droit Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 20 " / Surface : Poli	Rayure	Réparation
			
005	Jante / Arrière Droit Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 20 " / Surface : Poli	Rayure	Réparation
			

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

006	Jante / Arrière Gauche Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 20 " / Surface : Poli	Rayure	Réparation



007	Aile / Arrière Gauche	Enfoncement	Smart repair



008	Haut de pare-chocs / Arrière	Eclat	Acceptable
009	Porte / Arrière Droit	Rayure	Peinture



010	Porte / Avant Droit	Rayure	Peinture



011	Coquille de rétroviseur / Droit	Rayure	Peinture



012	Pare-chocs / Avant	Rayure	Peinture



Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Éléments amovibles

- [ ] Cable de charge lente (Type 2, Mode 2)
- [ ] Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- [ ] Cache bagages
- [ ] Compresseur kit réparation pneumatique
- [x] Cric
- [ ] Kit réparation pneumatique complet
- [ ] Outillage de bord
- [ ] Plage arrière
- [ ] Recharge kit réparation pneumatique
- [x] Roue de secours

Pneus principaux

Avant Gauche	HANKOOK	235 / 45 / 20 / Été	5.5 mm
Avant Droit	HANKOOK	235 / 45 / 20 / Été	5.6 mm
Arrière Gauche	HANKOOK	235 / 45 / 20 / Tous	4.8 mm
Arrière Droit	HANKOOK	235 / 45 / 20 / Tous	3.8 mm
Arrière		/ / / Été	7 mm

Commentaires

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos


Avant gauche


Coffre ouvert


Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant



Odomètre


Spare Tyre



Vin



Voyant maintenance / Manquant


Cache bagages / - / Manquant


Jante / Avant Gauche / Rayure


Jante / Avant Droit / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Aile / Arrière Gauche / Enfoncement



Porte / Arrière Droit / Rayure



Porte / Avant Droit / Rayure



Coquille de rétroviseur / Droit / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.