Informe de tasación



MAZDA CX-60 Híbrido Enchufable

-

VIN	JMZKH0HB501126790
Primera matriculación	29/3/2023
Kilometraje del vehículo	84.393 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	15/4/2026 13:34:47
Descripción de la dirección de inspección	HARTMAN

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

VIN	JMZKH0HB501126790
Tipo de carrocería	Todocamino
Primera matriculación	29/3/2023
Tipo de combustible	Hibrido
Marca	MAZDA
Modelo	CX-60 Híbrido Enchufable

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2
Ficha Ténica	No
Manual de instrucciones	Sí
Documento de matriculación	No
Tipo de libro de mantenimiento	Libro de mantenimiento presente

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	6,0 mm	Goodyear	235/50 R 20 104 W	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	6,0 mm	Goodyear	235/50 R 20 104 W	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	6,0 mm	Goodyear	235/50 R 20 104 W	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	6,0 mm	Goodyear	235/50 R 20 104 W	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑO

Exterior




1 | Espoiler Delantero

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Pintar



2 | Paragolpes Delantero

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Pintar



3 | Faro Del Iz

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Reemplazar



4 | Aleta Del Iz


Tipo	Rayado
Modo de reparación	Pintar





5 | Paragolpes Tras

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Pintar





7 | Aleta Tras Dr

Tipo	Reparación deficiente
Modo de reparación	Reparar + Pintar



8 | Puerta Tras Dr

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Pintar



9 | Caja Retrov Ext DR

Tipo	Reparación deficiente
Modo de reparación	Reemplazar Y Pintar



10 | Intermitente Retrovisor Dr

Tipo	Roto
Modo de reparación	Reemplazar





11 | Moldura Aleta DEL DR

Tipo	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparación Pequeños Daños



12 | Llanta alu Del Iz pulido

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Precio Cerrado



13 | Llanta alu Tras Iz pulido

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Precio Cerrado



14 | Llanta alu Tras Dr pulido

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Precio Cerrado



15 | Llanta alu Del Dr pulido

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Precio Cerrado

Interior



6 | Kit reparación Neumático

Tipo	Caducado
Modo de reparación	Reemplazar

Informe de tasación

Fotos comerciales





