Mitsubishi

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): VF1RJB00771824404

Coste de la reparacion

1885,61 EUR
TOTAL



Descripción

Matrícula 6236MPJ	**Fecha de matriculación** -	**Kilometraje** 55659 km
Color Negro	**Año** -	**Tapicería** -
Número de puertas -	**Numero de asientos** -	**Generation** -

Detalles del estado

Localización de la Inspección ASTARA ALCOBENDAS	**Fecha del encargo** 02/03/2026	**Fecha de peritación aprobada** 03/03/2026

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación	Coste neto
001	Llave de Repuesto / -	Faltante	Sustitución	150,00 EUR




Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia
-	-	-	**150,00 EUR**
Coste de carrocería	**Coste de pintura**	**Coste de material**	
-	-	-	

#	Elemento	Defecto	Operación	Coste neto
002	Manual de usuario / -	Faltante	Sustitución	30,00 EUR



Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia
-	-	-	**30,00 EUR**
Coste de carrocería	**Coste de pintura**	**Coste de material**	
-	-	-	

#	Elemento	Defecto	Operación	Coste neto
003	Limpieza interior del vehículo	Sucio	Limpieza	0,00 EUR

	Tiempo de carrocería -	Tiempo de pintura -	Precio del recambio -	Franquicia -
	Coste de carrocería -	Coste de pintura -	Coste de material -	
004	Limpieza exterior del vehículo	Sucio	Limpieza	0,00 EUR
	Tiempo de carrocería -	Tiempo de pintura -	Precio del recambio -	Franquicia -
	Coste de carrocería -	Coste de pintura -	Coste de material -	
005	Faro / Delantero Derecho	Roto	Sustitución	863,30 EUR
	Tiempo de carrocería 0,30 h	Tiempo de pintura -	Precio del recambio 851,30 EUR	Franquicia -
	Coste de carrocería 12,00 EUR	Coste de pintura -	Coste de material -	
006	Paragolpes / Delantero	Roto	Sustitución	693,91 EUR
	Tiempo de carrocería 1,30 h	Tiempo de pintura 2,60 h	Precio del recambio 501,51 EUR	Franquicia -
	Coste de carrocería 52,00 EUR	Coste de pintura 104,00 EUR	Coste de material 36,40 EUR	
007	Spoiler / Delantero Pintado : Sí	Ralladura	Pintar	32,40 EUR
	Tiempo de carrocería -	Tiempo de pintura 0,60 h	Precio del recambio -	Franquicia -
	Coste de carrocería -	Coste de pintura 24,00 EUR	Coste de material 8,40 EUR	
008	Puerta / Delantero Derecho	Abolladura	Reparar	99,80 EUR
	Tiempo de carrocería 0,20 h	Tiempo de pintura 1,70 h	Precio del recambio -	Franquicia -
	Coste de carrocería 8,00 EUR	Coste de pintura 68,00 EUR	Coste de material 23,80 EUR	
009	Moldura de aleta / Delantero Derecho	Rayado	Pintar	16,20 EUR



Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia
-	0,30 h	-	-
Coste de carrocería	**Coste de pintura**	**Coste de material**	
-	12,00 EUR	4,20 EUR	

010	Probable problema de geometría	Defectuoso	Comprobar	0,00 EUR

Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia
-	-	-	-
Coste de carrocería	**Coste de pintura**	**Coste de material**	
-	-	-	

Elementos faltantes

- [ ] Bandeja trasera
- [ ] Kit completo de reparación de neumáticos
- [ ] Libro de mantenimiento
- [ ] Llave de repuesto
- [ ] Manual de instrucciones
- [ ] Neumático de rueda de repuesto


Neumáticos

Delantero Izquierdo	Desconocido	215 / 55 / 18 / Verano	6.9 mm
Delantero Derecho	Desconocido	215 / 55 / 18 / Verano	6.9 mm
Trasero Izquierdo	GOODYEAR	215 / 55 / 18 / Verano	5.5 mm
Trasero Derecho	GOODYEAR	215 / 55 / 18 / Verano	5.5 mm

Comentarios

POSIBLES DAÑOS OCULTOS EN ZONA DELANTERA.

Fotos




Delantero izquierdo



Trasera izquierda



Trasera derecha



Delantero derecho



Maletero abierto


Salpicadero desde asiento trasero


Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Navigation


Spare Tyre


Vin


Otro


Llave de Repuesto / - / Faltante




Llave de Repuesto / - / Faltante


Manual de usuario / - / Faltante




Manual de usuario / - / Faltante


Faro / Delantero Derecho / Roto




Faro / Delantero Derecho / Roto




Faro / Delantero Derecho / Roto


Paragolpes / Delantero / Roto




Paragolpes / Delantero / Roto


Spoiler / Delantero / Ralladura





Spoiler / Delantero / Ralladura


Puerta / Delantero Derecho / Abolladura



Puerta / Delantero Derecho / Abolladura


Moldura de aleta / Delantero Derecho / Rayado



Moldura de aleta / Delantero Derecho / Rayado