049. CO_2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEFZ-Werte	CO_2-Emissionen			Kraftstoffverbrauch [/100km]		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m³] / [L]	sonstige [L]
Innerorts	----	----	----	----	----	----
Außerorts	----	----	----	----	----	----
Kombiniert	----	----	----	----	----	----
Gewichtet, kombiniert	----	----	----	----	----	----

Abweichungsfaktor (falls zutreffend): ---------

Differenzierungsfaktor (falls zutreffend): -

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]: ------

Elektrische Reichweite [km]: ------

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: nein

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): ----------

3.2. Gesamteinsparungen von CO_2-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.1. NEFZ-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin/Diesel [g/km]: ----

Gas (CNG/LPG) [g/km]: ----

Sonstige [g/km]: ----

3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin/Diesel [g/km]: ----

Gas (CNG/LPG) [g/km]: ----

Sonstige [g/km]: ----

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO_2-Emissionen			Kraftstoffverbrauch [/100km]		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m³] / [L]	sonstige [L]
Niedrig	----	----	----	----	----	----
Mittel	----	----	----	----	----	----
Hoch	----	----	----	----	----	----
Extra hoch	----	----	----	----	----	----
Kombiniert	----	----	----	----	----	----
Gewichtet, kombiniert	----	----	----	----	----	----

5.1. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch [Wh/km]: 171.67

Elektrische Reichweite [km]: 513

Elektrische Reichweite innerorts [km]: 682

5.2. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (EC AC, weighted) [Wh/km]: --------

Elektrische Reichweite (EAER) [km]: -----

Elektrische Reichweite innerorts (EAER city) [km]: -----

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5: ----------

52. Anmerkungen:

N0.30: A1 max 1600##N0.30: A2 max 1584###N0 16.2.: mit Anhänger Achse 2:+95 kg## N0 27.3.: konsolidiert aus EBJA (hinten) 150.00 kW##N0 35. (V): alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49:##V1: 235/55 R19 101T#8,0JX19 ET45;##V2: 235/50 R20 100T#8,0JX20 ET45;##V3: 235/45 R21 101T#8,5JX21 ET40;##V4: 235/55 R19 101T M+S#8,0JX19 ET45;##V5: 235/55 R19 101T M+S#8,0JX19 ET45;##V6: 235/45 R21 101T#8,5JX21 ET40;##V7: 235/50 R20 100T M+S#8,0JX20 ET45##N0 35. (H): alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49:##H1: 255/50 R19 103T#8,0JX19 ET45;##H2: 255/45 R20 101T#9,0JX20 ET42;##H3: 255/40 R21 102T#9,0JX21 ET42;##H4: 255/50 R19 103T M+S#8,0JX19 ET45;##H5: 255/50 R19 103T M+S#8,0JX19 ET45;##H6: 255/40 R21 102T#9,0JX21 ET42;##H7: 255/45 R20 101T M+S#9,0JX20 ET42;##

Audi AG

AUDI

EG - Übereinstimmungsbescheinigung

046CC0140728

www.PS-Team.de

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0 1.	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):	Audi
0 2.	Typ:	FZ
	Variante:	XBL1FH1
	Version:	HE1HE1G1Z01RT011A190GAAEM1
0.2.1.	Handelsbezeichnung:	Q4 40 e-tron
0 2.3.1.	Kennung der Interpolationsfamilie:	IP-MEB31AZ_A0_1913-WAU-1
0.2.3.2.	Kennung der ATCT-Familie:	----------
0.2.3.3.	Kennung der PEMS-Familie:	----------
0.2.3.4.	Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:	RL-EQ310_1P_21_003-WVW-1
0.2.3.5.	Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:	----------
0.2.3.6.	Kennung der Familie periodischer Regenerierung:	----------
0.2.3.7.	Kennung der Verdunstungsprüffamilie:	----------
0.4.	Fahrzeugklasse:	M1
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	AUDI AG Auto-Union-Str. 1 DE-85057 Ingolstadt
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	An der rechten B-Säule, geklebt
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	Im Kofferraum
0.9.	Firmenname und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	---------- ---------- ---------- ----------
0.10.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	WAUZZZFZ5PP014112
0.11.	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	2022-11-17

- mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt: e1*2018/858*00006*05 , erteilt am 2022-06-14
- zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Ingolstadt 2022-11-17

Markus Duesmann
Vorsitzender des Vorstands

V0538NA5C
V0RELNA5

Interne Herstellerdaten

DEU370 B 20346 R11 ZBT II wurde erstellt WAUZZZFZ5PP014112 HSN:0588
BZK0005840riginal MDB0581812022 000257 00000000 00085

1.	Anzahl der Achsen/Räder:	2 / 4
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage):	1 , Achse 2
	Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:	----------

3.1.	Angabe, ob das Fahrzeug nicht-automatisiert /teilautomatisiert/vollautomatisiert ist:	nicht automatisiert
4.	Radstand [mm]:	2771
4.1.	Achsabstand [mm]:	2771
5.	Länge [mm]:	4590
6.	Breite [mm]:	1865
7.	Höhe [mm]:	1620
13.	Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:	2125
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:	2170
16.	Technisch zulässige Höchstmassen:	
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:	2640
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]:	1195 / 1505
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:	3640
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines	
18.1.	Deichselanhängers [kg]:	-----
18.3.	Zentralachsanhängers [kg]:	1000
18.4.	Ungebremsten Anhängers [kg]:	750
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:	75
20.	Hersteller des Motors:	AUDI AG
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	EBJ
22.	Arbeitsweise:	----------
23.	Reiner Elektrobetrieb:	ja
23.1.	Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:	----------
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	----------
25.	Hubraum [cm^3]:	-----
26.	Kraftstoff:	Elektro
26.1.	Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor:	----------
26.2.	Typ des Zweistoffmotors:	----------
27.	Höchstleistung:	
27.1.	Höchste Nutzleistung [kW bei min^{-1}] (Verbrennungsmotor):	------- bei -----
27.3.	Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor):	150.00
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):	70.00

28.	Getriebe (Typ):	automatisch
	Gang:	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
28.1.	Übersetzungsverhältnisse:	------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
28.1.2.	Übersetzung des Achsgetriebes:	------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
	Gesamtübersetzung:	------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
29.	Höchstgeschwindigkeit [km/h]:	160
30.	Spurweite Achse 1/2 [mm]:	1590 / 1574
35.	Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO_2-Emissionen:	
	Achse 1:	235/55 R19 101T / 8,0JX19 ET45 / A / C1
	Achse 2:	255/50 R19 103T / 8,0JX19 ET45 / A / C1
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	----------
38.	Code des Aufbaus:	AC
40.	Farbe des Fahrzeugs:	GRAU
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	4 / links 2, rechts 2
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	5
42.1.	Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):	---
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	---
46	Geräuschpegel:	
	Standgeräusch [dB(A) bei min^{-1}]:	------ bei -----
	Fahrgeräusch [dB(A)]:	68.00
47.	Abgasnorm:	AX
47.1.	Parameter für die Emissionsmessung von Vind:	
47.1.1.	Prüfmasse [kg]:	2244
47.1.2.	Querschnittsfläche [m^2]:	---------

47.1.3. Straßenlastkoeffizienten f_0 [N] / f_1 [N/(km/h)] / f_2 [N/(km/h)^2]:	f_0 (47.1.3.0.)	f_1 (47.1.3.1.)	f_2 (47.1.3.2.)
	120.6	0.447	0.03293

47.2.	Fahrzyklus:	
47.2.1.	Fahrzyklusklasse:	3b
47.2.2.	Miniaturisierungsfaktor (f_{dsc}):	-----
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit:	nein
48.	Abgasemissionen:	715/2007*2018/1832AX

1.2. Prüfverfahren: Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	NO_x	THC+NO_x	NH_3 [ppm]	Partikel	Partikel #
	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
Gas	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
andere	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	CH_4	NO_x	NH_3 [ppm]	Partikel	Partikel #
	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
Gas	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
andere	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--

48.1	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m^{-1}]:	--------

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:	NO_x [mg/km]	Partikelzahl mit Exponent [#/km]
Vollständige RDE-Fahrt:	--------	----------
Innerstädtische RDE-Fahrt:	--------	----------

Bild 1 : Diagonal vorn links

Bild 2 : Diagonal vorn rechts

Bild 3 : Diagonal hinten rechts

Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite

Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)

Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe



Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz

Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug

Bild 15 : Laufleistung



Bild 16 : Motorraum

Bild 17 : Kofferraum



Bild 18 : Tür vorne rechts, eingedellt, Gebrauchsspur

Bild 19 : Seitenteil hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur

Bild 20 : Seitenteil hinten links, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 21 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur

Bild 22 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur

Bild 23 : Reifen vorne rechts beschädigt.

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	384314
Hersteller	Audi
Model	Q4 e-tron
Variante	DE - SUV5 40, 2021 - 2024 40 82.0 kWh
Listenpreis	49.663,88
VIN	WAUZZZFZ5PP014112
Erstzulassungsdatum	1.1.2023
Kennzeichen	M JN308 E

Schadensfälle der int. Belegnummer: 384314 23.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024112853	29.08.2024	| Stoßfänger hinten rechts	1.494,55

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0607 / 012719 / 2026 / B075819002394 vom 17.07.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	30.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 74 µm bis 137 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	09.01.2023	Letzte Zulassung	09.01.2023
Hersteller	AUDI	Typ / Verkaufsbez.	Q4 e-tron 40
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZFZ5PP014112
HSN / TSN	0588 / BZK	Schlüssel-Nr.	10114892
Km-Stand abgelesen	67552	Nächste HU §29 StVZO	01 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Zylinderanzahl	1 / Elektromotor
Leistung (kW)	70	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Antriebsart	Heckantrieb	Getriebe / Gänge	Stufenlos / 1
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Grau / Metallic
Polster / Farbe	Stoff / Grau		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	235 / 55 R 19 105 V	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W /O	5 mm
	rechts	235 / 55 R 19 105 V	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W /S	5 mm
2	links	255 / 50 R 19 107 V	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W /O	4 mm
	rechts	255 / 50 R 19 107 V	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W /O	4 mm
	Pannenset				

W/ Winter; /O Original; /F Runflat; /S Schaden;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
235 / 55 R 19 101 T	Pirelli / Scorpion (+) AO FSL	S /O	5 mm
235 / 55 R 19 101 T	Pirelli / Scorpion (+) AO FSL	S /O	5 mm
255 / 50 R 19 103 T	Pirelli / Scorpion (+) AO FSL	S /O	5 mm
255 / 50 R 19 103 T	Pirelli / Scorpion (+) AO FSL	S /O	5 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn, Akustisches Fahrzeug-Warnsystem, Anti-Blockier-System (ABS), Audi connect Notruf und Service, Audi connect Remote & Control für MMI plus und pro, Audi pre sense front, Ausweichassistent und Abbiegeassistent, Außenspiegel elektrisch einstell-/beheizbar, Bordwerkzeug, Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel Stoff, Dachreling Aluminium, Dekoreinlage Haptiklack schwarz, Drehzahlmesser, Einparkhilfe hinten, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrwerk: Komfortfahrwerk, Fußmatten vorn und hinten, Getriebe: 1-Gang Direktantrieb, Heckscheibenwischer, Innenbeleuchtung, Innenspiegel abblendbar, Kindersitzbefestigung i-Size auf der Beifahrerseite, i-Size und Top Tether auf den äußeren Fondsitze, Klimaautomatik, Komfortmittelarmlehne vorn, Kopfstützen (5), LED-Heckleuchten, LED-Scheinwerfer, Ladedose Combo 2 (EU), Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden, Lenkrad: Doppelspeichen-Lederlenkrad mit Multifunktion, Licht- und Regensensor, Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug, On-board-Ladegerät bis 11 kW (AC), Paket: Glanzpaket, Polster: Stoff Index, Rad: Reifendruck-Kontrollanzeige, Rad: Stahlräder 8,0 J x 19", Radio: MMI Radio, Servolenkung, Sitze: Normalsitze vorn, Sitze: Rücksitzlehne umklappbar, Sitze: Vordesitze manuell einstellbar, Speed-Limiter ohne GRA und ohne ACC, Spurverlassenswarnung, Standklimatisierung, Steckdose 12 Volt, Verbandmaterial mit Warndreieck, Verkehrszeichenerkennung kamerabasiert, Wegfahrsperre elektronisch, Wärmeschutzverglasung grün, Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
IT3	Audi connect Navigation & Infotainment plus
5TD	Dekoreinlagen Aluminium Konvergenz anthrazit
NW1	e-tron Ladesystem kompakt
VT4	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinleger vorn, beleuchtet
2Z0	Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug Lackierung: Metallic
2FS	Lenkrad: Doppelspeichen-Sportlederlenkrad, oben und unten abgeflacht, mit Multifun. und Schaltwippen
PYH	Navigation: MMI Navigation pro
QQ9	Paket: Ambiente Lichtpaket plus
PYL	Paket: Assistenzpaket plus

PYW	Paket: Funktionspaket
PWD	Paket: Interieur mit Sportsitzen in Stoff schwarz
PYC	Paket: Klimatisierungspaket
PYA	Paket: Komfortpaket
PYU	Paket: Sicherheitspaket plus
Y4R	Rad: Audi Neuwagen-Reifengarantie
40S	Rad: Leichtmetallräder (4 Stück) im 5-Arm
1S3	Rad: Reifenreparaturset
9VD	Radiozubehör: Audi sound system
KA2	Rückfahrkamera
4A3	Sitzheizung vorn
QL5	Verglasung: Sonnenschutzverglasung abgedunkelt

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: fehlt

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Bezeichnung des Schadens

Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur
(Bild 21, 22)
Tür vorne rechts, eingedellt, Gebrauchsspur
(Bild 18)
Seitenteil hinten links, eingedellt,
Gebrauchsspur (Bild 20)
Seitenteil hinten rechts, eingedellt,
Gebrauchsspur (Bild 19)

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art
vorne rechts	5 mm	WS

Legende
W/ Winter /O Original /F Runflat /S Schaden