Beschrijvingsformulier


Commissie

Land van aanbieder	België
Commissie bij aankoop	€ 0,00

Kenteken: 2CDK153 (chassisnr: VR3FCYHZLNY551964) Aanbieder: Leasemaatschappij







PEUGEOT 308 1.5 BLUEHDI S&S ACTIVE PACK

Uitvoering volgens lease software: 1.5 BlueHDi 130 S&S Active Pack

Km-stand	83240 km	**Soort voertuig**	Personenauto	**Ledig gewicht**	1457 kg
Tank/ Laad inhoud		**Kleur**	Zwart	**BTW/Marge**	BTW
Brandstof	Diesel	**Aantal deuren**	5	**Wielbasis**	274 cm
Schakeling	Handgeschakeld	**Aandrijving**	Voor	**Laadvermogen**	-
Datum eerste toelating	14-06-2022	**Aantal cilinders**	4	**APK t/m**	
		Vermogen	96 kW		
		CO2 uitstoot	115 g/km		

Standaarduitrusting volgens originele prijslijst (*kan afwijkend zijn, opgegeven optie's/extra's/foto's zijn bindend*)

3 hoofdsteunen achteraan, Passagierszetel vooraan: manueel met hoogteregeling, Isofix: driepunts Isofix-bevestiging (top tether) op de twee laterale plaatsen achteraan, Bestuurderszetel: manueel met hoogte- en lendensteunregeling, Middenarmsteun voor met opbergvak, Opklapbare achterbank 2/3-1/3, Airconditioning met bizone temperatuurregeling, Waarschuwing bij concentratieverlies van de bestuurder, Onrechtstreekse detectie van te lage bandenspanning, Verkeersbordenherkenning, Modusschakelaar (Eco-Mode), Elektrische parkeerrem, HD-aanraakkleurenscherm van 10", 10" digitaal head-up display, Compact lederen stuurwiel, regelbaar in de hoogte en diepte en met geïntegreerde bedieningselementen, Automatische inschakeling van de lichten, Eco-LED koplampen, Herstelkit lekke band, 16" lichtmetalen velgen AUCKLAND (205/55 R16 V), Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening (2 sleutels), Handenvrij starten, Uitschakelbaar ESP-systeem met Hill Assist-functie (vertrekhulp op hellingen), Actieve waarschuwing voor onvrijwillig overschrijden van rijstrooklijnen en bermen, Active Safety Brake, Automatische ruitenwissers vooraan, Elektrisch bediende, verwarmde en inklapbare buitenspiegels, Hindernissendetector achteraan, Frontale airbags (uitschakeling van de passagiersairbag vooraan), laterale airbags vooraan, gordijnairbags voor- en achteraan, 12V-aansluiting vooraan, 1 USB-poort voor opladen + 1 USB-poort voor opladen & data, Peugeot Connect Radio: DAB+, draadloze mirroring, (Apple CarplayTM, Android AutoTM), handenvrije kit, Telemaintenance, zes luidsprekers, twee tweeters, twee woofers, Getinte ruiten, Elektrische ruiten voor- en achteraan met sequentiële bediening + antiklemsysteem, Elektrische stuurbekrachtiging, Cruise control en snelheidsbegrenzer, Pack Safety

Opgegeven extra's en accessoires door inspecteur

Zwart Perla Nera (metallic), Leveringskit (enkel voor Fleetklanten), Peugeot Connect Nav

Inspectie

Aanwezig bij de auto

✓ Hoofdsleutel	✓ Reservesleutel
✓ Instructieboekje	✓ Onderhoudsboekje (Boekje)
✓ Hoedenplank/rolhoes	✓ Zwart Perla Nera (metallic)
✓ Leveringskit (enkel voor Fleetklanten)	✓ Peugeot Connect Nav

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Normale geur	: Ja		

Bijzonderheden exterieur

Gebruikerskrassen	: Ja	Steenslag	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Maat

LV	5 mm	Zomer	205/55 R16
RV	5 mm	Zomer	205/55 R16
LA	5 mm	Zomer	205/55 R16
RA	5 mm	Zomer	205/55 R16

Aantal wieldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	3
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Ja
Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:
Bumper achter
Omschrijving:
Krassen





Deel:
Velg rechtsachter
Omschrijving:
Velgrand beschadigd




Deel:
Portier rechtsvoor
Omschrijving:
Kappen met verfschade





Deel:
Bumper voor
Omschrijving:
Hoeken krassen met verfschade






Deel:
Velg linksvoor
Omschrijving:
Velgrand beschadigd





Deel:
Voorvleugel links
Omschrijving:
Gedeukt links




Deel:
Vleugel rechtsachter
Omschrijving:
Deuken en krassen metvverfschade





Deel:
Portier rechtsachter
Omschrijving:
Kappen met verfschade rond klink





Deel:
Velg rechtsvoor
Omschrijving:
Velgrand beschadigd






Extra foto's


Linksachter


Rechtsvoor


Dorpel links


Dorpel rechts


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto

Documenten

Geen documenten gevonden.