INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	6856NKT / WBA11GR0809304358 / 9304358

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X3 XDRIVE 20D	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X3 XDRIVE 20D	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	21.627

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[-] MANUAL PROPIETARIO

[X] CARPETA MANUALES

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

6856NKT | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	MICHELIN	245/50/19	105	Y	-
DI	MICHELIN	245/50/19	105	Y	-
RP					-
TD	MICHELIN	245/50/19	105	Y	-
TI	MICHELIN	245/50/19	105	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	LA RODA
Fecha Inspección:	16/09/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:			

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

Daños no valorables:

6856NKT | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Faro dr	OBSERVACIÓN-	
Faro iz	OBSERVACIÓN-	
Luna parabrisas	OBSERVACIÓN-	
Puerta dl dr	OBSERVACIÓN-	

6856NKT | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Baliza emergencia	-	REEMPLAZAR				0,00	68,25	10,00	61,42 €
2. Refuerzo paragolpes tr	-	REEMPLAZAR	0.92 h.			0,00	82,81	10,00	109,94 €
3. Neumático dl dr - NEXEN - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.33 h.			0,00	176,01	10,00	171,11 €
4. Neumático tr dr - NEXEN - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.50 h.			0,00	176,01	10,00	177,65 €
5. Moldura paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		2.66 h.	0.45 h.	1,91	0,00		121,64 €
6. Spoiler paragolpes tr	-	DESMONTAR Y MONTAR	0.70 h.	0.92 h.		0,00	0,00		62,37 €
7. Carcasa retrovisor iz	Pintar Sustitución Pieza desmontada	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.	0.17 h.	0,72	0,00		10,34 €
8. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no	REPARAR	0.70 h.		1.75 h.	7,41	0,00		101,73 €
9. Pilares - Hueco Puerta Tr dr	-	PINTAR	0.20 h.			23,40	0,00		31,10 €
10. Paragolpes dl	Pintar Reparado	-			3.33 h.	14,10	0,00		142,30 €
11. Capó dl	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
12. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
13. Puerta dl iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
14. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
15. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
16. Spoiler paragolpes tr	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		38,50 €
TOTAL INSPECCIÓN								**(IVA no incluido)**	**1558,1 €**

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

6856NKT | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	7,01 h.	269,88 €
Total material pintura	-	47,54 €
Total Mano de Obra Pintura	5,70 h.	219,43 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

(IVA no incluido)

6856NKT | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Recambios	-	452,77 €
Descuento recambios aplicado	-	50,31 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	568,50 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)


6856 NKT


E
6856 NKT


X3 20d
6856 NKT


X3 20d
E 6856 NKT





260 km/h
200
150
120
90
60
30
0
0 mph
0 km/h
Valores desde indiv.
0.8 l/h
Total 21627 km
5373.4 km
Datos de conducción
1067 km
12:45
30
Power % 100
75
CONTENT
LAYOUT
HEAD-UP
Puerta abierta.
P
+ 30.5 °C



INTRODUCCIÓN DEL DESTINO






BMW
BMW

WBA11GR0809304358










Radio
La mejor variedad mu:
CAD-100
FM
INTRODUCCIÓN DEL DESTINO
¿A dónde?
C. Sector I
CAD-100
12:47
C. Sector I
19.5°
19.5°
C. Sector I
0
1
MAX
REAR
0
1

LIMIT

0 km/h


inch/mm
5.55
OFF
ON
ZERO


MICHELIN
e·PRIMACY
inch/mm
5.33
OFF
ON
ZERO


MICHELIN
e·PRIMACY
inch/mm
5.26
OFF
ON
ZERO


ZERO
ON
OFF
1.25
inch/mm




SL


MICHELIN
e·PRIMACY


MICHELIN
e.PRIMACY
BMW


MICHELIN
BMW


2
3
4
5
6
7
Manheim

Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim
Cox Automotive



5
6
7
8
9
10
Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim
COX AUTOMOTIVE


5
6
7
8
9
10
Manheim
Cox Automotive


Manheim
Cox Automotive


Manheim
Cox Automotive


5
6
7
8
9
10
Manheim
COX AUTOMOTIVE


5
6
7
8
9
10
Manheim
COX AUTOMOTIVE


6
7
8
9
10
Manheim
COX AUTOMOTIVE


6
7
8
9
10
Manheim
COX AUTOMOTIVE


6
7
8
9
10
Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim
COX AUTOMOTIVE


2
3
4
5
6
7
8
9
10
Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim
Cox Automotive


Manheim
Cox Automotive


10
9
8
7
6
Manheim
Cox Automotive