Der Unterzeichner:
Bernhard Kuhnt
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1	Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):	**BMW**
0.2	Typ:	**G3X**
	Variante:	**25DP**
	Version:	**IAV500L0**
0.2.1	Handelsbezeichnung:	**X3 xDrive20i**
0.2.3	Kennungen:	
0.2.3.1	Interpolationsfamilie:	**IP-0000706-WBA-1**
0.2.3.2	ATCT-Familie:	**AT-0000041-WBA-1**
0.2.3.3	PEMS-Familie:	**24-WBA-OH8**
0.2.3.4	Fahrwiderstandsfamilie:	**RL-0100565-WBA-1**
0.2.3.5	Fahrwiderstandsmatrix-Familie:	-
0.2.3.6	Familie mit periodischer Regenerierung:	**PR-0000071-WBA-1**
0.2.3.7	Verdunstungsprüffamilie:	**EV-0000047-WBA-1**
0.4	Fahrzeugklasse:	**M1G**
0.5	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	
		Bayerische Motoren Werke AG, DE-80788 München
0.6	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	
		An der linken oder rechten A-,B-,C-Säule, eingenietet ww. geklebt
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer	
		im Motorraum rechts
0.9	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	
		-
0.10	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	**WBA25DP060N179460**
0.11	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	**2022-08-12**

mit dem in der am
2022-02-18
erteilten Genehmigung
e1*2007/46*1797*14
beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit
RECHTSVERKEHR, in denen
METRISCHE EINHEITEN
für das Geschwindigkeitsmessgerät und
METRISCHE EINHEITEN
für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

München (Ort) — **22.09.2022** (Datum)

(Unterschrift) — Leiter Vertrieb (Dienststellung)

Seite 1

Allgemeine Baumerkmale

1.	Anzahl der Achsen: **2**	und Räder: **4**
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung):	
	2 **Achse 1/2**	**Verteilergetriebe**
3.1	Das Fahrzeug ist:	**nicht automatisiert**

Hauptabmessungen

4.	Radstand:	**2864** mm
5.	Länge:	**4708** mm
6.	Breite:	**1891** mm
7.	Höhe:	**1676** mm

Massen

13.	Masse in fahrbereitem Zustand:	**1875** kg
13.2	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	**1907** kg
16.	Technisch zulässige Höchstmassen	
16.1	Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand:	**2410** kg
16.2	Technisch zulässige maximale Masse je Achse: Achse 1:	**1140** kg
	Achse 2:	**1390** kg
16.4	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	**4410** kg
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines:	
18.3	Zentralachsanhängers:	**2000** kg
18.4	Ungebremsten Anhängers:	**750** kg
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	**100** kg

Antriebsmaschine

20.	Hersteller des Motors:	**Bayer. Mot. Werke AG**
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	**B48B20A**
22.	Arbeitsverfahren:	**Fremdzündung/4-Takt**
23.	Reiner Elektrobetrieb:	**Nein**
23.1	Klasse des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:	**NOVC-HEV**
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	**4;in Reihe**
25.	Hubraum:	**1998** cm^3
26.	Kraftstoff: **Hybr.Benzin/E**	26.1 **Mono fuel**
27.	Höchstleistung	
27.1	Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):	**135.00** kW bei **5000** min^{-1}
27.3	Höchste Nennleistung (Elektromotor):	**2.20** kW
27.4	Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):	- kW
28	Getriebe (Typ):	**automatisch**
28.1	Übersetzungsverhältnisse	

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
5.25	**3.36**	**2.172**	**1.72**	**1.316**	**1.0**	**0.822**	**0.64**

28.1.1	Übersetzung des Achsgetriebes	**3.385**

Seite 2

28.1.2	Übersetzung des Achsge	

1. Gang	2. Gang	3. Gang	ing
-	-	-	

046CC0133691
www.PS-Team.de

Höchstgeschwindigkeit

29.	Höchstgeschwindigkeit:	**215** km/h

Achsen und Radaufhängung

30.	Spurweite:	1. **1620** mm	2. **1636** mm	
35.	Reifen/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenklasse:			
	1: **245/50 R19 105 W**	**7,5Jx19/ET32**	**A**	**C1**
	2: **245/50 R19 105 W**	**7,5Jx19/ET32**	**A**	**C1**

Bremsen

36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	-

Aufbau

38.	Code des Aufbaus:	**AC**
40.	Farbe des Fahrzeugs:	**GRAU**
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	**4;2 links, 2 rechts**
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	**5**

Umweltverträglichkeit

46.	Geräuschpegel:	
	Standgeräusch:	**76.00** dB(A)
	bei Motordrehzahl:	**3750** min^{-1}
	Fahrgeräusch:	**67.00** dB(A)
47.	Abgasnorm:	**Euro 6 AP**
47.1	Parameter für Emissionsprüfungen von V_{ind}	
47.1.1	Prüfmasse:	**1983** kg
47.1.3	Fahrwiderstandskoeffizienten	
47.1.3.0	f0	**200.9** N
47.1.3.1	f1	**-0.409** N/(km/h)
47.1.3.2	f2	**0.0444** $N/(km/h)^2$
47.2	Fahrzyklus	
47.2.1	Fahrzyklusklasse:	**3b**
47.2.2	Miniaturisierungsfaktor:	**0**
47.2.3	Begrenzte Geschwindigkeit:	**nein**
48.	Abgasemissionen:	
	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:	
		715/2007*2018/1832AP

1.2 Prüfverfahren	Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) - **Benzin/Diesel**
CO:	**156.8** mg/km
THC:	**12.6** mg/km
NMHC:	**9.9** mg/km

Seite 3

NOx:	**16.6**	mg/km
THC + NOx:		mg/km
Partikelmasse:	**0.25**	mg/km
Partikelzahl:	**2.78**	$*10^{10}km^{-1}$

48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten): m^{-1}

48.2 Ggf. angegebene höchste RDE-Werte

Komplette RDE-Fahrt: NOx:	**60.0**	mg/km
Partikel (Anzahl):	**6.0**	$*10^{11}km^{-1}$
Städtische RDE-Fahrt: NOx:	**60.0**	mg/km
Partikel (Anzahl):	**6.0**	$*10^{11}km^{-1}$

49. CO_2 Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

NEFZ-Werte	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Innerorts:	- g/km	- l/100km
Außerorts:	- g/km	- l/100km
Kombiniert:	- g/km	- l/100km
Gewichtet, kombiniert:	- g/km	- l/100km

Abweichungsfaktor:	-
Differenzierungsfaktor:	-

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert):	-	Wh/km
Elektrische Reichweite	-	km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: **ja**

3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en) **e24 32 37**

3.2 Gesamteinsparungen von CO_2-Emissionen durch Ökoinnovationen

Benzin/Diesel

3.2.1 Einsparungen durch NEFZ:	-	g/km
3.2.2 Einsparungen durch WLTP:	**2.18**	g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß (EU) 2017/1151

WLTP-Werte	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Niedrig	**223** g/km	**9.8** l/100km
Mittel	**170** g/km	**7.5** l/100km
Hoch	**151** g/km	**6.6** l/100km
Höchstwert	**181** g/km	**8.0** l/100km
Kombiniert	**175** g/km	**7.7** l/100km
Gewichtet, kombiniert	- g/km	- l/100km

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge, gemäß (EU) 2017/1151

5.1 Vollelektrische Fahrzeuge

Stromverbrauch	-	Wh/km

Elektrische Reichweite	-	km
Elektrische Reichweite innerorts	-	km

5.2 Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

Stromverbrauch (ECAC,weighted)	-	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)	-	km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	-	km

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5:

-

52. Anmerkungen:

Zu Nr. 16.2: +145 Achse 2 bei Anhängebetrieb* Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49: 1/2: 225/60 R18 104H M+S 7Jx18 ET22* 1/2: 225/60 R18 104W 7Jx18 ET22* 1: 245/40 R21 100Y 8 1/2Jx21 ET30 2: 275/35 R21 103Y 9 1/2Jx21 ET43* 1: 245/45 R20 103V M+S 8Jx20 ET27 2: 275/40 R20 106V M+S 9 1/2Jx20 ET43* 1: 245/45 R20 103W 8Jx20 ET27 2: 275/40 R20 106W 9 1/2Jx20 ET43* 1: 245/45 R20 103Y 8Jx20 ET27 2: 275/40 R20 106Y 9 1/2Jx20 ET43* 1/2: 245/50 R19 105V M+S 7 1/2Jx19 ET32* 1/2: 245/50 R19 105W 7 1/2Jx19 ET32*

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft **BMW AG**

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

(vollständige Fahrzeuge)

Zu Teil I: GM8 626 14
München, 18.10.22

Das untenstehende amtliche Kennzeichen ist für das
umstehend beschriebene Fahrzeug zugeteilt worden
(Ort und Datum)
(Verwaltungsbehörde)
(Vermerke der Genehmigungsbehörde)
(Vermerke des Herstellers)
HSN **0005** ASN **000779** VVS **00077 9** TSN **DGR**
DE 00 001061 WBA25DP060N179460 2896958

WBA25DP060N179460



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 12 : Frontscheibe, Steinschlag, smart repair




Bild 13 : Frontscheibe, Steinschlag, smart repair



Bild 14 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 15 : Seitenteil hinten rechts Zierleiste Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 16 : Tür hinten rechts Lackierung unterhalb, verschrammt, smart repair

DEKRA-Nr: 0119 / 021989 / 2026 / B090797000099 vom 27.10.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	27.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Nach Rücksprache mit dem Fahrzeugnutzer liegt ein Reparierter Hagelschaden vor.

Zum Zeitpunkt der Rücknahme lag keine Ausstattungsliste vor.
Die Angaben zur Ausstattung / Sonderausstattung erheben keinen Anspruch auf Richtigkeit / Vollständigkeit !
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	18.10.2022	Hersteller	BMW
Marke	BMW	Typ / Verkaufsbez.	X3 xDrive20i Aut.
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA25DP060N179460
HSN / TSN	0005 / DGR	Schlüssel-Nr.	10139305
Km-Stand abgelesen	27900	Nächste HU §29 StVZO	10 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Leistung (kW)	135
Hubraum (ccm)	1998	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Sofistograu Brillianteffekt metallic (A90)

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	245 / 50 R 19 105 W	Pirelli / Cinturato P7 (P7C2) * FSL	S /O	6 mm
	rechts	245 / 50 R 19 105 W	Pirelli / Cinturato P7 (P7C2) * FSL	S /O	6 mm
2	links	245 / 50 R 19 105 W	Pirelli / Cinturato P7 (P7C2) * FSL	S /O	6 mm
	rechts	245 / 50 R 19 105 W	Pirelli / Cinturato P7 (P7C2) * FSL	S /O	6 mm
	Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Ablagemöglichkeiten, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Knieairbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kopfairbags vorne und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer, Allradantrieb xDrive, Armauflagen vorne und hinten, Außenspiegel, elektrisch einstellbar und beheizbar, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, ConnectedDrive Services, Dachreling Aluminium satiniert, Drehzahlmesser, Durchladesystem, Fahrerlebnisschalter, Fahrsicherheitssysteme, Fensterheber, elektrisch vorn und hinten, Frontscheibenwaschdüsen beheizt, Fußmatten in Velours, Gepäckraumtrennnetz, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Getriebe: 8-Gang-Automatic Getriebe Steptronic, Getränkehalter, jeweils 2 vorn und hinten, Heckklappenbetätigung, automatisch, Heckleuchten in LED-Technik, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Innenbeleuchtung, Intelligenter Notruf inkl. TeleServices und BMW Unfallhilfe, Interieurleisten Schwarz hochglänzend mit Akzentleiste Perlglanz Chrom, Kilometertacho, Kindersicherung in den hinteren Türen, Klimaautomatik mit 3-Zonen-Regelung mit erweiterten Umfängen, Kopfstützen (5), vorn und hinten, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Uni-Lackierung, Lenkrad: Sport-Lederlenkrad, Mittelarmlehne im Fond, Navigationsystem: BMW Live Cockpit Plus, Ottopartikelfilter, Paket: Connected Package Professional, Paket: Innen- und Außenspiegelpaket, Parkbremse, elektromechanisch, Parking Assistant, Polsterung: Sensatec perforiert, Radiozubehör: DAB-Tuner, Radiozubehör: Lautsprechersystem Stereo, Regensensor und automatische Fahrlichtsteuerung, Rekuperationssystem, Räder: 18" Leichtmetallräder V-Speiche 618, Räderzubehör: Radschraubensicherung, Räderzubehör: Reifen-Pannen-Anzeige, Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle, Servotronic, Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik), Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Sportsitze für Fahrer und Beifahrer, Speed Limiter, Start-/Stop-Knopf, Telefon: WLAN Hotspot Vorbereitung, Verzurrösen im Gepäckraum, Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set, Wegfahrsperre Elektronisch, Wärme-/Sonnenschutzverglasung, rundum grün eingefärbt, Zentralverriegelung


Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
5AS	Driving Assistant
704	Fahrwerk: Sportfahrwerk M
4KN	Interieurleisten: M Interieurleisten Aluminium Rhombicle dunkel mit Akzentleiste Perlglanz Chrom Lackierung: Metallic Lackierung: Metallic in Verbindung mit M Sportpaket
3MC	M Dachreling Hochglanz Shadow Line
760	M Hochglanz Shadow Line
493	Paket: Ablagenpaket
337	Paket: M Sportpaket
5DN	Parking Assistant Plus
2VG	Performance Control
1VT	Räder: 19" M Leichtmetallräder Y-Speiche 887 M Bicolor

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 02.08.2026 bei Kilometerstand 27.599

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Seitenteil hinten rechts Zierleiste
   Lackierung, verschrammt, lackieren
   mit Lackaufbau (Bild 15)
2. Tür hinten rechts Lackierung
   unterhalb, verschrammt, smart repair
   (Bild 16)
3. Frontscheibe, Steinschlag, smart
   repair (Bild 12, 13)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt,
Gebrauchsspur (Bild 14)