Tesla

BEV 75KWH LONG RANGE AUTO 4WD

VIN: LRWYGCEK3NC473209



Description

N° d'immatriculation
2CSU810

Date de 1ère immatriculation
15/11/2022

Odomètre
84135 km

Couleur
Coloris bleu outremer

Année modèle
-

Capitonnage
-

Nombre de portes
5

Nombre de sièges
-

Generation
-

Puissance
378 KW

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection
PARC HÖDLMAYR TONGEREN

Date de l'inspection
14/10/2026

Date de validation de l'inspection
15/10/2026

Contrôles


Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Pare-brise / -	Auto-collants	Déstickage
			
002	Capot / -	Dépôt chimique	Lustrage

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.


003	Entrée de porte / Arrière Gauche	Rayure	Acceptable



004	Trappe de pavillon / - [1]	Malfaçon	Nettoyage





005	Lunette AR / Arrière [2]	Malfaçon	Nettoyage




006	Hayon / Porte de coffre / - [3]	Malfaçon	Lustrage








007	Porte / Arrière Droit	Malfaçon	Acceptable



008	Porte / Avant Droit [4]	Malfaçon	Réparation


Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

009	Pare-chocs / Avant [5] Peint : Oui	Malfaçon	Peinture





010	Extension d'aile / Avant Gauche Peint : Non	Rayure	Acceptable



[1] Overspray
[2] Overspray
[3] Polijst vlekken Onder voorbehoud resultaat
[4] Ongelijkmatige herstelling Matte structuur
[5] Uitspuitzone zichtbaar

Éléments amovibles

- [x] Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- [x] Trousse à pharmacie
- [x] Sacoche cable de charge
- [x] Double de clé
- [x] Crochet/Boule Attelage
- [x] Certificat Immatriculation volet propriétaire
- [x] Certificat de Conformité
- [x] Cable de charge lente (Type 2, Mode 2)
- [x] Triangle
- [x] Plage arrière
- [x] Certificat Immatriculation
- [x] Gilet de sécurité

Pneus principaux

Avant Gauche	PIRELLI	255/40/20 Été	2 mm
Avant Droit	PIRELLI	255/40/20 Été	2 mm
Arrière Gauche	MICHELIN	255/40/20 Été	3 mm
Arrière Droit	MICHELIN	255/40/20 Été	3 mm

Commentaires

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos


Avant gauche


Arrière gauche


Coffre ouvert



Arrière droit


Compartiment passager arrière



Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant


Avant droit



Odomètre


Navigation


Spare Tyre


Cable


Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Cable




Vin



Autre



Autre



Autre



Autre



Autre




Autre



Pare-brise / - / Auto-collants



Capot / - / Dépôt chimique



Capot / - / Dépôt chimique



Capot / - / Dépôt chimique



Entrée de porte / Arrière Gauche / Rayure



Trappe de pavillon / - / Malfaçon



Trappe de pavillon / - / Malfaçon

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Trappe de pavillon / - / Malfaçon



Lunette AR / Arrière / Malfaçon



Lunette AR / Arrière / Malfaçon



Hayon / Porte de coffre / - / Malfaçon




Hayon / Porte de coffre / - / Malfaçon



Hayon / Porte de coffre / - / Malfaçon




Hayon / Porte de coffre / - / Malfaçon




Porte / Arrière Droit / Malfaçon



Porte / Avant Droit / Malfaçon



Porte / Avant Droit / Malfaçon



Porte / Avant Droit / Malfaçon



Porte / Avant Droit / Malfaçon



Pare-chocs / Avant / Malfaçon



Pare-chocs / Avant / Malfaçon



Pare-chocs / Avant / Malfaçon

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Extension d'aile / Avant Gauche / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Annexes : SOH Report



Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.