TÜV NORD Autoservice GmbH
Autohaus Rosier GmbH & Co. KG

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
Kennzeichen: BS CW770

	Auftraggeber: Felix Paul Rommel		Telefonnummer:

Kundendaten

Fahrzeughalter / Leasingnehmer: Herr Stanislaw Cwik			E-Mail:
Straße: Oststraße 4	Plz: 38122	Ort: Braunschweig	Tel.(Privat):
Baumuster Gegengeschäft:	Auftrag.-Nr Gg. / GF NR:		Kundenkonto:
Umsatzsteuer: nein	§25a: ja	Steuernummer:	

Fahrzeugdaten

Hersteller: Volkswagen	Typ: T6 Transporter Bus Multivan ..	Modell: 2.0 TDI 4Motion EU6d-T, Multivan C..				
VIN: WV2ZZZ7HZKH186832	Aufbau: Bus	Anzahl Türen: 4	Kraftstoff: Diesel	KBA-Schlüssel: 0603/CHR		
Kennzeichen: BS CW770	Erstzulassung: 11.12.2019	Halter lt. Zulbesch. II: k. A.	Halter lt. Kunde: 7+	Leistung (kW): 146 kW	Anzahl Zylinder: 4	Hubraum (ccm): 1968
HU: 03/27						
Batteriezustand (SoH %): 0,00 %	Ladestand (SoC %): 0,00 %	Energieeffizienzklasse: D	CO_2-Emission (g/km): 213 (NEFZ)			
Gesamtfahrl. lt. Halter: k. A.	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler: 101.444 km	max. km-Stand bei Übergabe: 101.444 km	Raucherfahrzeug: nein	letzter KD am: 05/25	Letzter KD (km): 87.590 km	
Farbe: Deep Black Perleffekt	Lackierung: Perleffekt	Reimport: k. A.	nächster KD am: 13.06.2027	nächster KD (km): 1.500 km		
Scheckheft: nicht vorhanden	Scheckheft Bemerkung: Lt. Ölzettel im Motorraum					
Polster: Sitzbezüge in Alcantara	Polsterfarbe: Titanschwarz	Getriebe: Getriebe 7-Gang - Dop..	Schadstoffk.: Euro6d-TEMP			
Ehemalige Nutzung: keine Sondernutzung	Eigentum des Kunden: k. A.					

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Chiptuning: k.A.

Auftraggeber: Felix Paul Rommel, KFZ-ID:157363
KFZ angelegt: 07.07.2026 - 14:02:26
Bewertung: Felix Paul Rommel 07.07.2026 - 15:24:37
Kalkulation: nicht zutreffend
Nachbewertung: nicht zutreffend

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
Kennzeichen: BS CW770

Ausstattung

Serienausstattung:

Abdeckung Schiebetürleiste	Airbag Beifahrer abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebsart: Allradantrieb	Anzeige für Waschwasserstand
Armaturentafel Komfort	Außenspiegel konvex, links	Außenspiegel konvex, rechts
Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenf..	Ausstattungs-Paket Licht + Sicht	Blinkleuchten seitlich in Chromoptik
Bodenbelag im Fahrerhaus: Teppich	Bodenbelag: Teppich verstärkt	Deaktivierungsschalter für Antriebs-Schlupfre..
Doppelscheinwerfer	Doppeltonfanfare	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bre..
Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)	Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse ..	Fahrwerk 17´
Fensterheber elektrisch	Frontscheibe Verbundglas getönt	Funkschlüssel (2) klappbar
Gepäckraumabdeckung / Rollo	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe ..	Haltegriffe A-Säulen
Handschuhfach abschließbar	Heckklappe mit Verglasung	Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver ..	Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchten ..	Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufen..
Innenraumfilter: Pollenfilter	Karosserie/Aufbau: Bus	Kindersicherung an den Schiebetüren
Kraftstofftank: 70 Ltr.	Kühlergrill schwarz lackiert, mit Chromleisten	Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
Lenksäule (Lenkrad) verstellbar	LM-Felgen	Motor 2,0 Ltr. - 146 kW TDI
Multifunktionsanzeige Plus	Multimedia-Schnittstelle USB	Radstand 3000 mm
Reifen-Reparaturkit	Reifenkontroll-Anzeige	Rußpartikelfilter
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts	Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vo..
Servolenkung	Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort	Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersit..
Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersit..	Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort	Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fa..
Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2 Drehsitze	Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank	Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
Sonnenschutzrollo im Fahrgastraum	Start/Stop-Anlage Motor	Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus
Stoßfänger in Wagenfarbe	Tagfahrlicht	Türablagekasten vorn
Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Komfort	Wärmeschutzverglasung	Wegfahrsperre (elektronisch)
Zentralverriegelung mit Fernbedienung und I..	Zuheizer	Zul. Gesamtgewicht 3,00 t

Sonderausstattung:

Abfallbehälter	Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)	Audio-Navigationssystem Discover Media Plu..
Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und ankl..	Diebstahl-Warnanlage + Innenraumüberwac..	Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar vorn, ..
Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar vorn, ..	Freilaufkupplung für Doppelkupplungsgetriebe	Fußmatten Fahrerhaus: Velours
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + L..	Lackierung: Perleffekt-Lackierung
Mobiltelefon Schnittstelle Comfort	Multifunktionstisch	Raucher-Paket
Rückfahrkamera	Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige fü..	Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
Sitzbezug / Polsterung: Alcantara	Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersit..	Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fa..
Sprachsteuerungs-System mit Sprachverstär..	Verglasung hinten abgedunkelt	Zusatzheizung (Warmwasser) mit Standheizf..
Zuziehhilfe Schiebetür links	Zuziehhilfe Schiebetür rechts	

Bemerkung

Für dieses Angebot gilt:
- Gültig bis 21.07.2026
- Gültig bis 101444 km

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	ja	-	-	0,00 €

(U) Nachlackierung -> Unbekannt: Schiebetür rechts (0,00 €)

Unfallfreiheit

Unfallfrei = nein

reparierte Unfallschäden: 1

(Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem **(U)** gekennzeichnet)


Auftraggeber: Felix Paul Rommel, KFZ-ID:157363
KFZ angelegt: 07.07.2026 - 14:02:26
Bewertung: Felix Paul Rommel 07.07.2026 - 15:24:37
Kalkulation: nicht zutreffend
Nachbewertung: nicht zutreffend

TÜV NORD Autoservice GmbH
Autohaus Rosier GmbH & Co. KG

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
Kennzeichen: BS CW770

Optischer Zustand



Frontscheibe Steinschlag - erneuern (1)	1.553,02 €
Lackzustand - Aufkleber/Beschriftung - entfernen	120,00 €
Motorhaube Steinschläge - auslegen	20,00 €
Seitenwand li verkratzt - polieren	30,00 €
Seitenwand re verkratzt - Smart repair	184,00 €
Stoßfänger hi lose - befestigen	50,00 €
Stoßfänger hi verkratzt - Smart repair	184,00 €
Stoßfänger vo verkratzt - lackieren	1.508,94 €
Stoßfängerblende vo li unten beschädigt - erneuern	55,00 €
Tür vorne rechts - Delle - entfernen	100,00 €
Zwischensumme	**3.804,96 €**

Bemerkung zum optischen Zustand:
Das Fahrzeug weist alter, Laufleistung und Einsatz entsprechende Gebrauchsspuren wie Steinschläge, leichte Kratzer und Abrieb auf.
Die Fahrzeugkarosserie war zum Besichtigungszeitpunkt verschmutzt, die Besichtigung war nur eingeschränkt möglich. Verdeckte Schäden und Folgekosten möglich.
Zum Zustand der Sitze können keine Angaben gemacht werden da diese mit Schonbezügen bezogen sind.
zu (1): Mit Riss;

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	678 µ	serienmäßig	serienmäßig

Technischer Zustand

Inspektion - Service Öl - erneuern	450,00 €
Zwischensumme	**450,00 €**

Bemerkung zum technischen Zustand:
Zum Besichtigungszeitpunkt lag weder eine aktuelle Fahrzeughistorie noch eine vom Hersteller vorliegende Ausstattungsliste vor.
Zum Besichtigungszeitpunkt lag nur 1x Fahrzeugschlüssel vor.

Reifen u. Felgen

Reifenart (montiert): Ganzjahresreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)			Felgenbeschreibung: k. A.
Reifen vorne: 235/55 R17 103V	VL: 6,00 mm (Continental)		VR: 6,00 mm (Continental)
Reifen hinten: 235/55 R17 103V	HL: 7,00 mm (Continental)		HR: 7,00 mm (Continental)
Zweiter Reifensatz: k. A.			Felgenbeschreibung: k. A.
Reifen vorne: k. A.	VL: k. A. (k. A.)		VR: k. A. (k. A.)
Reifen hinten: k. A.	HL: k. A. (k. A.)		HR: k. A. (k. A.)
Bemerkung			Ausstattung ER: Vollrad (7,00 mm)

Endbetrag

Optischer Zustand	3.804,96 €
Technischer Zustand	450,00 €
Endbetrag (Netto)	**4.254,96 €**
19 % Mehrwertsteuer	**808,44 €**
Endbetrag (Brutto)	**5.063,40 €**

Auftraggeber: Felix Paul Rommel, KFZ-ID:157363
KFZ angelegt: 07.07.2026 - 14:02:26
Bewertung: Felix Paul Rommel 07.07.2026 - 15:24:37
Kalkulation: nicht zutreffend
Nachbewertung: nicht zutreffend

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
Kennzeichen: BS CW770

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers	
Der Fahrzeugeigentümer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt - das Gebrauchtfahrzeug sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der INZAHLUNGNAHMEPREIS neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. **Der Fahrzeughalter versichert, dass das Fahrzeug nach seinem Wissen** - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. **Kunde anwesend bei:** ☐ **Bewertung**	Hereinnahmepreis Diff. §25a UStG. **0,00 €** MwSt. nicht ausw.

Wichtige Eckdaten

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	ja	-	-	0,00 €

(U) Nachlackierung -> Unbekannt: Schiebetür rechts (0,00 €)

weitere

Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer: k.A.

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Auftraggeber: Felix Paul Rommel, KFZ-ID:157363
KFZ angelegt: 07.07.2026 - 14:02:26
Bewertung: Felix Paul Rommel 07.07.2026 - 15:24:37
Kalkulation: nicht zutreffend
Nachbewertung: nicht zutreffend

TÜV NORD Autoservice GmbH
Autohaus Rosier GmbH & Co. KG

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen T6 Transporter Bus Multivan Comfortline 4Motion

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WV2ZZZ7HZKH186832
Kilometerstand: 101.444 km
Erstzulassung: 11.12.2019
Anzahl Halter lt. Kunde: 7+
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe






































MOTUL
5W-30
27.590
28.05.25
2.0
117.590
05/2027










N 15:00 P
Reichweite
28.0 °C
101444 282.3


15:00
ENERGY


Öl-Service
Inspektion


Schadensbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen T6 Transporter Bus Multivan Comfortline 4Motion

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WV2ZZZ7HZKH186832
Kilometerstand: 101.444 km
Erstzulassung: 11.12.2019
Anzahl Halter lt. Kunde: 7+
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Frontscheibe Steinschlag - erneuern



Frontscheibe Steinschlag - erneuern



Motorhaube Steinschläge - auslegen



Motorhaube Steinschläge - auslegen



Motorhaube Steinschläge - auslegen



Stoßfänger vo verkratzt - lackieren



Stoßfänger vo verkratzt - lackieren



Stoßfänger vo verkratzt - lackieren



Stoßfänger vo verkratzt - lackieren



Stoßfängerblende vo li unten beschädigt - erneuern



Stoßfängerblende vo li unten beschädigt - erneuern



Seitenwand li verkratzt - polieren



Seitenwand li verkratzt - polieren



Stoßfänger hi verkratzt - Smart repair



Stoßfänger hi verkratzt - Smart repair




Seitenwand re verkratzt - Smart repair



Seitenwand re verkratzt - Smart repair



Stoßfänger hi lose - befestigen



Tür vorne rechts - Delle - entfernen



Tür vorne rechts - Delle - entfernen