Certificate of Conformity

Complete vehicles

046CC0167128

www.PS-Team.de

The undersigned hereby certify that the vehicle:

0.1.	Make (Trade name of manufacturer):		SEAT
0.2.	Type:	Variant:	Version:
	KL	SFDFYAX0	FD7MFD7CW0024BIVL1BAA15
0.2.1.	Commercial name:		SEAT LEON SP
0.2.2.1.	Allowed Parameter Values for multistage type approval to use the base vehicle emission values		
	Final Vehicle actual mass [kg]:		---------- - ----------
	Final Vehicle technically permissible maximum laden mass[kg]:		---------- - ----------
	Frontal area for final vehicle [cm2]:		---------- - ----------
	Rolling resistance [kg/t]:		---------- - ----------
	Cross sectional area of air entrance of the front grille [cm2]:		---------- - ----------
0.2.3.1.	Interpolation family's identifier:		IP-MQB37WZ_A4_0575-VSS-1
0.2.3.2.	ATCT family's identifier:		AT-5Q0_0V_0363_000-VSS-1
0.2.3.3.	PEMS family's identifier:		09-VSS-715W_KL_DFYA_FD7_A_2-000
0.2.3.4.	Roadload family's identifier:		RL-DQ200_7F_20_001-WVW-1
0.2.3.5.	Roadload matrix family's identifier (if applicable):		----------
0.2.3.6.	Periodic regeneration family's identifier:		PR-VW_00221_00_000-WVW-1
0.2.3.7.	Evaporative test family's identifier:		EV-AU_DGW_D_AZAAAA-WVW-1
0.4.	Vehicle category:		M1
0.5.	Company name and address of manufacturer:		SEAT, S.A.,
	Autovia A-2, Km. 585, ES-08760 Martorell		
0.6.	Location and method of attachment of the statutory plates:		
	On the right A-pillar,glued or bonded		
	Location of the vehicle identification number:		
	In the engine compartment,right		
0.9.	Name and address of the manufacturer's representative:		----------
	----------		
0.10.	Vehicle identification number:		VSSZZZKL6RR025615
0.11.	Date of manufacture of the vehicle:		2023-09-13

conforms in all respects to the type described in approval e9*2007/46*3167*26 granted on 2023-05-08 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

Martorell, 2023-09-13

Daniel Cortina Munuera
Director Quality Assurance

Martorell, 2023-09-13

Robin Christoph Bräutigam
Head of Technical Conformity

Internal Manufacturer's data VSSZZZKL6RR025615

CoC Version: 1

49. CO_2 emissions/fuel consumption/electric energy consumption:

1. All powertrains, except OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP values	CO_2 emissions			Fuel consumption (/100 km)			Electric Consumption
	Petrol/ Diesel (g/km)	Gas CNG/LPG (g/km)	Other (g/km)	Petrol/ Diesel (L)	Gas CNG/LPG (L)/(m³)	Other (L)	(Wh/km)
Low:	171	----	----	7.5	----	----	-------
Medium:	126	----	----	5.5	----	----	-------
High:	115	----	----	5.1	----	----	-------
Extra High:	140	----	----	6.2	----	----	-------
Combined:	133	----	----	5.9	----	----	-------

2. Electric range of pure electric vehicles (if applicable):

Electric range [km]: ----- Electric range city [km]: -----

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s): no

3.1. General code of the eco-innovation(s): ----------

3.2. Total CO_2 emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.2. WLTP savings (if applicable) [g/km]: Petrol/Diesel: ---- Gas (CNG/LPG): ---- Others: ----

4. OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP values (CO2 and fuel consumption sustaining, if not otherwise mentioned)	CO_2 emissions			Fuel consumption: (/100 km)			Electric Consumption
	Petrol/ Diesel (g/km)	Gas CNG/LPG (g/km)	Others (g/km)	Petrol/ Diesel (L)	Gas: CNG / LPG (m^3)/(L)	Other (L)	(Wh/km)
Low	----	----	----	----	----	----	-------
Medium	----	----	----	----	----	----	-------
High	----	----	----	----	----	----	-------
Extra High	----	----	----	----	----	----	-------
City	----	----	----	----	----	----	-------
Combined (sustaining)	----	----	----	----	----	----	-------
Combined (depleting)	----	----	----	----	----	----	-------
Weighted, combined	----	----	----	----	----	----	-------

5. Electric range of OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

Equivalent All Electric Range (EAER): ----- (EAER city): -----

All Electric Range [km]: (AER): ----- (AER city): -----

51. For special purpose vehicles: designation in accordance with CR (CE) 2018/858 annex I part A point 5: ----------

52. Remarks:

NO 16.2.: with trailer axle 2:+15 kg##NO
35.: alt. to pos 35 with deviating val. in pos 49:##205/55 R16 91V#7,0JX16 ET43 ;##205/55 R16 94V XL#7,0JX16 ET43;##205/55 R16 91V#6,5JX16 ET46;##205/55 R16 94V XL#6,5JX16 ET46;##225/40 R18 92Y XL#7,5JX18 ET46;##225/45 R17 91W#7,5JX17 ET46; ##225/45 R17 94V XL#7,5JX17 ET46;##205/50 R17 93H M+S#7,5JX17 ET46;##205/55 R16 91H M+S#7,0JX16 ET43;##205/55 R16 91H M+S#6,5JX16 ET46;##225/40 R18 92V XL M+S#7 ,5JX18 ET46;##

1.	Number of axles / wheels:	2 / 4
3.	Powered axles (number, position):	1, Axle 1
	Interconnection of powered axles:	----------
3.1.	Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated:	non-automated
4.	Wheelbase[mm]:	2672
4.1.	Axle spacing [mm]:	2672
5.	Length [mm]:	4642
6.	Width [mm]:	1799
7.	Height [mm]:	1450
13.	Mass in running order [kg]:	1416
13.2.	Actual mass of the vehicle [kg]:	1458
16.	Technically permissible maximum masses:	
16.1.	Technically permissible maximum laden mass [kg]:	1980
16.2.	Technically permissible mass on each axle (1./2.) [kg]:	1000 / 1030
16.4.	Technically permissible maximum mass of the combination [kg]:	3480
18.	Technically permissible maximum towable mass in case of:	
18.1.	Drawbar trailer [kg]:	----
18.3.	Centre-axle trailer [kg]:	1500
18.4.	Unbraked trailer [kg]:	700
19.	Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]:	80
20.	Manufacturer of the engine:	Volkswagen AG
21.	Engine code as marked on the engine:	DFY
22.	Working principle:	Positive ignition / 4 stroke
23.	Pure electric:	no
23.1.	Class of Hybrid (electric) vehicle:	NOVC-HEV
24.	Number and arrangement of cylinders:	4; in Line
25.	Engine capacity [cm³]:	1498
26.	Fuel:	petrol/hybrid
26.1.	Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel/Dual fuel:	mono fuel vehicle
26.2.	Type of dual fuel engine:	--------
27.	Maximum power	
27.1.	Maximum net power [kW at min^{-1}] (internal combustion engine):	110.00 / 5000
27.3.	Maximum net power [kW] (electric motor):	9.40
27.4.	Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor):	------

28.	Gearbox (type):	automatic
	Gear	---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
28.1.	Gearbox ratios:	------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
28.1.2.	Final drive ratio:	------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
29.	Maximum speed [km/h]:	218
30.	Axle(s) track (1./2.) [mm]:	1544 / 1514
35.	Fitted tyre/wheel combination/energyefficiency class of RRC/type category used for CO_2 determination:	
	Axle 1:	225/40 R18 92Y XL / 7,5JX18 ET46 / B / C1
	Axle 2:	225/40 R18 92Y XL / 7,5JX18 ET46 / B / C1
36.	Trailer brake connections:	----------
38.	Code for bodywork:	AC
40.	Colour of vehicle:	BLACK
41.	Number and configuration of doors:	5 / le. 2, ri. 2, ba. 1
42.	Number of seating positions (including the driver):	5
42.1.	Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary:	---
42.3.	Number of wheelchair user accessible position:	---
46.	Sound level	
	Stationary [dB(A) at min^{-1}]:	75.60 / 3750
	Drive-by [dB(A)]:	67.00
47.	Exhaust emission level:	EURO 6 AP
47.1	Parameters for emission testing of V_{ind}:	
47.1.1.	Test mass [kg]:	1538
47.1.2.	Frontal area [m²]:	--------

47.1.3. Road load coefficients	47.1.3.0. f0 [N]	47.1.3.1. f1 [N/(km/h)]	47.1.3.2. f2: [N/(km/h)²]
	119.0	0.173	0.03259

47.2.	Driving cycle:	
47.2.1.	Driving cycle class:	3b
47.2.2.	Downscaling factor (f_{dsc}):	-----
47.2.3.	Capped speed:	no
48.	Exhaust emissions:	715/2007*2018/1832AP

1.2. Test procedure: Type 1 (WLTP highest values) [mg/km] or WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	NO_x	THC + NO_x	NH_3 [ppm]	Particulates	Particles #
	134.8	21.2	18.1	18.5	-------	-------	0.0000	0.06E11
LPG/CNG	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--
Other	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

2.2. Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	CH_4	NO_x	NH_3	Particulates	Particles #
	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--
LPG/CNG	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--
Other	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

48.1.	Smoke corrected absorption coefficient [m^{-1}]:	------
48.2.	Declared maximum RDE values (if applicable):	NO_x [mg/km] / Particles (number) with exponent (#/km)
	Complete RDE trip:	60.0 / 6.00 E11
	Urban RDE trip:	60.0 / 6.00 E11




Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 14 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 15 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 16 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 17 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 18 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 19 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 20 : Motorhaube Lackierung, Umweltschaden, polieren



Bild 21 : Motorhaube, eingedellt, drücken



Bild 22 : Dach eingedellt und verkratzt




Bild 23 : Dach eingedellt und verkratzt



Bild 24 : Dach eingedellt und verkratzt

DEKRA-Nr: 0303 / 028736 / 2026 / B078461001162 vom 29.09.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	28.09.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 95 µm bis 120 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	21.02.2024	Letzte Zulassung	21.02.2024
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	SEAT
Typ / Verkaufsbez.	Leon Sportstourer 1.5 eTSI ACT OPF DSG FR	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VSSZZZKL6RR025615	HSN / TSN	7593 / ASF
Schlüssel-Nr.	10191988	Km-Stand abgelesen	34347
Nächste HU §29 StVZO	02 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E
Zylinderanzahl	/ Hybridantrieb	Leistung (kW)	110
Hubraum (ccm)	1498	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Schwarz	Polster / Farbe	Stoff / Grau

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	225 / 40 R 18 92 W	Kumho / Solus 4S HA32+	A /O	7 mm
	rechts	225 / 40 R 18 92 W	Kumho / Solus 4S HA32+	A /O	7 mm
2	links	225 / 40 R 18 92 W	Kumho / Solus 4S HA32+	A /O	7 mm
	rechts	225 / 40 R 18 92 W	Kumho / Solus 4S HA32+	A /O	7 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 30.07.2027			

A/ Ganzjahres; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Ablagefach in den vorderen Türen, Ablagetasche an den Rückseiten der Vordersitze, Airbag Fahrer und Beifahrer, Airbag: Beifahreraibag-Deaktivierung, Airbag: Kopf-Airbagsystem, vorne und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer, Außenspiegel elektrisch anklappbar inkl. Beifahrerspiegelabsenkung, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Cosmo Grau lackiert, Blinkleuchten mit LED-Technologie integriert in Außenspiegel, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Dachreling, schwarz, Differentialsperre, elektronisch XDS, Drehzahlmesser, Elektronische Parkbremse, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC) inkl. Antiblockiersystem (ABS), Fensterheber elektrisch, mit Einklemmschutz und One-Touch-Funktion, Gangempfehlungsanzeige, Gepäckraumbeleuchtung, Gepäckraumrollo, Geschwindigkeitsbegrenzer, Geschwindigkeitsregelanlage GRA, Getriebe: 7-Gang DSG, Handschuhfach beleuchtet, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, ISOFIX-Kindersitz-Sicherungssystem, zweifach in der 2. Sitzreihe außen, Karosserie verzinkt, Keyless Go (Motor Start/Stop Knopf), Klimaanlage "Climatronic", Kopfstützen (2) vorn, Kopfstützen (3) hinten, LED-Technologie für Scheinwerfer, Tagfahrlicht und Heckleuchten, Lenkrad: Dreispeichenlenkrad in Leder mit Multifunktion und Logo, Leselampe vorn/hinten, Licht: Voll-LED-Heckleuchten, Mittelarmlehne hinten mit Durchlademöglichkeit, Müdigkeitserkennung, Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht-Funktion in LED-Technologie, Notruf-Service, Ottopartikelfilter, Paket: LED-Innenlicht-Paket, Polster: Stoff, Radio: Media System Plus 8,25'', Radiozubehör: 6 Lautsprecher, Radiozubehör: Bluetooth-Schnittstelle mit integrierter Freisprechanlage und Audio-Streaming, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Reifenkontrollanzeige, Räder: Leichtmetallräder (4) 7,5 J x 17" "Dynamic II", Räder: Tyre fit, SEAT Drive Profile, Schaltwippen am Lenkrad, Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe dunkel getönt, Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatik vorne und hinten, Sitze, Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz mit Höheneinstellung, Sitze: Fernentriegelung zum Umklappen der Rücksitzbanklehne im Kofferraum, Sitze: Lendenwirbelstütze für Beifahrer, Sitze: Lendenwirbelstütze für Fahrer, Sitze: Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, Sitze: Sport-Komfortsitze vorne, Sonnenblende auf Fahrer und Beifahrerseite mit Make-up Spiegel und Beleuchtung, Sportfahrwerk "FR", Spurhalteassistent, Start-Stopp-System, Steckdose: 12-V-Steckdose vorne, Türeinstiegsleisten beleuchtet vorne, Ultraschall-Einparkhilfe hinten, Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion, Variabler Gepäckraumboden, Verzurrösen im Gepäckraum, Virtual Cockpit, Wegfahrsperre elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
PRP	Anhängevorrichtung-Vorbereitung
WAS	Diebstahl- Warnanlage mit Back-up-Horn
	Lackierung: Metallic
PXX	Licht: Voll-LED-Scheinwerfer
ZN1,PZ4	Navigationssystem
P20	Paket: Businesspaket INFOTAIN
PDG	Paket: Fahrassistenz-Paket M für Navigationssystem
PSS	Paket: Licht-und-Sicht
PW1	Paket: Winter-Paket
PB2	Radiozubehör: Connectivity Box im Ablagefach der Mittelkonsole
PUK	Räder: Leichtmetallräder (4) 7,5 J x 18" "Performance I" in Cosmo Grau, glanzgedreht
PCI	Rückfahrkamera
PLH	Smart Ambient Light

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
bis Wartung verbleiben:	22.800 km oder 514 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Dach eingedellt und verkratzt, instandsetzen (Bild 22, 23, 24)
2. Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 13, 14, 15, 16)
3. Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 17, 18, 19)
4. Motorhaube, eingedellt, drücken (Bild 21)
5. Motorhaube Lackierung, Umweltschaden, polieren (Bild 20)