49. CO_2-Emissionen/Kraftstoff-/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEFZ-Werte	CO_2-Emissionen			Kraftstoffverbrauch (/100 km)		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	Sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m^3] / [L]	Sonstige [L]
Innerorts						
Außerorts						
Kombiniert						
Gewichtet, kombiniert						

Abweichungsfaktor (falls zutreffend):

Differenzierungsfaktor (falls zutreffend): -

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: yes

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e8 29 37

3.2. Gesamteinsparungen von CO_2-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.1. NEFZ-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin / Diesel [g/km]:

Gas (CNG/LPG) [g/km]:

Sonstige [g/km]:

3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin / Diesel [g/km]: 1.67

Gas (CNG/LPG) [g/km]:

Sonstige [g/km]:

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO_2-Emissionen			Kraftstoffverbrauch (/100km)		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	Sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m^3] / [L]	Sonstige [L]
Niedrig	184			7.0		
Mittel	134			5.1		
Hoch	114			4.3		
Extra hoch	132			5.0		
Kombiniert	134			5.1		
Gewichtet, kombiniert						

5.1. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

Elektrische Reichweite innerorts [km]:

5.2. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch ($EC_{AC,weighted}$) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite (EAER) [km]:

Elektrische Reichweite innerorts ($EAER_{city}$) [km]:

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang II, Nummer 5:

52. Anmerkungen:
NO.30: A1 max 1586##NO.30: A2 max 1574###NO 16.2.: with trailer axle 2:+94 kg##NO 35.:##215/55 R17 94V#7,0JX17 ET40;##215/55 R17 94W#7,0JX17 ET40;##215/55 R17 94V#6,5JX17 ET41;##215/55 R17 94W#6,5JX17 ET41;##215/60 R16 95V#6,5JX16 ET41;##235/40 R19 96W#8,0JX19 ET44;##235/45 R18 94W#8,0JX18 ET44;##215/55 R17 94V M+S#6,5JX17 ET41;##

Zulassungs-
bescheinigung II Nr. GN416746
und amtl. Kennzeichen OA KC 1011
am 27. 09. 22 zugelassen

046CC0147300
www.PS-Team.de

ŠKODA

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1.	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):	SKODA
0.2.	Typ:	3T
	Variante:	ACDTSBX01
	Version:	NFD7FD7GC0044BISTD1A2A
0.2.1.	Handelsbezeichnung:	SUPERB
0.2.3.1.	Kennung der Interpolationsfamilie:	IP-MQB48ZZ_A0_0843-TMB-1
0.2.3.2.	Kennung der ATCT Familie:	AT-3Q0_0V_0311_000-TMB-1
0.2.3.3.	Kennung der PEMS-Familie:	08-SKx-715W_3T_DTSB_FD7_0_A_1_5-000
0.2.3.4.	Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:	RL-DQ381_7F_18_016-WVW-1
0.2.3.5.	Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie	
0.2.3.6.	Kennung der Familie periodischer Regenerierung:	PR-VW_00227_00_000-WVW-1
0.2.3.7.	Kennung der Verdunstungsprüffamilie:	
0.4.	Fahrzeugklasse:	M1
0.5.	Name und Anschrift des Herstellers:	ŠKODA AUTO a.s. tř. Václava Klementa 869 Mladá Boleslav II 293 01 Mladá Boleslav Czech Republic
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	On the left or right B-pillar, glued or bonded
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	In the engine compartment, right
0.10.	Fahrzeug - Identifizierungsnummer:	TMBJH7NPXP7012007
0.11.	Produktionsdatum des Fahrzeugs:	30.08.2022

- mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt: e8*2007/46*0317*21, erteilt am 02.05.2022
- zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Mlada Boleslav, 30.08.2022

Ing. Milan Haken
Leiter Typprüfung

Mlada Boleslav, 30.08.2022

Dr.-Ing. Florian Weymar
Leiter Qualitätssicherung

Interne Herstellerdaten

1.	Anzahl der Achsen / Räder:	2 / 4
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage):	1 , Axle 1
	Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:	
3.1.	Automatisierungsgrad des Fahrzeugs :	non-automated
4.	Radstand [mm]:	2836
4.1.	Achsabstand [mm]:	2836
5.	Länge [mm]:	4862
6.	Breite [mm]:	1864
7.	Höhe [mm]:	1486
13.	Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:	1618
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:	1682
16.	Technisch zulässige Höchstmassen:	
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:	2230
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]:	1150 / 1130
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:	4230
18.	Technisch zulässige max. Anhängemasse bei Beforderung eines	
18.1.	Deichselanhängers [kg]:	
18.3.	Zentralachsanhängers [kg]:	2000
18.4.	Ungebremsten Anhängers [kg]:	750
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:	90
20.	Hersteller des Motors:	Volkswagen AG
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	DTS
22.	Arbeitsweise:	Compression ignition/ 4 stroke
23.	Reiner Elektroantrieb:	no
23.1.	Art des [Elektro]-Hybridfahrzeugs:	
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4; in Line
25.	Hubraum [cm³]:	1968
26.	Kraftstoff:	diesel
26.1.	Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor:	mono fuel vehicle
26.2.	Typ des Zweistoffmotors:	
27.	Höchstleistung:	
27.1.	Höchste Nennleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor):	110.00 bei 3000
27.3.	Höchste Nennleistung [kW] (Elektromotor):	
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):	

28.	Getriebe (Typ):	automatic							
	Gang:	1	2	3	4	5	6	7	8	R
28.1.	Übersetzungsverhältnisse:									
28.1.2.	Übersetzung des Achsgetriebes:									
28.1.3.	Gesamtübersetzung:									

29.	Höchstgeschwindigkeit [km/h]:	215
30.	Spurweite Achse 1/2 [mm]:	1578 / 1564
35.	Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO2-Emissionen:	
	Achse 1:	215/55 R17 94V / 7,0JX17 ET40 / A / C1
	Achse 2:	215/55 R17 94V / 7,0JX17 ET40 / A / C1
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	
38.	Code des Aufbaus:	AC
40.	Farbe des Fahrzeugs:	grey
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	5 / le. 2, ri. 2, ba. 1
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschl. Fahrersitz):	5
42.1.	Sitze nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug:	
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	
46.	Geräuschpegel	
	Standgeräusch [dB(A)] bei min⁻¹:	70.00 bei 3150
	Fahrgeräusch [dB(A)]:	69.00
47.	Abgasnorm:	EURO 6 AP
47.1.	Parameter für Emissionsmessung von V_{ind}:	
47.1.1.	Prüfmasse [kg]:	1765
47.1.2.	Querschnittsfläche [m²]:	

47.1.3. Straßenlastkoeffizienten f_0 [N] / f_1 [N/(km/h)] / f_2 [N/(km/h)²]:

f_0 (47.1.3.0.)	f_1 (47.1.3.1.)	f_2 (47.1.3.2.)
137.9	0.174	0.03433

47.2.	Fahrzyklus:	
47.2.1.	Fahrzyklusklasse:	3b
47.2.2.	Miniaturisierungsfaktor (f_{dsc}):	
47.2.3	Begrenzte Geschwindigkeit:	no
48.	Abgasemissionen:	715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	NO_x	THC + NO_x	NH_3 [ppm]	Partikel	Partikel #
	25.1	----	----	32.1	40.2	----	0.1500	0.06E11
Gas	----	----	----	----	----	----	----	----
andere	----	----	----	----	----	----	----	----

2.2. Prüfverfahren: Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	NO_x	THC + NO_x	NH_3 [ppm]	Partikel	Partikel #
	----	----	----	----	----	----	----	----
Gas	----	----	----	----	----	----	----	----
andere	----	----	----	----	----	----	----	----

48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]:	0.50
48.2.	Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:	NO_x [mg/km] / Partikelzahl mit Exponent [#/km]
	Vollständige RDE-Fahrt:	80.0 / 6.00 E11
	Innerstädtische RDE-Fahrt:	80.0 / 6.00 E11



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Laufleistungsanzeige



Bild 15 : Reifendichtmittel abgelaufen



Bild 16 : Unterboden Abdeckung gebrochen



Bild 17 : Frontstoßfänger zerkratzt



Bild 18 : Frontstoßfänger zerkratzt



Bild 19 : Nebelschlussleuchte rechtsseitig Wassereintritt



Bild 20 : Türkante hinten rechts Lackabplatzer, Delle




Bild 21 : Türkante hinten rechts Lackabplatzer, Delle




Bild 22 : Motorhaube Delle




Bild 23 : Heckklappe Delle




Bild 24 : Innenraum verschmutzt




Bild 25 : Innenraum verschmutzt



Bild 26 : Innenraum verschmutzt



Bild 27 : Teppich hinten links gerissen




Bild 28 : Dachholm links Dellen




Bild 29 : Dachholm rechts Dellen



Bild 30 : Kotflügel links Kratzer



Bild 31 : Leichtmetallfelgen Winterradsatz leichte Kratzer



Bild 32 : Türe vorne links polierfähige Kratzer



Bild 33 : Seitenwand links polierfähige Kratzer




Bild 34 : Ladekante zerkratzt



Bild 35 : Seitenwand rechts polierfähige Kratzer




Bild 36 : Seitenwand rechts Delle




Bild 37 : Dachkante Lackabplatzer

DEKRA-Nr: 0230 / 056287 / 2026 / B083480000793 vom 14.10.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	14.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 110 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

- Das Fahrzeug weist dem Alter und der Laufleistung entsprechend folgende Gebrauchsspuren auf. Steinschläge in der Frontpartie, Gebrauchs und Nutzungsspuren im Innen-/Kofferraum, leichte Parkdellen am gesamten Fahrzeug, Anstoßspuren an den Türkanten, Kratzer in den Einstiegen und leichte Eindellungen, oberflächliche Kratzer an der gesamten Lackierung.

Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 1 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	27.09.2022	Letzte Zulassung	27.09.2022
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	SKODA
Typ / Verkaufsbez.	Superb Combi 2.0 TDI DSG Style	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMBJH7NPXP7012007	HSN / TSN	8004 / APL
Schlüssel-Nr.	10462674	Km-Stand abgelesen	206428
Nächste HU §29 StVZO	09 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	110
Hubraum (ccm)	1968	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Grau
Polster / Farbe	Stoff / Creme		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 17 94 W	Goodyear / EfficientGrip Performance 2	S /O	5 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 W	Goodyear / EfficientGrip Performance 2	S /O	5 mm
2 links	215 / 55 R 17 94 W	Goodyear / EfficientGrip Performance 2	S /O	6 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 W	Goodyear / EfficientGrip Performance 2	S /O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.06.2026			

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
215 / 60 R 16 99 H	Goodyear / Ultra Grip Performance 3	W /O	5 mm
215 / 60 R 16 99 H	Goodyear / Ultra Grip Performance 3	W /O	5 mm
215 / 60 R 16 99 H	Goodyear / Ultra Grip Performance 3	W /O	6 mm
215 / 60 R 16 99 H	Goodyear / Ultra Grip Performance 3	W /O	6 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Ablagefächer geschlossen, hinter den Radhauskästen im Kofferraum inklusive Cargoelementen, Ablagen, Airbag, Fahrer- und abschaltbarer Beifahrerairbag, Airbag, Fahrer-Knieairbag, Airbag, Kopfairbags, Airbag, Seitenairbags vorne, Antiblockiersystem (ABS), Antriebsschlupfregelung (ASR), Armaturentafel in Schwarz / Schwarz, Türverkleidung in Schwarz, Dachhimmel in Grau, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe, Außenspiegel, elektrisch anklappbar, Beleuchtetes Handschuhfach, Berganfahrassistent, Bremsassistent, hydraulisch (HBA), Dachhimmel Grau, Dachreling, eloxiert, Dekoreinlage Dark Brushed, Dieselpartikelfilter und SCR-Katalysator, Digital Cockpit Plus 10,2", Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Dynamischer Licht Assistent (Maskiertes Dauerfernlicht), Easy Start (Start-Stopp-Taste anstelle Zündschloss), Elektrische Heckklappenöffnung, Elektronische Parkbremse inklusive Auto-Hold-Funktion, Elektronische Querdifferenzialsperre (XDS+), Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrlichtassistent und Regensensor (Easy Light Assist), Fensterheber elektrisch vorn und hinten, inkl. Einklemmschutz und Kindersicherung, Frontradarassistent inkl. City-Notbremsfunktion, Fußraumbeleuchtung vorn und hinten, Geschwindigkeitsregelanlage inkl. Speedlimiter, Getriebe: 7-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG), Getönte Scheiben, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer inkl. Scheibenwaschanlage, ISOFIX-Vorbereitung auf den äußeren Rücksitzen, inklusive Top-Tether, Innenspiegel automatisch abblendend, Kindersicherung für die hinteren Türen & Fenster, elektrisch, Klimaanlage Air Care Climatronic (2-Zonen), Kofferraumabdeckung, einroll- sowie herausnehmbar, halbautomatisch, Kopfstützen vorn und hinten höhenverstellbar, Kühlergrilllamellen, -rahmen und Fensterumrandung verchromt, LED Leseleuchten vorn und hinten am Dachhimmel, LED-Heckleuchten in Kristallglasoptik und animierten Blinkern, Lackierung: Uni, Ladekantenschutz aus Metall, Lehnenfernentriegelung der Rücksitzlehnen im Kofferraum, Lenkrad: Höhen- und Längeneinstellbares Lederlenkrad, Lenkrad: Lenkrad mit Multifunktionstasten inklusive Schaltwippen, Matrix-LED-Scheinwerfer, Mittelarmlehne hinten mit Becherhaltern und Durchlademöglichkeit, Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Motorschleppmomentregelung (MSR), Multifunktionsablage unter der Kofferraumabdeckung, Multikollisionsbremse, Nebelscheinwerfer LED mit integriertem Abbiegelicht, Parksensoren hinten, Polster: Stoff, Radio: Infotainmentsystem Bolero, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Radiozubehör: Sprachsteuerung, Radiozubehör: USB-Anschlusse vorne (Typ-C) sowie USB-Ladeanschluss (Typ-A) in der Mittelarmlehne, Radiozubehör: Wireless SmartLink, Regenschirmfächer in den vorderen Seitentüren, Reifendrucküberwachung, Reifenmobilitätsset, Räder: 17" Leichtmetallfelgen Drakon, SKODA Care Connect, Schalt- und Handbremshebel in Leder, Scheibenwaschdüsen beheizt, Servolenkung, elektromechanisch, Sicherheitsgurte Superb, Sitze: Beheizbare Vordersitze, Sitze: Einstellbare Lendenwirbelstützen in den Vordersitzen, Sitze: Elektrisch einstellbarer Vordersitze, Sitze: Elektrische Bedienung des Beifahrersitzes vom Fond aus, Sitze: Höheneinstellbare Vordersitze, Sitze: Rücksitzlehne 60:40 geteilt umklappbar, Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite mit beleuchtetem Make-Up-Spiegel, Start-/Stopp-Automatik inkl. Bremsenergierückgewinnung, Steckdose 12-V im Kofferraum, Steckdose 12-V in der Mittelkonsole vorn und hinten, Sunset (Heckscheibe und hintere Seitenscheiben dunkel getönt), Telefon:

Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Türeinstiegsleisten, Verchromte Elemente, Verglasung: Akustikverglasung in den vorderen Seitenscheiben, Verzurrösen im Kofferraum, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
PK0	Anhängerzugvorrichtung, schwenkbar inklusive Gespannstabilisierung
	Lackierung: Metallic
WD6,YO	Paket: Business Amundsen
Z	
PX2	Räder: 17" Leichtmetallfelgen Stratos
PHD	Standheizung mit Funkfernbedienung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 25.03.2026 bei Kilometerstand 177.364
bis Wartung verbleiben:	1.000 km oder 414 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Reifendichtmittel abgelaufen, erneuern (Bild 15)
2. Unterboden Abdeckung gebrochen, erneuern (Bild 16)
3. Frontstoßfänger zerkratzt, smart repair (Bild 17, 18)
4. Nebelschlussleuchte rechtsseitig Wassereintritt, erneuern (Bild 19)
5. Türkante hinten rechts Lackabplatzer, Delle, smart repair (Bild 20, 21)
6. Motorhaube Delle, smart repair (Bild 22)
7. Heckklappe Delle, smart repair (Bild 23)
8. Innenraum verschmutzt, reinigen (Bild 24, 25, 26)
9. Teppich hinten links gerissen, erneuern (Bild 27)
10. Dachholm links Dellen, smart repair (Bild 28)
11. Dachholm rechts Dellen, smart repair (Bild 29)
12. Kotflügel links Kratzer, smart repair (Bild 30)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Leichtmetallfelgen Winterradsatz leichte Kratzer (Bild 31)
Türe vorne links polierfähige Kratzer (Bild 32)
Seitenwand links polierfähige Kratzer (Bild 33)
Ladekante zerkratzt (Bild 34)
Seitenwand rechts polierfähige Kratzer (Bild 35)
Seitenwand rechts Delle (Bild 36)
Dachkante Lackabplatzer (Bild 37)